國軍甲車運用水患救災時危安狀況之研析



作者簡介:

劉欽鵬少校,中正理工學院專二十二期,正六十三期,後校正規班九三之二期,曾任隊長、後勤官,現為步校裝步組裝三小組教官。

提要

- 一、一個強烈颱風所蘊含的能量,相當於1000顆原子彈爆炸產生的 能量總和,破壞力極強,而颱風所挾帶的強風暴雨,更常使農 作物受損、沿海低窪地區海水倒灌、房屋淹水,近年並常造成 山崩及土石流,危害到人民生命財產安全。
- 二、 我國甲車計有履車型 (M113、CM21、AAV7)、輪車型 (V150), 其中 CM21 係兵整中心由 M113 甲車研改後自行生產,並提升部 分功能; AAV7 現為陸戰隊主要兩棲作戰裝備。
- 三、因甲車要如何應用於救災行動,尚未律訂出標準作業程序,且 救災行動中存在許多風險,而國軍甲車使用已超過二十年,雖 有救災經驗,但兵員退補快速,經驗傳承不易,易陷入危險之 中。本文研究水災時運用甲車各項安全及限制因素,以便能在 安全狀況下達成救災任務。
- 四、 若在危險因素未廓清前,貿然投入甲車救災,則易肇生危安事件,故現階段不應貿然使用於危險地區,而陸戰隊 AAV7 設計即為兩棲使用,故未來考量使用甲車於較艱困區域救災時,宜以 AAV7 較理想。

壹、前言

民國 98 年 8 月 8 日莫拉克颱風重創南台灣,所帶來的豪雨成災造成各地陸續發生多起災禍,導致許多民眾流離失所,國軍雖立即投入大量兵力參與救災,但因部分媒體未公正報導,誤導國軍未在第一時間動用甲車進入災區救援,造成民眾心生誤解與不滿;事實上國軍各型甲車曾多次參與重大救災任務,但主要在執行人道救援任務(救助受困民眾或運送救濟物資等);而迄今為止,甲車要

¹ 鄭順元,<日本自衛隊致力救災整備之簡介>,陸軍學術雙月刊四十六卷,(桃園:陸軍教準部),99年4月,頁66。

如何應用於救災行動,尚未律訂出標準作業程序,且救災行動中存在許多風險,而國軍甲車使用已超過二十年,,雖有救災經驗,但因部隊兵員退補快速,經驗傳承不易,易陷入危險之中,故作者以此研究,盼能找出未來運用甲車救災之正確使用時機與指導要領。貳、本文

一、水患的主因-颱風與其影響概述

台灣地區常見的天災有風災、震災、水災、寒害、旱災、土石流及若干種天災交錯形成的複合型災害等²,而最影響最大最廣的便是颱風;生於台灣的人,必都有經歷狂風暴雨的可怕颱風夜,因為台灣位於西北太平洋颱風路徑的要衝,幾乎每年都會有颱風「到此一遊」。

颱風帶來的雨量,約占年雨量的一半,是台灣地區水資源最主要供應來源,但颱風卻也是造成台灣人民生命財產損失最嚴重的氣象災害,因颱風所造成路樹傾倒、房屋倒塌、海水倒灌造成淹水、大量雨水沖刷造成土石流,導致大面積的家園被破壞等,交錯而形成的各種災害,估計每年所造成的資產損失造成百億元,占天然災害的76%3。

一個強烈颱風所蘊含的能量,相當於 1000 顆原子彈爆炸產生的能量總和,破壞力極強,而颱風所挾帶的強風暴雨,更常使農作物受損、沿海低窪地區海水倒灌、房屋淹水,近年並常造成山崩及土石流,危害到人民生命財產安全,是台灣天然災害之首。台灣人口過於稠密,加上法律及環境保護觀念不受重視,人為的開發行為不斷地侵入集水區,都市化的結果,也改變了市區排水系統;而郊區土地由於商業行為的擴大、水土保持工作未能落實等,使得颱風對台灣的影響型態,已經從「風和雨」的破壞逐漸轉為「雨」的傷害,因此如何加強排水系統的整治及人民避災的觀念,將會是未來減少颱風災害的重要關鍵⁴。

2

² 戴有財, <由重大天然災害談強化地面部隊救災能量之研究>,步兵季刊233期,2009年5月, 頁3。

³涂建翊、余嘉裕、周佳著,《台灣的氣候》,台北:遠足文化,民 92 年,頁 90。

⁴ 同註2,頁111。

二、國軍現役甲車性能簡介

(一)履帶型:

1. M113 及國造 CM21 (陸軍、陸戰隊):

M113 甲車計有人員運輸車、拖式飛彈車、指揮車、81 (120) 迫擊砲車等類型;各型車輛基本設計及動力、承載等系統與 操作保養均相同,不同處為運用功能及裝載武器,性能如表 一;另 CM21 係兵整中心由 M113 甲車研改後自行生產,並提 升部分功能,餘構型同 M113,性能如表二。

表一:M113 車系性能表

車 型	M 1 1 3 A 1	M 1 1 3 A 2	M 5 5 7 A 2	M 1 0 6 A 2	M 1 2 5 A 2
設計功能	人員	星 輸 車	指揮車	迫	包 車
重量(戰鬥)	,	11,353 公 斤	,	,	,
車 底 離 地 距 離					
乘員人數(含駕駛)	13	人	5人	6人	6人
水中性能	1. 最高前進速度:5.79 公里/小時,涉水深度:101 公分。 2. 準則內查無浮游記錄或案例。				
備考	資料來源: 年4月。	M113 操作=	手冊 (TM9-2	2350-261-10)) , 1978

表二: CM21 車系性能表

	· v	• O.:. - 1	1 71 12 70 10		
車 型	C M 2 1				C M 2 6
設計功能	人員運輸 車	120 迫砲	81 迫砲車	拖式飛彈 車	指揮車
重量(戰鬥	11,656	12,201	11,466	11,656	11,719
負荷重)	公 斤	公斤	公斤	公斤	公斤
車 底 離 地 距 離	41 公分				
乘員人數(含	14 人	6人	6人	5人	6人

水中性能	1. 最高前進速度:5.79公里/小時。 2. 浮游能力:需在前方裝設擋浪板及車身兩側各裝一浮力甲板,以增加浮力。(僅適用 CM21、CM25) 3. 浮力(露出水面高度)左前42公分,右前33公分。(僅適用 CM21、CM25) 4. 涉水能力:涉水深度1.2公尺(適用 CM22、CM23、CM26) 5. 以上資料為 CM21操作手冊所記載數據,而部隊獲撥迄今因司令部下令禁止浮游而無浮游記錄可查。
備考	資料來源:CM21 操作手冊(TM9-2300-C02-10),1988 年4月。

2. AAV7(陸戰隊):

兩棲突擊載具(AMPHIBIOUS ASSAULT VEHICLE, AAV),正式名稱為 AAV-7A1(原名 LVT-7),是一種全履帶式兩棲登陸車輛,由 FMC 公司所製造。本車現為海軍陸戰隊的主要兩棲兵力運輸工具,由「艦—岸」登陸運動中, AAV-7A1 扮演由兩棲登陸艦艇上運輸登陸部隊及其裝備上岸的角色;登陸上岸後,登陸部隊則將其當作一輛裝甲運兵車使用,為其提供戰場火力支援;性能分析如表三。

表三:AAV7性能表

	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
車型	AAVP7A1 RAM/RS
設 計 功 能	兩棲突擊載具
重量(戰鬥負荷重)	23,040 公斤
車底離地距離	40.64 公分
乘員人數(含駕駛)	3 (乘員) + 21 (載員)
水中性能	1. 最大水上速度:13.2公里/小時。 2. 水上巡航里程:7小時(時速:9.7公里/小時)。 3. 耐波力:3.08公尺。 4. 平均吃水量191公分。

		1. 平均吃水: 船體尾入水中之深度, 稱為吃水。習慣上吃水係以船首及船尾之吃水標尺數字
備	考	表示之,首尾吃水之平均數稱為「平均吃水」。(國防部國軍軍語辭典-92年修訂版)。
174	•	2. 資料來源:美軍準則 MCWP 3-13: A A V 7系
		列兩棲突擊載具(AAVs)之運用,海軍陸戰隊 司令部翻譯,93年8月。

(二)輪車型:

1. V150 甲車 (陸軍、憲兵)

區分 V150 及 V150S 型,為一種四輪驅動之特種車輛,能越野行駛,並能克服特殊地形,性能分析如表四。

表四:V150 系性能表

				7 71-1-71-71-	
車			型	V150	V150S
設	計	功	能	輪型輕裝	甲戰鬥車
重	量(戰鬥	月 負 荷 :	重)	9,979 公斤	10,886 公斤
車底離地距離			離	 車底板下:64.8公分。 差速器下:38.1公分。 	
乘	員人數((含駕,	駛)	9 ,	ζ.
水	中	性	知	涉水速度為每小時 4.8 浮游詳細資料,涉水能 公分,而準則內無浮游	三力經計算在深度 110
備			考	資料來源: V150 甲車排 04-10),1997 年。	操作手册(TM9-2310-C

三、甲車執行救災危險因素分析

(一)豪雨⁵及強風⁶:

_

 $^{^5}$ 以中央氣象局(CWB)目前的定義為準:時雨量大於等於 15mm 及日雨量大於等於 130mm 者稱為豪雨,而時雨量大於等於 15mm 及日雨量大於等於 150mm 者稱為大雨。

 $^{^{6}}$ 係根據某一地方的風向風速儀所觀測的〈紀錄〉資料,如風速到達每秒 13.9-24.4 公尺或每小時 28-47 浬即為強風。

據學者研究發現,颱風引進的強烈西南氣流,或颱風和東北季風鋒面共伴效應,可能造成的大豪雨威脅,如果 24 小時內累積雨量達 350 公釐以上,許多地區就可能發生淹水。以民國 90 年中度颱風「納莉」為例,納莉侵台期間,台北及桃竹苗等地區的累積降雨量都超過 1000 公釐,台北更創下單日降下 425 公釐的歷史新高記錄,造成台北市及汐止地區嚴重淹水下,而本次莫拉克更刷新了紀錄,於單日內累積雨量達 1402 公釐(如圖一);另台灣城鎮人口稠密,建築物密集,而都市建設中,有許多大排水溝均未加蓋,若因豪雨造成滿水位時,倘若在視線不足下駕駛甲車進入災區,在深度超過甲車限制高度時(例如 M113 涉水高度僅一公尺),則必然造成甲車大量進水致使可能沈沒之危險。

排名	颱風名稱	時間	地區	單日雨量
1	莫拉克	98年	屏東尾寮山	1,402毫米
2	安珀	86年	花蓮布洛灣	1,223毫米
3	琳恩	76年	台北竹子湖	1,136毫米
4	賀伯	85年	嘉義阿里山	1,095毫米
5	納莉	90年	宜蘭土場	1,042毫米
6	海棠	94年	屏東尾察山	1,009毫米
7	辛樂克	97年	嘉義石磐龍	985毫米
8	艾莉	93年	苗栗馬達拉	952毫米
9	葛樂禮	52年	嘉義阿里山	874毫米
10	敏都利	93年	高雄溪南	838毫米

圖一:歷年颱風最大單日雨量排名表

資料來源:《八八水災陸軍救援紀實》,(桃園:陸軍教準部),98 年12月,頁1-5。

(二)洪水及土石流:

豪雨所帶來之過大雨勢常使未做好水土保持之山坡地形成土石流,順勢進入都市河川或排水系統中,在超出排水量後,即形成洪水;其中樹木、石塊夾雜其中,形成甲車進入水患區域作業之障礙物,不但人員無法判別道路狀況產生操作困難,而車輛可能因水中諸多障礙物而發生無預警之危險;即便洪水退去後,其所遺留下的大量泥砂,亦有可能使甲車陷入泥濘而無法動彈。另外因城鄉過度開發,常造成地基淘空經常會造成土質鬆軟,致使地面陷落,使人車無法通行,增

6

⁷同註2,頁112。

加搶救之困難(如圖二)。



圖二:台南市永康市道路受損淘空,車輛掉落坑洞 資料來源:《八八水災陸軍救援紀實》,(桃園:陸軍教準部),98 年12月,頁2-7。

(三)浮力影響:

由於各型甲車在設計當初並未考量於惡劣天候下執行任 務⁸,操作手冊中亦未記載相關數據,故為安全考量,筆者 僅能依照現有技令所提出之警告事項設為安全條件,而在 甲車操作手冊中已提出警告:若甲車在超過額定涉水深度 時,甲車浮游作業便有產生危險之可能。

四、甲車操作限制因素

(一) M113 甲車系:

- 1. 本軍停止甲車浮游之原因9:
 - (1) 美軍自 1974 年以來,M113 系裝甲車浮游時發生沉沒已達 25 次,造成 16 人死亡,6 人受傷。
 - (2)M113 系裝甲車原設計乾舷(艙頂至吃水線距離)為 16 英吋, 自 1958 年以後,因改良設備而增加 2 噸重,乾舷為 4-7 英 吋;車輛於浮游轉彎時,乾舷接近於零。
- 2. 目前甲車可涉水操作之規定10:
 - (1) 涉水深度11限定於40 吋之內。
 - (2) 水波波浪高度不可超過6吋。

⁸浮游能力:指一車輛再不觸及河底之情況下,藉自力推進而渡過河川障礙之能力。(國防部國軍軍語辭典-92年修訂版)

⁹ 陸勤部七十四年十月 9-40 號技術公報。

¹⁰ 陸勤部七十六年三月 9-59 號技術公報。

¹¹ 涉水深度:指某種車輛因配備內裝式防水裝置,且其承載裝置亦能觸及地面,可應用特製之防水裝具以克服渡水障礙之能力。此車輛必須能在鹽水或淡水內涉水深度至少 15 公分。(國防部國軍軍語辭典-92 年修訂版)

3. 其他限制因素:

(1) 抓地力:

抓地力(指履帶接地壓力)以 M113A1 為例,至少需能承受每平方吋7.82磅(3.46公斤),故需選擇堅硬平坦但不可太陡的灘岸入水或出水。另應避免選擇多石頭、柔軟及叢林地點入、出水,可能會損壞車輛的履帶或使車陷於泥濘。而當豪雨成災,大量雨水沖刷之下,必定攜帶大量泥沙、石塊,甲車行駛其中,其地質無法承受甲車重量,易使車輛陷入動彈不得之困境,進而可能危害操作人員之安全。

(2) 流速及深度¹²限制:

依據 M113 操作手册所記載:若水流流速超過許可之流速和深度(如表五),不得試圖涉渡,不然車輛可能淹水,人員可能溺斃或受傷¹³。以八八水災為例,佳冬鄉積水深度均超過一層樓以上(如圖三),當地鄉民們均躲避至二樓等待救援,故此一狀況下,甲車進入災區作業風險更高。

表五:甲車涉水深度與流速對照表

涉水深度	最大限許可之流速
30至40吋	每小時 2.5 哩
20至30吋	每小時4哩
10至30吋	每小時6哩
10 或少於 10 吋	每小時10哩

資料來源:《M113 操作手册》,1978 年 4 月,頁 265。



圖三:屏東縣佳冬鄉民宅遭水淹沒

¹² 流速:流水在1秒鐘內所移動的距離。通常以公尺/秒表示,約 0.5 公尺稱緩流,約 1 公尺稱常流,2 公尺以上稱急流。(國防部國軍軍語辭典-92 年修訂版)

¹³ M113 操作手册, 陸軍司令部翻譯, 1978 年 4 月, 頁 264。

資料來源:資料來源:《八八水災陸軍救援紀實》,(桃園:陸軍 教準部),98年12月,頁2-15。

(3) 水中障礙物:

依據 M113 操作手册所記載:嘗試爬過水中障礙物是一件危險的事,如果履帶兩邊受力不平均,將會使車輛翻覆¹⁴。豪雨時經常形成山洪爆發(夾帶漂流木)或土石流(大量泥沙、石塊),而市區淹水則有亦造成樹木傾倒、車輛泡水,甚至民宅中各種物品漂流其中形成水中障礙物,此時甲車進入災區易受到水中障礙物之影響,若事前未能有效勘查獲得足夠情資,一旦天候再變加上傾盆大雨容易干擾駕駛視線,有可能造成意外事件發生。

(4) 機械因素:

颱風時經常伴隨大量雨水,倘若雨水或積水進入甲車之進 排氣格柵,則有可能造成車輛熄火,一旦車輛熄火則抽水 泵浦同時會停止抽水,極有可能失去足夠浮力,進而使車 輛下沈,便有可能造成人員溺斃。

(二) V150 甲車:

1. 操作限制:

依據本軍 V150 甲車操作手冊記載:車輛浮游時,應避免碰觸水下的障礙物 (石頭、沙洲、植物等),這些障礙可能使車輛傾陷或翻滾¹⁵。因此研判 V150 甲車浮游時易受水流底部地形或水中漂流物、障礙物影響,假使因水中漂流物、障礙物之影響,使車身左右傾斜超過 15 度,則極有可能造成翻覆;其他影響如抓地力、水流流速、水中障礙物等因準則未記載相關參數,故在此未陳述。

(三) AAV7 兩棲載具:

1. 原始功能設計:

依美軍陸戰隊準則 MCWP 3-13 (兩棲突擊車之運用)第一章所記載之主要任務:兩棲突擊載具(AAV)運用於機械化作戰,並於岸上後續作戰任務中執行戰鬥支援。AAV為全履帶兩棲載具,為兩棲突擊營採用,以遂行登陸部隊在兩棲作戰時,在海上從登陸艇將登陸部隊及其裝備運送之陸上目標區之任務。故

^{14 《}M113操作手册》,陸軍司令部翻譯,1978年4月,頁268。

 $^{^{15}}$ 《V150 操作手册》,陸軍司令部,民國 96 年,頁 6-30。

由此可知 AAV7 其功能即設計為水陸兩棲使用車輛。

2. 水上作業限制:

依準則記載: AAV是軍事勤務中最適合海上作業的人員登陸乘具,可於平靜至中等海象時操作。依據載重限制數據, AAV可承受10呎海浪,並可從180度滾轉中回正。AAV由兩具21吋噴射水流推動(如圖四),最大水上時速為8.2英哩;在海面平靜時,最大航程超過45英哩。雖然在水上相對較慢, AAV可以安全、長距離水上行軍,只有在極端惡劣海象或裝載人員嚴重暈船時,才會限制AAV之使用¹⁶。



圖四:陸戰隊 AAV7 水中推進器示意圖

資料來源:http://www.tpub.com/content/carrierpersonnel/

五、各型甲車克服特殊地形及浮游能力分析:

由於各型甲車在功能設計時並未針對惡劣天候狀況下測試,所 以各甲車準則內並無相關資料可查,所以筆者試就各型甲車克服特 殊地形及浮游能力做一比較,以瞭解各型甲車在水中作業能力,本 資料係個人意見僅供參考之用,詳如表六:

表六:各型甲車克服特殊地形及浮游能力分析表

		1 -1 704K 13 %		74 74 11 16	
車型 性能	M113	CM21	V150	AAV7	分析 比較
最大爬坡角度	30.96 度	30.96 度	30.96 度	30.96 度	能力均 相同
最大側 斜坡角 度	18.26 度	18.26 度	18.26 度	21.8度	AAV7 較佳

 $^{^{16}}$ 《AAV7系列兩棲突擊載具(AAVs)之運用》,海軍陸戰隊司令部翻譯,93 年 8 月。

最大垂 直障礙 高度	0.7 公尺	0.61 公尺	0.91 公尺	0.91 公尺	V150、 AAV7 較 佳
水中最 高前進 速度	5.79 公里/小時	5.79 公里/小時	4.8 公里/小時	13.12 公里/小時	AAV7 較佳
涉水 深度	101 公分	120 公分	110 公分	準則查無 數據資料	CM21 較佳
水中推進方式	以履劳	带 動	輪胎帶動	水流噴射 裝置	裝備不 同、無法 比較
乘員(含駕 駛)	13	14	9	24	AAV7 搭 載人數 最多
可否涉水	可	可	可	可	
浮游 能力	無	可	可	可	
浮游 紀錄	無	無	無	有	
綜合 評析	1. 克服特殊地形部分:四種車型能力大致相同。 2. 水中操作能力: CM21、V150、AAV7 均可涉水、浮游,但以 AAV7 水中速度最快及載運人數最多為最佳,因此判斷 AAV7 最適宜水中作業。				

資料來源:作者彙整自製。

六、甲車涉水救災準備(以本軍M113、CM21、V150為例):

(一) 甲車涉水前準備事項

經分析之後,上述危險因素均證明甲車無法在惡劣條件下實施浮游進入災區,但仍可在經過判斷屬於安全範圍內實施涉水,而涉水前仍需詳加準備方可實施,準備事項如表七。

表七:涉水前車輛檢查項目表

車型 項目 M113 甲車	CM21 甲車	V150 甲車
------------------	---------	---------

所有 頂門	確使各開啟或關閉鎖工作正常,檢查名 若有龜裂現象或破損密封不良,應立即 映				
著陸板人員進 出門	檢查著陸板密封墊及連桿,若密封 墊有龜裂現象、破損或密封不良, 應立即向保養人員反映。	此裝置			
艙底泵	操作艙底泵並確定其是否正常。接通抽 應該會發亮。用細鐵絲試通泵通氣口, 否清潔暢通。如果抽出水泵無法正常工 除,或向保養人員反映。	檢查通氣口是			
保養孔蓋及放 洩螺塞	保養孔蓋及放洩螺塞裝妥並旋緊,確使所有均在定位 及緊固。				
裝載 配重	所有裝備均應安置於定位,使負荷平衡。				
其他		引閉射孔,並鎖 :。			

資料來源:作者彙整自製。

(二)乘員注意事項:

- 1. 每位乘員應穿著充氣式救生衣及熟知使用方法。
- 2. 確使車上裝載物品固定,如果物品滑移,車子將因此失去平衡。
- 3. 基於安全理由,應打開所有頂門蓋。所有乘員均不可使用安全帶。
- 4. 救助逃難民眾時,需要求穿著救生衣並教導使用方法,所有 乘員必需會游泳,若民眾未具泳技,則需編組具泳技人員協 助。
- 5. 涉水操作中,若需讓逃難民眾乘坐,民眾與其隨身行李需分 開裝載,因會影響甲車配重導致車輛失衡。
- 6. 每位乘員應了解在危急時如何逃生(如車輛翻覆或沉沒,乘 員應冷靜並各就其位,在乘員室尚未被水完全淹沒前,所有

乘員依操作要領完成救生衣充氣後並呼吸足一口氣,待車內 外水壓平等後,儘速由最近的門離開車輛)。

(三)涉水注意事項:

⊖操作注意事項:

- 1. M113 (含 CM21 系):
- (1)車輛開始入水後,將排檔桿移至1檔位置,除停車或倒車,涉水時均應使用1檔。
- (2) 隨時注意抽水泵浦是否正常作動,是否正常排水。
- (3)使用樞軸轉向操縱桿操作車輛,須注意車輛在水中之操 作反應不如地面靈敏,故應注意避免過度轉向。
- (4)必須隨時警惕水中漂流與淹沒之障礙物。欲避開大型漂流物時,應向上游改變方向,讓障礙物先漂過,絕不可試圖由漂流物下游越過,一小片水波可能暗示一個淹沒之障礙物,觸及此等物體皆可能使車輛翻覆。

2. V150:

- (1) 置車輛於四輪傳動設定並使用低加力檔。
- (2)選擇土質堅硬、坡度平緩處,使車輛與岸線垂直,緩慢 進入水中。
- (3) 餘注意事項同M113。

□涉水後注意事項:

1. M113 (含 CM21 系):

車輛本身可防止水進入軸承及動力機室,在淺水中(小於30公分深)行駛,除檢查輪殼是否進水外並不須要特別的保養勤務。在深水中(101公分以內)涉水後除檢查承載輪輪轂及最終傳動器是否進水外,應儘快做車底潤滑保養勤務,並且清潔艙底泵。

2. V150:

旋開車底放洩螺塞,排除車內存餘之積水。徹底潤滑各外部潤滑點,以排除任何可能進入的積水或污物。若車輛在海

水中浸過,應以清水將全車內外及抽水泵浦澈底冲洗,以防生銹或腐蝕。

七、未來運用甲車救災規劃之我見

(一)甲車安全部分

- 1. 建議未來應由聯勤兵整中心或委託國內公民營學術機構,對 國軍各型甲車性能進行研究,考量甲車涉水操作相關條件後 進行實驗,並針對甲車進入水患區域時所可能遭遇狀況加以 分析研判,待取得安全操作數據後,再研討甲車水中操作之 需求(如進行性能研改、增加附件等方式),以徹底消除危 險因子。
- 2. 陸軍司令部已明令國造 CM21 車系視同 M113 車系列為禁止浮游裝備¹⁷。但 V150 甲車亦久未實施浮游作業,故建議未來在使用時應視同 M113 甲車列為禁止浮游裝備。

(二) 救災規劃部分

1. 甲車使用救災,應建立標準作業程序:現階段在未獲得安全數據前,未來在規劃運用甲車執行救災任務時,需考量在安全範圍下(天候、未超過甲車額定水深深度或流速時),部隊長可先運用甲車執行人員疏散及物資運送等人道救援任務(如圖五);另外應先建立風險管理評估機制或標準作業程序,供指揮官、幕僚判定危險係數,再行決定運用與否,否則在淹水區域不明或水深過深的情況下(即無法獲得足夠情資時),不宜貿然派遣車輛進入危險區域執行救援任務。



¹⁷ 依據司令部 98 年 11 月 5 日兵科學校災害防救課程規劃研討會中主席指裁示事項。

圖五:機步 298 旅以 V150 甲車運送物資進入災區 資料來源:《八八水災陸軍救援紀實》,(桃園:陸軍教準部),98 年12月,頁4-203。

2. 依地區特性劃分責任區: 救災已為國軍中心任務,然各地區地理特性各異,故各作戰區應劃分責任區域,並結合當地部隊編裝,適當分配任務;例如在八八水災時,即曾運用工兵部隊的橡皮艇進入災區勘查(如圖六)。另外應持續檢討救災時之使用數量是否充足,若不足時則可以徵召民間救難、民防組織的人員裝備納入使用,並利用在地人熟知環境之優勢,加上具有救難經驗,可運用擔任部隊救災前之嚮導,在計畫執行前擔任災害地區之偵察員,以便幕僚能迅速訂出安全路線供救援車輛行駛¹⁸,提升救援之安全性。



圖六:司令乘坐橡皮艇進入災區視導 資料來源:《八八水災陸軍救援紀實》,(桃園:陸軍教準部),98 年12月,頁3-17。

3. 平日落實兵要調查,瞭解責任區域:平時各部隊應持續戰場經營,尤其在易受天災侵害之區域,應建立預報機制,並建置完整地區資料庫以供各單位查詢,以便讓部隊能分析災情可能發生位置、災情發生可能類型及相關衍生災情,先期研討各種可能發生狀況,明確規範不同災害狀況下搶救對象與重點;在災情可能發生之徵候明確時,則立即與地方政府保

¹⁸ 同註1,頁67。

持聯繫以保持資訊新穎及資源獲得無誤,並派遣適當兵力進入預備救災位置,以防範災情發生或擴大¹⁹。另與當地縣市政府之警消機關聯絡,簽訂合作備忘錄,在特定季節(風災或汛期)前實施聯合救災訓練,磨練其救災技能及協調合作之默契,以增加人員實務經驗。

- 4. 配合部隊專長,建立本軍救災之師資種能:比如特戰部隊即 具備特種地形作戰之能力,可檢討適當人員送往內政部消防 署之特種救難訓練中心接受相關訓練,而人員歸建後即可成 為部隊師資,建立部隊救援能量。
- 5. 檢討車輛現況、保持裝備妥善:本軍甲車在全車頂門、人員進出門、保養孔蓋等部位均裝設密封墊,但甲車已久未浮游,所以浮游時是否能達到防水效果有待驗證;另 M113、 V150 甲車隨裝配賦表內並未有配備水中輔助裝備(如浮囊包件、配重板等),未來是否需要購置,亦需再檢討。
- 6. 運用現代科技優勢:目前工兵部隊已增加配賦新式高效能裝備,例如: (紅外線、心跳式、影音式生命探測器、油壓工具組、油壓抽水機、救援貨櫃、氣墊式偵察突擊舟及測距望遠鏡、雷射測距經緯儀、掌上型 GPS 衛星定位系統、光學水準儀),對救災效能已有顯著提升²⁰; 另趙副部長亦曾指導研發之 UGV 地面遙控無人載具,可以現有研發成果為基礎,賡續研究增加生命探測、危險狀況下簡易災情處理功能等,可有效增加國家整體救災能量²¹。

參、結語:

經上述分析,M113、CM21及V150等甲車在未獲得足夠情資時,並不適於進入水患區域時執行任務;且許多車輛均已服役超過十年以上,加上料件供應效率不彰,使得裝備妥善率不佳,若

 $^{^{19}}$ 戴有財,<國軍未來救災面臨挑戰與因應策略之研析>,步兵季刊 2009 年 11 月,頁 10 。 同註 19 ,頁 17 。

²¹同註19,頁18。

在許多不確定因素未廓清前,即投入救災,易肇生危安事件,輕則裝備受損,重則人員傷亡,故現階段應審慎評估使用時機;但救災首重救命,常令第一線救災指揮官陷入天人交戰之中,但毋忘記救災應優先考量救災部隊本身之安全要求;因此,未來出動救援車輛應需檢討服役時間較短,車況佳之車輛投入救災;另陸戰隊 AAV7 最初設計即為兩棲使用,安全性較可靠,故國軍在未來考量兵力運用時,應以 AAV7 為優先考量,(如圖七)。而回顧本軍過去參與許多重大救災任務,其危安事件之肇因多以人為因素居多,多數均可於事前察覺及加以防處;故各級幹部應秉持耐心及細心,凡事「循程序、按步驟、遵要領」,落實依循「風險管理」執行各項救災任務,方能確保部隊安全及任務達成。



圖七:陸戰隊 AAV7 協助撤離災民 資料來源:《八八水災陸軍救援紀實》,(桃園:陸軍教準部),98 年12月,頁4-202。

姓名:劉欽鵬

身份證字號:T121387054

出生日期:63年1月15日

級職:少校教官

單位:陸軍步兵學校總教官室裝步戰術組

地址:高雄市楠梓區德信街 105 巷 19 號八樓

電話:07-3603867

手機: 0938882196

論文字數:8353字,圖7張