

M68-105 公厘戰車砲擊發電路測試板改良之探討

筆者/江志勝

提要

- 一、戰車砲之砲門與砲尾機構為戰車砲射擊重要機件,操作人員於平日工作勤務中,應依據準則、技令定期檢查與保養,消弭實彈射擊故障狀況,使射擊任務順遂。
- 二、但戰車砲射擊前除了再次確認規規用正是否無誤外,亦須完成實彈射擊前之擊發電路測試,方可執行射擊任務。
- 三、我國主力戰車服役已達20餘年,將面臨機件老化、消失性商源問題,料件 籌備不易,各級督導幹部對裝備保養、操作及運作流程應有相當程度認知, 才能有效督導操作人員,並發覺操作人員在操作過程中是否產生問題,當 下適時改正問題,方能消弭實彈射擊危安因素。

關鍵詞:電擊發、電路測試、擊發電路測試板

壹、前言

筆者近期輔導部隊演訓與戰車排輪訓戰車砲射擊訓測,於戰車砲實彈射擊前實施擊發電路測試檢查後,出現擊發電路測試過程中,燈泡不亮未通過擊發電路測試檢查,通常戰車乘員會認定屬裝備成因造成,進行發火機更換後,再次執行擊發電路測試檢查,燈泡依舊不亮未通過擊發電路測試檢查,經筆者進一步檢查後,發現其肇因為擊發電路測試板上之燈泡內鎢絲已斷損,導致測試過程中燈泡始終不亮,無法通過擊發電路測試檢查,耽誤寶貴可用射擊時間,究其原因人員未對擊發電路測試板實施檢查,造成射擊訓練程序延宕,希藉本文使操作人員瞭解正確檢查方式,撙節檢查時間,以利部隊射擊訓練遂行。

另現行擊發電路測試板使用過程中,就原裝燈泡在使用與更換有諸多不便 之處,就現行燈泡而言易造成誤判,且燈泡損壞時,更換過程中容易造成燈泡 外部玻璃破裂,造成人員受傷,本文中將提出擊發電路測試板燈泡改良方案與 現有燈泡進行分析與比較,藉以提升檢查人員便利性,有助於於擊發電路測試 檢查時,有效進行判斷與辨識。



貳、戰車砲擊發作動方式


目前現役主力戰車 CM11、M60A3、M41D 三種型號戰車,除 M41D 為傳統貫力式擊發¹外, CM11、M60A3 均屬電流傳導式擊發也稱「電流式」²,兩種擊發作用方式均不同,以下分述說明。

一、貫力式擊發3:

現役 M41D 戰車之戰車砲型式為 M32K1 式 76 公厘戰車砲,當開門時發火機總成,受撥機桿垂直拉柄與回力桿之管制而固定在後,(如圖 1);關門後當射手使用手動或電力操作擊發連動裝置時,使發火機向前,(如圖 02),撞擊戰車砲彈藥底火並完成擊發動作,該擊發作動方式稱為貫力式擊發。



資料來源:作者自行拍攝





資料來源:作者自行拍攝

¹ 陸軍司令部·《陸軍 M41D 戰車操作手冊(第二版)》·(桃園龍潭:陸軍司令部·中華民國 100 年 09 月 29 日)· 頁 3-31。

² 陸軍司令部·《陸軍 M60A3 TTS 戰車操作手冊 (第二版)》·(桃園龍潭:陸軍司令部·中華民國 103 年 07 月 31 日)·頁 2-143。

³ 同註1。



二、電流式擊發4:

現役 CM11、M60A3 戰車之戰車砲型式為 M68A1 式 105 公厘戰車砲,當開門時其發火機向後,(如圖 3),以免砲尾環截斷發火機前端;關門時擊針簧之簧力伸張將發火機前推復位,(如圖 4),此時發火機前端與砲彈底火輕輕接觸,車長與射手其中一人按壓扳機或射手轉動人力擊發發電機握把時,電流經導桿→發火機→砲彈底火,迫使戰車砲彈藥擊發,該擊發作動方式稱為電流式擊發。



圖 3-當開閂時其發火機向後進入砲閂內

資料來源:作者自行拍攝



圖 4-當開閂時其發火機向後進入砲閂內

資料來源:作者自行拍攝

⁴ 同註 2, 頁 2-143。



參、砲尾機構組件檢查

戰車砲射擊前均實施射控裝置檢查,除了再次確認覘視規正是否無誤外, 還須完成戰車砲實彈射擊前的擊發電路測試,才可執行戰車砲射擊任務,但實 施擊發電路測試前,應先檢查砲尾機構與砲閂細部組件及功能測試檢查,確認 機械運作是否正常,以免因其他組件問題而影響發火機功能,以下就砲尾機構 組件、砲閂細部組件與手動開門檢查及最後擊發電路測試,分述如下。

一、砲尾機構組件檢查:

(-) 砲閂操作手柄檢查⁵:

- 1.目視檢查外觀有無鏽蝕,若產生鏽蝕應完成除鏽,若已嚴重鏽蝕無法除 鏽處理,通知二級砲塔保修人員。
- 2.砲門操作手柄上方頂塞應能受外力下壓,並於外力移除後能自動復歸原位,拉動砲門操作手柄應能帶動砲門運動,若作動不正常,通知二級砲塔保修人員進行檢修。
- 3.緊急關門裝置受外力作用時,應能正常作動並將砲門帶回復歸位置,若 作動不正常,通知二級砲塔保修人員進行檢修。

(二)砲閂操作曲軸6:

目視檢查外觀有無鏽蝕,若產生鏽蝕應完成除鏽,若已嚴重鏽蝕無法除 鏽處理,通知二級砲塔保修人員。

(三)操作軸及閂體曲軸7:

1.操作軸:

目視檢查外觀有無鏽蝕,若產生鏽蝕應完成除鏽,若已嚴重鏽蝕無法除 鏽處理,通知二級砲塔保修人員。

2. 閂體曲軸:

- (1)目視檢查外觀有無鏽蝕,若產生鏽蝕應完成除鏽,若已嚴重鏽蝕無法 除鏽處理,通知二級砲塔保修人員。
- (2) 閂體曲軸應能與橫頭樞軸相結合,(如圖 5),若否,則通知二級砲塔保 修人員進行檢修。

⁵ 陸軍司令部·《陸軍主官裝備檢查暨妥善鑑定檢查手冊》·(桃園龍潭:陸軍司令部·中華民國 92 年 09 月 01 日)·頁 24。

⁶ 同註 5。

⁷ 同註 5。



圖 5、 閂體曲軸與橫頭樞軸結合



資料來源:作者自行拍攝

(四)關鬥簧調節器8:

- 1.目視檢查外觀有無鏽蝕,若產生鏽蝕應完成除鏽,若已嚴重鏽蝕無法除 鏽處理,通知二級砲塔保修人員。
- 2.能否依三段簧力實施調整,若否,則通知二級砲塔保修人員進行檢修。
- 3. 若於砲閂操作期間簧力自動鬆開,通知二級砲塔保修人員進行檢修。

(五)凸輪總成⁹:

- 1.目視檢查外觀有無鏽蝕,若產生鏽蝕應完成除鏽,若已嚴重鏽蝕無法除 鏽處理,通知二級砲塔保修人員。
- 2.能否依五段退殼速率實施調整,若否,則通知二級砲塔保修人員進行檢修。

二、砲閂細部組件檢查¹⁰:

所有砲門細部組件均以目視外觀檢查,各砲門細部組件外觀有變形與嚴重 磨損及裂痕均須實施更換,且所有組件須完整不得缺件;外觀如有鏽蝕則 須進行除鏽工作,若已嚴重鏽蝕無法除鏽處理則更換組件。

三、功能測試檢查:

完成所有砲閂細部組件安裝後,須實施功能測試檢查,操作人員站在砲尾環正後方,雙腳勿置於砲閂正下方,以左手持砲閂操作手柄,眼睛直視砲閂與砲尾環之間縫隙,(如圖 06),如砲塔室內光線不足,可以右手持手電筒輔助照明,此時應可清楚看見發火機前端擊針部位凸出於砲閂本體,左手輕拉砲閂操作手柄向後,眼睛持續觀察發火機前端擊針部分,應隨砲閂操作手柄行程改變越大,發火機應作動越往內縮,反之行程越小則發火機應越驅於復歸位置。

如發火機作動正常,則可進行擊發電路測試;若無法正常作動,重新檢查 砲閂細部組件,有無安裝方式錯誤,若安裝錯誤則更正重新安裝並再實施

⁸ 同註 5,頁 25。

⁹ 同註 5, 頁 26。

¹⁰ 同註 5。

手動開門檢查,仍無法正常作動,通知二級砲塔保修人員進行檢修。

圖 6-於砲尾環正後方眼睛直視砲尾環之間縫隙



資料來源:作者自行拍攝

四、擊發電路檢查11:

砲門各細部組件完成安裝且經手動開門檢查無誤後,即可實施擊發電路檢 查;戰車砲擊發裝置計有車長超越握把,(如圖 7)、射手 H 型握把,(如圖 8)、射手人力高低握把, (如圖 9)、射手之手動擊發裝置, (如圖 10), 等四 部分,每個擊發裝置都須經過擊發電路檢查,並確定擊發電路測試板上之 燈泡亮起,即完成擊發電路檢查。

若任一裝置無法經過擊發電路檢查,通知二級砲塔保修人員進行檢修。



圖 7-車長超越握把擊發鈕

資料來源:作者自行拍攝

¹¹ 同註 2, 頁 2-280。



圖 8-射手 H 型握把擊發鈕



資料來源:作者自行拍攝

圖 9-射手人力高低握把擊發鈕



資料來源:作者自行拍攝

圖 10-射手之手動擊發裝置



資料來源:作者自行拍攝



肆、擊發電路測試板組成及作用原理

戰車砲實彈射擊前均須完成擊發電路測試檢查,倘若擊發電路測試板為非 妥善狀態下,實施擊發電路測試檢查的人員,不但無法對戰車砲武器系統電路 實施檢查,也易形成裝備妥善的誤判,另檢查人員會窮於找尋問題而耗費大量 檢查時間,最終延誤射擊任務執行。

為求瞭解擊發電路測試板的檢查要領,首先須瞭解擊發電路測試板之組成及作用原理,以下就擊發電路測試板說明其組成與作用原理如下。

一、擊發電路測試板組成:

擊發電路測試板,(如圖 11)組成可區分燈泡透明保護罩、燈泡、L 支撐架、燈泡座、正極線簇、負極線簇、板身、正極接觸銅面、負極接觸銅面等九個部分,以下分述說明:



圖 11-擊發電路測試板

資料來源:作者自行拍攝

(一)燈泡透明保護罩:

燈泡透明保護罩位於 L 支撐架上方, (如圖 12), 其功用為保護燈泡不受外力影響損壞,保護罩為透明材質,方便觀察燈泡是否作用正常。



圖 12-燈泡透明保護罩

資料來源:作者自行拍攝



(二)燈泡:

燈泡位於燈泡座上,(如圖 13),其功用為實施戰車砲武器系統電路檢查 時,顯示戰車砲武器系統電路是否通電藉使燈泡亮起,以供檢查人員作為 檢查判斷之標準。




圖 13-燈泡

資料來源:作者自行拍攝

(三)L 支撐架:

L支撑架位於板身上方為鋁合金材質,(如圖 14),其功用為連接板身與燈 泡座之承接支撐部分,以及固定燈泡透明保護罩。



圖 14-L 支撐架

資料來源:作者自行拍攝

(四)燈泡座:

燈泡座位於 L 支撐架上, (如圖 15), 其功用為連接燈泡以及正極線簇與 負極線簇。



圖 15-燈泡座位於 L 支撐架

資料來源:作者自行拍攝

(五)正極線簇:

正極線簇位於燈泡座底部,(如圖 16),其功用為連接燈泡座底部正極部分與正極接觸銅面兩處,並肩負正極電流傳導以供燈泡作用。



圖 16-正極線簇位於燈泡座底部

資料來源:作者自行拍攝



(六)負極線簇:

負極線簇位於燈泡座側邊,並以螺絲固定於 L 支撐架與燈泡座之間,(如 圖 17),其功用為連接燈泡座負極部分與負極接觸銅面兩處,並肩負接地 負極傳導以供燈泡作用。



圖 17-負極線簇位於燈泡座側邊

資料來源:作者自行拍攝

(七)板身:

板身位於 L 支撐架下方並以螺絲固定,(如圖 18),為木質材料,其功用 為連接正、負極線簇與正、負極接觸銅面,並兼具擊發電路測試板主結 構,方便置入砲閂與藥室之間隙縫,(如圖 19),以供檢查人員實施戰車 砲武器系統電路檢查。



圖 18-板身位於 L 支撑架下方並以螺絲固定

資料來源:作者自行拍攝





圖 19-板身置入砲閂與砲尾環之間隙縫

資料來源:作者自行拍攝

(八)正極接觸銅面:

正極接觸銅面位於板身正面中央底部,(如圖 20),其功用為連接正極線 簇與發火機前端接觸藉以傳導正極電流,以供燈泡作用。



圖 20-正極接觸銅面位於板身正面中央底部

資料來源:作者自行拍攝



(九)負極接觸銅面:

負極接觸銅面位於板身背面右半部,(如圖 21),其功用為連接負極線簇 與藥室外壁接觸藉以傳導接地負極,以供燈泡作用。



圖 21-負極接觸銅面位於板身背面右半部

資料來源:作者自行拍攝

二、擊發電路測試板作用原理:

擊發電路測試板為被動之檢測元件,須藉由透過戰車砲武器系統電路,將正電傳導至發火機,此時發火機前端與正極接觸銅面相接觸,同時背面負極接觸銅面與藥室外壁接觸形成迴路後,使擊發電路測試板燈泡作用亮起,(如圖 22),而燈泡亮起時間維持短暫 1.5 秒後燈泡隨之熄滅。

如此可見,實施擊發電路測試檢查戰車砲武器系統電路是否妥善,檢查人員須觀察擊發電路測試板燈泡是否亮起為判斷依據。



圖 22-擊發電路測試板燈泡作用亮起

資料來源:作者自行拍攝



伍、擊發電路測試板燈泡故障成因與排除方式

因近期裝甲部隊於戰車砲實彈射擊前實施擊發電路測試檢查後,發現擊發 電路測試過程中,發生多起燈泡不亮未通過擊發電路測試檢查情形,經檢查後, 實屬擊發電路測試板燈泡損壞以及燈泡未安裝妥善所導致,而非砲尾機構與砲 閂相關組件之裝備問題,以下就故障成因與排除方式實施說明。

一、故障成因:

戰車砲擊發電路測試板故障產生不外乎為燈泡與線路問題,而單位操作人 員也最常疏漏對此兩處實施檢查,以下就燈泡與線路故障成因實施說明。

(一)燈泡損壞:

1. 選用錯誤電壓值燈泡:

單位人員發現擊發電路測試板燈泡損壞時,實施燈泡更換,但往往只注 意燈泡外觀形式是否相符,卻忽略另一件要點,燈泡所能負荷之電壓值. 是否也能相符,目前現役 CM11、M60A3 戰車,電瓶產生之電壓值為 24V12,故於實施擊發電路測試板燈泡更換時,應注意燈泡電壓值是否相 符,常見的問題都是使用未對應電壓值之燈泡 12V,(如圖 23),燈泡內 鎢絲無法負荷隨即燒斷,(如圖 24);單位人員時常未注意此細節,使得 燈泡反覆更換耗時耗材。




圖 23-選擇錯誤電壓值燈泡

資料來源:作者自行拍攝

¹² 同註,頁3-14。



圖 24-燈泡內鎢絲燒斷



資料來源:作者自行拍攝

2.受外力撞擊:

擊發電路測試板外觀雖然板身與 L 支撐架採用木質與鋁合金,但是受到 外力撞擊時,燈泡依然會受到震動,劇烈震動也會使鎢絲產生斷裂現象, (如圖 25);單位人員於拿取擊發電路測試板或放置時,都應小心輕放, 最忌諱使用完畢後,隨便扔置,造成燈泡以及其他部件損壞。





資料來源:作者自行拍攝



(二)線路故障:

戰車砲擊發電路測試板線路故障較為少見,因戰車砲擊發電路測試板線 路設計屬於開放式,所以操作人員拿取時不握取板身,都是拿捏線路部 分,時間久了電線蕊會慢慢與焊接固定點斷開,形成斷路現象致無法使 用。

二、排除方式:

(一)燈泡更換:

擊發電路測試板因燈泡損壞須實施更換時,更換燈泡過程中,常因操作人員不瞭解燈泡拆、裝方式,導致更換燈泡過程中,操作人員未正確安裝燈泡或受傷,以下就燈泡安裝操作程序與容易造成操作人員受傷部分實施說明:

1. 燈泡安裝操作程序:

(1)取下燈泡透明保護罩:

實施燈泡更換時,須將泡透明保護罩拆卸,以徒手方式握住燈泡透明保護罩,(如圖 26),逆時針方向旋轉,(如圖 27),將燈泡透明保護罩從 L 支撐架取下,(如圖 28)。



圖 26-握住燈泡透明保護罩

資料來源:作者自行拍攝



圖 27-逆時針方向旋轉燈泡透明保護罩



資料來源:作者自行拍攝



圖 28-取下燈泡透明保護罩

資料來源:作者自行拍攝

(2)取下燈泡:

以徒手方式輕輕抓住燈泡玻璃外壁,(如圖 29),向下施壓使燈泡往下置入維持不動,(如圖 30),同時再向左旋轉迫使燈泡脫離固定槽後,並從燈泡座取出燈泡,(如圖 31)。

圖 29-輕輕抓住燈泡玻璃外壁



資料來源:作者自行拍攝

圖 30-向下施壓使燈泡往下置入



資料來源:作者自行拍攝

圖 31-迫使燈泡脫離固定槽後取下燈泡



資料來源:作者自行拍攝





(3)安裝燈泡:

更換完之新品燈泡後重新安裝回擊發電路測試板燈泡座,安裝燈泡前須再次確認燈泡規格與型號是否相符,以下就燈泡安裝方式實施說明。

A.確認防呆記號:

防呆記號有兩個地方須留意,燈泡座,(如圖 32),與燈泡負極接觸面, (如圖 33);特別注意燈泡負極接觸面之防呆記號,此處防呆記號須兩 處都為明顯凸起,不可單一狀態。





資料來源:作者自行拍攝




圖 33-燈泡負極接觸面防呆記號

資料來源:作者自行拍攝

B. 燈泡固定於燈泡座:

以徒手方式輕輕抓住燈泡玻璃外壁,並將燈泡與燈泡座之防呆記號相對正置入燈泡,(如圖 34),微向下施加施壓力迫使燈泡往下置入維持不動,同時再向右旋轉使燈泡進入固定槽即完成燈泡安裝。





資料來源:作者自行拍攝

C.安裝燈泡透明保護罩:

將燈泡透明保護罩平穩放置 L 支撐架, (如圖 35)並對正螺牙,以徒手方式順時間方向旋轉將燈泡透明保護罩旋入至緊固為止。





資料來源:作者自行拍攝



D.檢驗擊發電路測試板:

首先準備一部戰車砲武器系統妥善之戰車實施擊發電路檢查,透過擊發電路檢查車長超越握把、射手H型握把、射手人力高低握把、射手之手動擊發裝置等四部分,均可使擊發電路測試板燈泡亮起即完成擊發電路測試板之檢驗。

(4)更換燈泡注意事項:

於更換擊發電路測試板燈泡過程中,須靠徒手抓住燈泡玻璃外壁,再施 以壓力將燈泡安裝至燈泡座內,此處經常發生燈泡玻璃外壁因受壓力破 裂,(如圖 36),致操作人員手指遭玻璃割傷,(如圖 37),因礙於擊發 電路測試板自身設計關係,造成操作人員於施作過程中產生不便,故於 更換燈泡前應穿戴防穿刺手套以維安全。





資料來源:作者自行拍攝



圖 37-操作人員手指遭玻璃割傷

資料來源:作者自行拍攝


(二)線路檢測:

戰車砲擊發電路測試板檢測線路時,須藉三用電錶並切換至歐姆檔位實

施線路檢測,此方式可明確檢測出線路是否為導通,以下就線路檢測方式實施說明。

1.正極線簇檢測:

(1)將三用電錶測檢測用探針線簇,依對應紅與黑兩種顏色分別連接至三 用電錶機身,(如圖 38),測試檔位切換至歐姆(電阻)檔 X1 位置,(如圖 39)。





資料來源:作者自行拍攝



圖 39-測試檔位切換至歐姆檔 X1 位置

資料來源:作者自行拍攝



(2)將紅色探針前端觸碰燈泡座底部金屬正極接點,(如圖 40)。 圖 40-紅色探針前端觸碰燈泡座底部金屬正極接點



資料來源:作者自行拍攝

(3)將黑色探針前端觸碰正極接觸銅面之表面,(如圖 41)。



圖 41-黑色探針前端觸碰正極接觸銅面之表面

資料來源:作者自行拍攝

(4)觀察三用電錶之讀錶指針是否作動,(如圖 42),若作動,則表示正極線 簇線路與燈泡座金屬正極接點以及正極接觸銅面均為通路屬正常,若 無作動,則表示為斷路屬故障,須依補保系統實施申補更換。



圖 42-三用電錶之讀錶指針作動

資料來源:作者自行拍攝

2.負極線簇:


- (1)同正極線簇檢測步驟(1)實施。
- (2)將紅色探針前端觸碰燈泡座側邊金屬負極面,(如圖 43)。 圖 43-紅色探針前端觸碰燈泡座側邊負極面



資料來源:作者自行拍攝



(3)將黑色探針前端觸碰負極線簇與板身連接之接點,(如圖 44)。 圖 44-黑色探針前端觸碰負極線簇與板身連接之接點



資料來源:作者自行拍攝


- (4)觀察三用電錶之讀錶指針是否作動,若作動,則表示負極線簇線路與燈 泡座側邊金屬負極面均為通路屬正常,若無作動,則表示為斷路屬故障, 須依補保系統實施申補更換。
- 3.負極接觸銅面:
 - (1)同正極線簇檢測步驟(1)實施。
 - (2)將紅色探針前端觸碰負極線簇與板身連接之接點,(如圖 45)。 圖 45-紅色探針前端觸碰負極線簇與板身連接之接點




資料來源:作者自行拍攝



(3) 將黑色探針前端觸碰負極接觸銅面, (如圖 46)。





資料來源:作者自行拍攝

(4)觀察三用電錶之讀錶指針是否作動,若作動,則表示負極接觸銅面為通 路屬正常,若無作動,則表示為斷路屬故障,須依補保系統實施申補更 換。

陸、擊發電路測試板燈泡改良

傳統燈泡發亮元件都使用鎢絲為材料,且為使燈泡亮源得以發揮,外部均使用玻璃材質以供保護與密封鎢絲及其附件,因燈泡外壁為玻璃材質,更換燈泡時,外壁玻璃經常受壓力影響破裂,使得破裂玻璃間接對操作人員造成傷害,另傳統燈泡發亮元件採用鎢絲材質,鎢絲一旦產生斷裂該燈泡即壽命終結須實施更換,因此尋找坊間廠商重新研製燈泡,改良後的燈泡(以下稱為,新式燈泡)採 LED 發亮元件,徹底改善傳統燈泡缺點更便利於操作人員使用,以下針對新式燈泡實施說明介紹。


一、新式燈泡組成:

新式燈泡不同於傳統燈泡,外觀與結構已經捨棄傳統設計方式,原傳統燈泡外壁玻璃改良後採用電路板,(如圖 47),為主體架構,內部鎢絲發亮元件改良後採用 LED 燈珠(發光二極體,Light Emitting Diode,以下簡稱LED),(如圖 48),¹³新式燈泡發亮元件並非只有單一燈珠設計,於主體架構上總共設置 10 個 LED 燈珠,(如圖 49),頂部設置 3 個 LED 燈珠,(如圖

¹³ 知識力(Hightech) · 〈LED 是什麼?發光二極體的構造 〉· (台北市·科技新知·Stockfeel·2020 年 11 月 30 日) · https://www.stockfeel.com.tw/led-%E7%99%BC%E5%85%E4%BA%8C%E6%A5%B5%E9%AB%94-%E6%A7%8B%E9%80%A0/ · (2023 年 03 月 01 日) ∘




50), 合計 13 個 LED 燈珠。





資料來源:作者自行拍攝

圖 48-新式燈泡發亮元件採用 LED 燈珠



資料來源:作者自行拍攝



圖 49-主體架構上總共設置 10 個 LED 燈珠



資料來源:作者自行拍攝





資料來源:作者自行拍攝

二、燈泡安裝操作程序:

燈泡安裝操作程序與現行作法完全相同,因新式燈泡主體架構改良為電路 板作為骨架,操作人員相同以徒手方式抓取,可以更方便施力進行安裝, 不會有傳統燈泡外壁玻璃破裂問題,操作人員於施作過程更於便利及安全。

三、檢驗擊發電路測試板:

準備一部戰車砲武器系統妥善之戰車實施擊發電路檢查,透過擊發電路檢查車長超越握把、射手 H 型握把、射手人力高低握把、射手之手動擊發裝置等四部分,均可使擊發電路測試板 LED 燈泡亮起,(如圖 51),即完成擊發電路測試板之檢驗。



圖 51-實施擊發電路測試 LED 燈泡亮起



資料來源:作者自行拍攝

柒、分析比較

經上述,可明顯看出兩者燈泡於使用上之優、缺點,傳統燈泡在坊間市面 普遍販售,各式各樣型號、規格齊全,全都屬量產品,取得方便且價位相對便 宜,新式燈泡須採客製化,故價位並沒有傳統燈泡具優勢,但就安全性、耐用 性就已提升不少,以下就兩者燈泡列舉優、缺點進行分析比較。

一、安全性:

(一)傳統燈泡:

外壁採用玻璃材質,容易受外力影響產生破裂,使操作人員手指遭玻璃割傷,對操作人員工作安全為一隱憂。

(二)新式燈泡:

外觀與結構已經捨棄傳統玻璃材質設計方式,改良後採用電路板為主體架構,操作人員徒手抓取,可以更方便施力進行安裝,不會有傳統燈泡外壁玻璃破裂問題,對操作人員工作安全無慮。

二、耐用性:

(一)傳統燈泡:

發亮元件都使用鎢絲為材料,受到外力撞擊時,劇烈震動會使鎢絲產生斷 裂現象,不論是受外在因素影響或工作壽命時數已到,燈泡內鎢絲斷裂損 壞後,即代表壽命終結須實施更換,耐用性較差。

(二)新式燈泡:

發亮元件採用 LED 燈珠,燈泡主體架構改良後採用電路板,主體周圍由五片電路板構成,每片電路板有兩個 LED 燈珠,主體周圍就附有 10 個 LED 燈珠,另頂部設置一片電路板附有 3 個 LED 燈珠,整個新式燈泡合



計 13 個 LED 燈珠;因為有 13 個 LED 燈珠,只要不是 13 個 LED 燈珠全部損壞,還能工作的 LED 燈珠都是可以繼續發亮,大幅提升燈泡耐用性。 三、燈泡價位:

(一)傳統燈泡:

於坊間市面普遍販售,各式各樣型號、規格齊全,全都屬量產品,取得 方便且價位相對便宜,平均單個燈泡售價約臺幣 10 元。

(二)新式燈泡:

目前尚未量產採客製化研製,故價位並沒有傳統燈泡具優勢,此次與廠商合作研發50個,平均單個燈泡售價約120元價位居高。

兩種方式比較結果,可看出新式燈泡於安全性、耐用性都較優異於傳統 燈泡,除燈泡價位因尚未量產化故價位居高,以下為筆者整理之分析比較表, (如表 1)。

表 1、兩種燈泡比較表

名稱	傳統燈泡	新式燈泡
安全性	外壁採用玻璃材質,容易受外 力影響產生破裂,使操作人員 手指遭玻璃割傷。	外觀與結構已經捨棄傳統玻璃材質設計方式,改良後採用電路板為主體架構,操作人員徒手抓取,可以更方便施力進行安裝,不會有傳統燈泡外壁玻璃破裂問題。
優劣比較	劣	優
耐用性	發亮元件都使用鷂絲為材料,受到外力撞擊時,劇烈震動會使鷂絲產生斷裂現象,不動會使鷂絲產生斷裂現象,不論是受外在因素影響或工作壽命時數已到,燈泡內鎢絲斷裂損壞後,即代表壽命終結須實施更換。	發亮元件採用 LED 燈珠,燈 泡主體架構改良後採用電路 板,整個燈泡合計 13 個 LED 燈珠,只要不是 13 個 LED 燈 珠全部損壞,還能工作的 LED 燈珠都是可以繼續發亮。
優劣比較	劣	優
燈泡價位	於坊間市面普遍販售,各式各 樣型號、規格齊全,全都屬量 產品,取得方便且價位相對便 宜。	目前尚未量產採客製化研製,故價位並沒有傳統燈泡具優勢。
優劣比較	優	劣

資料來源:作者自行繪製



捌、結論

近年部隊組織型態轉變,射擊任務日益繁重,正是考驗武器、測試儀具裝備耐久度,也驗證各單位操作人員對其所屬武器、測試儀具裝備有否落實檢查 與保養,皆從射擊任務中逐一顯現,若是自身未落實保養勤務,先不論及射擊 技術良窳於裝備妥善上就已經構成堪慮。

藉本篇研究,將擊發電路測試板進行分析探討,使各單位操作人員得以獲得更便利與更具耐用性之測試儀具外,也能對其結構諸元更進一步瞭解認識, 另供武器裝備所屬單位能有快速解套方案可循。

我國主力戰車服役已達 20 餘年,許多機件已老化、商源消失,使得料件籌備不易,故須靠各單位操作人員於平日操作時,依準則、技令實施操作保養, 且各級督導幹部恪遵職責,應使用走動式管理,瞭解操作人員的工作狀況,發 現問題立即給予協助與改正,惟有如此本軍各種裝備才能提高裝備妥善,在補 保資源缺乏的情況下延續裝備壽限,並於各種演訓任務中順遂完成。



參考文獻

一、中文部分

(一)書籍:

- 1.陸軍司令部,《陸軍 CM11/12 戰車操作手冊 (第二版)》。(桃園龍潭:陸軍司令部,中華民國 103 年 07 月 31 日)。
- 2.陸軍司令部,《陸軍 M60A3 TTS 戰車操作手冊(第二版)》。(桃園龍潭:陸軍司令部,中華民國 103 年 07 月 31 日)。
- 3.陸軍司令部,《陸軍 M41D 戰車操作手冊 (第二版)》。(桃園龍潭:陸軍司令部,中華民國 100 年 09 月 29 日)。
- 4. 陸軍司令部,《陸軍戰車射擊教範》。(桃園龍潭:陸軍司令部,中華民國 107 年 07 月 26 日)。
- 5.TM9-2350-48H-10,《M48H、105 公厘火砲全履帶戰車操作手冊》。(桃園 龍潭:陸軍總司令部計畫署,中華民國81年06月30日)。
- 6.TM9-2350-48H-20-2,《M48H、105公厘火砲全履帶戰車砲塔單位保養手冊》。(台北南港:陸軍後勤司令部保修署譯印,中華民國83年06月15日)。
- 7.TM9-2350-253-10,《105 公厘火砲全履帶戰車及戰車熱源成像儀瞄準具操作手冊》。(台北南港:陸軍後勤司令部保修署譯印,中華民國 85 年 12 月 30 日)。
- 8.TM9-2350-253-20-2-1,《105 公厘火砲全履帶戰車砲塔單位保養手冊 (上)》。(台北南港:陸軍後勤司令部保修署譯印,中華民國84年06月15日)。
- 9.TM9-2350-253-20-2-2,《105 公厘火砲全履帶戰車砲塔單位保養手冊 (下)》。(台北南港:陸軍後勤司令部保修署譯印,中華民國85年02月10日)。
- 10.陸軍司令部,《連主官裝備檢查暨妥善鑑定檢查手冊》。陸軍總司令部頒布。 (桃園龍潭:陸軍司令部,中華民國 92 年 09 月 01 日)。

(二)網際網路:

知識力(Hightech), 〈LED 是什麼?發光二極體的構造〉。(台北市,科技新知, Stockfeel, 2020 年 11 月 30 日)。

https://www.stockfeel.com.tw/led-%E7%99%BC%E5%85%E4%BA%8C%E6%A5%B5%E9%AB%94-%E6%A7%8B%E9%80%A0/,(2023 年 03 月 01 日)。



筆者簡介



姓名:江志勝

級職:士官長教官

學歷: 裝校領導士官班 91 (24) 期、裝校士官高級班 95 (2) 期、

陸軍專科學校士官長正規班34期。

經歷:班長、助教、現任裝訓部兵器組士官長教官。

電子信箱: 軍網: army099014612@army.mil.tw

民網:solution@ms63.hinet.net