#### 如何改良遮板式靶場以增進射擊安全之研析



#### 作者簡介:

曾幸義上尉,志願役預官88年班,國立高雄應用科技大學畢業,現任步兵學校兵器組專業教官。

#### 提要:

- 一、國軍步兵輕兵器射擊靶場演進,已從以往需花費大量警戒靶勤人、物力及安全性偏低的開放式靶場,經參考德國射擊訓練場「A型遮板式自動化靶場射控系統」後,進步至現行遮板牆及避彈屋的靶場,節省了輕兵器射擊所需人、物力並大幅提升靶場安全性,但使用多年後仍有部分缺失及危安狀況產生殊值研究精進,因此本文針對遮板式靶場未來建構方向及細項規劃加以研析,以提升現用遮板式靶場功能及安全更臻完善。
- 二、本文參考國外設置輕兵器精準射擊模式,於靶區設置攝影機拍攝標靶射彈 命中情形,並將射擊結果傳輸至射擊線小螢幕上,透過拍攝可看出射擊成 果,一樣具有精準靶機的效果,且花費成本較低。
- 三、在靶場安全機制「預防火災產生」上,將遮板塊掛於遮板牆上,俾在一定 範圍內有效阻擋任何原因的射彈飛離靶場,遮板塊是先將柳木板浸泡「瀝 青」,使其能防蟲、耐日曬、風化及防火,即可有效防止射擊曳光彈跳彈釀 災事件,此靶場安全防護動作屬必然執行的項目。

### 壹、前言:

我國輕兵器射擊靶場演進,已從以往開放式靶場,需花費大量的人力、物 力及安全性偏低的狀況下,於民國77年陸軍步校及陸軍士校各設置有一座,十 道遮板牆及避彈屋的靶場,主要參考德國射擊訓練場「A型遮板式自動化靶場射 控系統」而建立,可節省輕兵器射擊所需人力、物力並提升了安全性,使用多 年後仍有部分缺失及危安狀況產生,因此筆者針對輕兵器靶場未來的建構方向 及細項規劃加以研析,以便消除舊有遮板靶場缺失,進而擴建一多功能、安全、 便利的新式遮板靶場為此次研析之重點。

#### 貳、遮板式靶場設置現況

現行國軍部隊使用靶場均以射擊距離 300 公尺靶場為主軸,並有 75、175、 300 公尺等三線,每線設置 6 個靶位實施射擊訓練,新訓單位因僅測驗 175 公尺, 所以靶場則以開放及六道遮板牆(無避彈屋)為主,而學校及野戰部隊則以十、 十二道遮板牆為主,因此就上述各種類型靶場實施說明如下:

# 一、遮板靶場規格 註1:

## (一)六道遮板牆(無避彈屋)

- 1. 設計六道遮板牆(無避彈屋)供部隊及新訓單位使用。
- 2. 其遮板共有六塊其規格的部份遮板高度為四公尺、寬 20 公尺。
- 3. 靶場內地形平整未設計傾斜度。
- 4. 無避彈屋的被彈面,僅以廢輪胎灌土堆置。

#### (二)十道遮板牆(含避彈屋)

- 1. 現行遮板式靶場設置均以十道遮板牆為主,其設計參考西德射擊訓練場 A型遮板式自動化靶場射控系統而成。
- 2. 其遮板共有十塊設置的方式如下,在規格的部份第一至第五道遮板牆, 遮板高度為四公尺、寬 20 公尺,第六至第十道遮板高度為四公尺、寬 22 公尺。
- 3. 靶場內地形自 300 公尺射擊線向第五道遮板牆位置處,形成 0.11 度傾 斜,主在防止射擊時跳彈過高而飛離靶場。

### (三)十二道遮板牆(含避彈屋)

1. 設計十二道遮板牆(含避彈屋),其設計主在精進六道遮板牆之缺點,增


<sup>&</sup>lt;sup>註1</sup>張文相,〈對遮板式靶場構建之我見〉《步兵學校學術研究報告》,民國86年12月,頁6~10。

建十二道遮板及避彈屋,供新訓單位使用。


- 2. 其遮板共有十二塊,設置的規格部份,在第一至第五道遮板牆,遮板高 度為四公尺、寬20公尺,第六至第十二道遮板高度為四公尺、寬22公 尺。
- 3. 靶場內地形平整未設計傾斜度。

## 二、遮板靶場優點:

- (一)設置靶機自動化可代替傳統人工報靶,減少靶溝勤務派遣,可有效增進 訓練成效並提高安全性。
- (二)靶場遮板設置經測試可有效阻擋百分之90%以上的跳彈,較傳統開放靶 場的跳彈率大於26.76%來的安全有效率。
- (三)將被彈面改建成避彈屋,並將黃土材質改成河砂,可有效發揮避彈屋的 功效,可將落於避彈屋的子彈有效阻擋在避彈屋內。
- (四)遮板式靶場內地面傾斜 0.11 度,可有效減低未進入靶區,提前落地的子 彈跳彈率,其影響如下:
  - 1. 傾斜角對子彈碰撞軌跡影響 ::
  - 2. 證明:假設子彈為剛體,因為初速極大且彈道低伸,故其在空中運動軌 跡可視為直線且滿足反射定律(非完全碰撞也滿足此定律)



(2) 若地面傾斜 $\delta$  角:



 $<sup>^{</sup>ti2}$  張文相, $\langle$  對遮板式靶場構建之我見 $\rangle$ 《步兵學校學術研究報告》,民國 86 年 12 月,頁 13 。

## (3) 結論:

(1) 與(2) 比較(2) 之子彈出射角低 $2\delta$ 度,可降低跳彈高 度,亦即由於地面傾斜 $\delta$ 度會使彈道低 $2\delta$ 度,故可降低射彈高度, 因射擊所產生之不規則彈跳,子彈不易彈出靶場外,遮板靶場內跳 彈角度若低於 75 度時,均可有效限制跳彈飛離靶場。

### 三、遮板靶場缺點:

對於開放式無遮板及避彈屋之靶場,較易產生跳彈釀災事件,新聞報 導台北縣一處軍方靶場,憲兵人員在打靶時子彈飛出去,竟然誤射到一旁 泰山收費站員工宿舍,不偏不倚飛到寢室飲水機旁,因此就上述原因使我 對現行遮板靶場缺失部份加以研析,歸納下列幾點提供參考:

## (一)於射擊中產生跳彈:

射擊時槍口過高,槍管軸線之延伸線高於靶場被彈面,子彈直接飛 越被彈面,離開靶場。相關因素歸納如下:

- 1. 走火: 武器使用不當或鑑定不確實。
- 2. 跳彈:子彈初速每秒約 900 公尺以上,出槍口後自轉速度每秒高達 2500 轉,當子彈與接觸地面時,因接觸面不同而產生跳彈或 拋高現象,子彈無法穩定飛行,即形成滾動飛行,其轉動速度 每秒約1000轉、移動速度每秒約600公尺,靶場地面為土質、 若不平整,當子彈撞擊地面後,容易形成跳彈。
- 3. 未落實訓練:射手動作不熟練且未按要領實施武器操作。
- 4. 違反射擊軍紀:射手槍口隨意指向任何方向。
- 5. 射手因素:近視未矯正造成射擊危安。

# (二)無避彈屋之遮板靶場註3:

射擊命中被彈面角度若大於 45 度時,極易產生跳彈,其跳彈產生 决定於射擊地形角度與射彈落點所形成的夾角,其實和傳統被彈面的高 低大小是沒有直接關係,因此就昔日認定被彈面前方若為平坦地形則較 易形成跳彈,而子彈若能落於被彈面上則跳彈就不會產生,這是一個錯 誤的觀念,原因是子彈落在被彈面的角度是不被控制的,且射手也無法 控制射彈使其落在不會產生跳彈的地方,然為防止跳彈而將被彈面增高

 $<sup>^{\</sup>pm 3}$  范光亮,〈步機槍跳彈之研究〉《步兵學校學術月刊》,民國 87 年 6 月,頁 34~37。

亦是不切實際行為,因此唯有增設避彈屋的設計,才能提升靶場射擊的 安全性。

## (三)自動化靶機:

靶機自動化雖可有效減低靶溝勤務的派遣,但對於需實施精準射擊 訓練的班隊而言,仍需派出靶溝勤務人員實施報靶的動作,在每次射擊 六個靶位狀況下,看靶需6員、搖紅旗手1員、安全軍官1員,看一次 靶及更換靶紙約使用3~5分鐘時間,在人力、物力的派遣上較沒有辦法 獲有效降低。

## 參、現行部隊靶場使用狀況

針對各單位靶場使用較易產生之危安狀況, 一一說明期能達到防範未 然之成效。

#### 一、未強化縮小距離靶場安全:

單位射擊距離 10 公尺靶場設置方式,通常採用水泥避彈牆其前方被彈面堆置輪胎灌土均未達一定厚度,而縮小距離靶場使用頻繁,將使被彈面容彈量超過飽和,實施射擊訓練時易導致被彈面內部彈頭回彈,在射擊7.62 公厘口徑以上武器時此現象不斷發生,易造成人員危安。

### 二、射擊曳光彈造成靶場遮板損壞

曳光彈較輕射擊彈道與一般子彈不同為不穩定彈體,單位射擊曳光彈 時較易導致跳彈情況產生,因靶場遮板設置緊密,射擊場內無法看到,各 道擋彈遮板狀態,就曾發生曳光彈彈跳至遮板悶燒並點燃,造成單位不必 要損失。

## 三、未落實射擊靶場環境設施檢查

- (一)射擊前未完成靶場內之碎石、目標區雜草清除,導致射擊時發生流(跳)彈,造成誤擊危安事件。
- (二)各項警告標示牌、警戒旗桿、警戒燈損壞未修復,導致射擊時無法有效 發揮警戒功能,造成閒雜人等誤闖靶場,肇生射擊危安事件。
- (三)射擊完畢未清理或掩埋彈頭,導致被彈面廢棄彈頭裸露,人員撿拾彈頭, 違反靶場紀律。

## 四、未召開課前準備會議及射擊時通聯管制不確實

- (一)未召開射擊協調會(課前準備會議),導致人員編組不確實,各幹部職掌 不清,發生各項射擊準備工作無法有效管制,影響射擊危安。
- (二)射擊指揮官未確認警戒及靶溝勤務有、無線電完成通聯、代號確認、人員到定位,導致緊急狀況發生無法有效掌握,造成人、畜誤闖,肇生射擊危安事件。

### 五、易產生噪音問題:

輕兵器除要求精準射擊外尚需戰鬥臨場感,射擊中適度的爆音可使射手熟悉武器射擊臨場感,更加有效的掌握武器效能,不致因爆音而延伸出驚慌、射擊穩定度低落等不當事件產生,但爆音對周邊住宅的影響也是在所難免,將易遭居民抗議。

### 肆、遮板式靶場改良作法

#### 一、增建各射擊線遮陽棚:

增建各射擊線遮陽棚,主要增建於 75、175 二線而 300 公尺已有射擊線鋼棚,其設置主採各線可調式,將遮陽棚全開可有效適應各天候訓練,射擊完畢時將遮陽棚收至側方,避免曝曬以維護器材使用壽限。

#### 二、增列安全管制措施:

- (一)靶場側方靶庫原木門改成紅色鋼門向外開啟取代,可避免射擊中靶溝勤 務人員因通訊效果不良,若發生擅自進入靶場可藉由紅色門的標示,警 示射擊線指揮官,避免發生誤擊危安。
- (二)各線設置擴音器,射擊前實施廣播及射擊時射擊口令下達均能有效傳達,使所有人員能確遵射擊指揮官命令。

### 三、精準靶機 並設置:

- (一)精準靶機採超音波檢測計算彈道軌跡,以電腦程序控制實彈射擊之彈著 偵測,並即時將個別之射手彈著點標示於相對應之射手顯示器上,提供 即時的射擊偏差修正。
- (二)射擊單位可依全天候使用及常設性靶場要求設計製造,可使用單跪姿及 臥姿迷彩靶進行射擊訓練。

<sup>&</sup>lt;sup>誰4</sup>重鎮科技, http: //www.fortech.com.tw./product.category.aspx?page=z&category Type=0&category ID=90&productID42

- (三)精準靶機屬線控方式採用固定線路搭配中控電腦,利於歸零及狙擊手射擊訓練等高精準射擊訓練,可有效提升射擊精準度及報靶(分)速度。 其系統包含下列基本組件:
  - 精準靶感測器:即時接收子彈穿過靶區之軌跡,轉換為相對之訊號, 供計算裝置處理。
  - 2. 靶板固定器:用於固定國軍射擊習會規定之靶板,提供實彈射擊訓練 之瞄準目標、安置精準靶感測器計算裝置及電纜配線箱。
  - 子彈軌跡計算裝置:採微算機固態電路與遠端通訊電路建構彈道軌跡 之即時計算裝置,同時射手顯示器將採工業標準之平面液晶顯示器, 建構一個可即時提供觀測及射彈修正之螢幕裝置。



圖三:單人跪姿精準靶機 來源:南科園區靶場商情資料,95年6月。



圖四:精準靶機安裝 來源:南科園區靶場商情資料,95年6月。

(二)參考國外設置精準射擊模式,可在靶區設置攝影機拍攝標靶,並將射擊 結果傳輸至射擊線上小螢幕,透過拍攝可有效看出射擊成果,一樣可以 達到精準靶機的成效,具有花費成本低及易整理維護之效果。

四、被彈面材質採用鋼板、膠粒、木頭或細砂:

# 

為新一代被彈面材質,膠粒後方鋪設膠墊可有效吸收射彈,且彈頭射擊後清理容易,不會造成容彈量過多及彈頭回彈等現象,針對 7.62 公厘口徑以下槍彈使用,可有效吸收彈頭,則五〇口徑槍彈無法有效吸收,且易造成膠粒燃燒及產生有毒氣體,價格較沙高。

 $<sup>^{\</sup>pm 5}$ Author's full name , "STUPER TRAP" <u>Tactical Shooting Ranges & Equipment</u> , p. 2  $\circ$ 

### (二)鋼板:

靶場被彈面以鋼板設置,且被彈面的粉碎彈體較易回收,較無煙塵 影響觀測,且使用時間較長,價格較膠粒高。

#### (三)木頭:

實心長木堆疊而成,符合環保需求不易產生有毒氣體,但僅適用於 5.56公厘口徑以下武器實施射擊,且實木損耗量大,更換頻律較高且昂 貴不便利。

#### (四)細砂:

現行靶場被彈面均以細砂為主,射擊時煙塵使觀測受影響,且容彈量有限易形成彈頭回彈現象,須定期更換新砂並過篩,降低被彈面容彈量,價格便宜。

上述被彈面材質現行靶場以細砂為主,雖價格便宜但仍有許多缺點,如能更換新一代被彈面材質膠粒,可大大提升使用效能,在射擊上不受煙塵引響觀測,且被彈面彈頭均能集中於底部集彈處,不會發生彈頭回彈現象,使用上安全便利。



圖五: 靶場鋼質被彈面 來源: 南科園區靶場商情資料, 95 年 6 月。



圖六:膠粒測試手槍25公尺射擊 來源:南科園區靶場商情資料,95年6月。

## 伍、建議

## 一、提升靶場功能

# (一)可針對大口徑武器縮小距離射擊靶場改建:

可將縮小距離靶場未增建避彈屋部份實施增建,在被彈面部份因容 彈量有限,長時間射擊下容易產生彈頭回彈現象,未來修建縮小距離靶 場需加厚避彈屋深度,設置膠粒、膠簾擋彈可有效防止彈頭回彈,平時 僅對已損壞膠簾實施更換即可,可有效防止彈頭回彈傷人事件發生。

## (二)遮板塊防火須確實:

靶場安全機制「預防火災產生」, 遮板塊掛於遮板牆上, 可在範圍內 有效阻擋射彈飛離靶場, 因此將柳木板先浸泡「瀝青」, 使遮板塊能防蟲、 耐日曬、風化及防火, 可有效防止射擊曳光彈跳彈釀災事件, 此安全防 護動作必然要執行。

### 二、強化射擊訓練成效:

「工欲善其事,必先利其器」欲提升射擊訓練在有限的彈數消耗下, 提高射手精準射擊能力,是目前國軍射擊發展的重要歷程,因此精準靶機 可顯示彈著,利於歸零及狙擊手等高精度射擊訓練,可強化射擊訓練成效。

## 三、提升靶場安全

## (一)靶場設計改善,防止流跳彈:

為落實射擊安全危護,建議將現行開放式靶場及六道遮板牆(無避彈屋)之靶場,改建為十道或十二道遮板牆(含避彈屋)之靶場,可有效防止流跳彈事件產生。

#### (二)被彈面材質:

被彈面材質若為舊式的輪胎灌土設置,較容易損壞且不易更換,射擊曳光彈也容易釀災,建議更換細沙或新一代材質膠粒,可大大降低跳彈發生率;當然被彈面也要配合避彈屋來設置,這樣的模式下才可有效發揮被彈面的功能。

#### (三)場地維護部份:

- 1. 射擊避彈屋內細砂及遮板牆外掛木板均為耗材,單位需每年編列場地 維持費用維護場地完整性,才可提升靶場安全防護。
- 2. 靶機維護須編列維修人員及經費,始可有效維護靶機效能及維持訓練成效。

#### 陸、結論

經研究現行部隊所使用之遮板式靶場安全規劃精度不足,發現仍有許多可 精進空間,且靶場設備僅能訓練一般射手;特等射手、狙擊手訓練已無法滿足, 因此狙擊手及精準射擊訓練,作為規劃新一代靶場所考量的基準,納入精準靶 機或攝影機拍攝投影模式,將靶場改善為一可提升訓練安全、精準射擊及安全管制落實之靶場,此舉不僅大幅提升靶場使用率,且符合現代訓練潮流,將射擊訓練提升至更精準、更安全,以精進我軍未來訓練發展,並可有效防範靶場危安事件發生。