● 作者/車輛組陳正祥士官長

CM11、M60A3 戰車計畫性維保作業-「簡易引擎測試器」之運用

提要:

- 一、過去各式裝備的檢查及修護,完全憑藉經驗或是簡易的儀器來 判定,不僅耗時且不精確,更會影響到裝備的性能。有鑑於此, 相關業管單位不斷地耗資購買各式精良的測量儀具,以便維護 及提昇裝備的性能,而「簡易引擎測試器」就是其中之一種。
- 二、CM11、M60A3 戰車於計畫性維保作業保養項目中,明確列出六項測試項目,必須使用此一測試器實施測試。
- 三、熟練測試器之操作程序及保養要領,落實預防保養作業,以維裝備妥善。

關鍵詞:計畫性維保作業、簡易引擎測試器

壹、前言:

精良裝備的檢查及修護,需 仰賴精良的測量儀具,方能先期 發現裝備故障原因,並採取正確 之改進措施。「簡易引擎測試器」 適用於M系履帶車輛及輪型車 二至四級引擎配整及故障排除之 定期或不定期保修勤務,以取代 及簡化國軍現行使用各類多樣程 式之引擎檢測儀器。

研究本文的目的,在提供 CM11、M60A3 戰車二級履保人員 於執行保養作業時,對所必需使 用此測試器測試之項目,能了解 正確之測試程序及標準,才不致 當執行各項測試項目測試時,僅 流於形式,甚至記錄於保養紀錄 內之測試數據均為不實。

此測試器乃為測量車輛引擎

以及許多其他機件之一種精密工具,可提供的測試項目包括語、電壓、電阻、電流等 五大類型。它不但輕便且安裝設計 更可使操作手不致因不黯安裝計 更可使操作手不致因不黯安裝供 操作程序而損壞裝備,僅需提供 車裝電源即可使用。

貳、簡易引擎測試器組成及功 用:

一表機工測備值為直納電及試示裝試源特值為所至32次,車件使多額。所至32次,車件使多額。所至32次,車件使多額。



圖片來源: 作者自攝

二、轉換器包件 盒:包括盒、轉 换器、接合器及 電流探針等。藉 由電纜總成連 接測試電表及 圖片來源: 轉換器,並將轉 换器接至欲測 試之車輛及裝 備。



作者自攝

三、電纜總成: 用以連接被測 試機件與車輛 測試電表,計有 五種電纜,每一 電纜均有其不 | 圖片來源: 同之名稱與用 途。



作者自攝

(一)₩1:診斷 連接器總成電 纜:





(二)W2:測試 探針電纜:

用其測量電 壓,頻率,電阻 及通導性,亦用 於電流第一峰 圖片來源:



值系列及壓縮 不均測試。

(三)W3:點火 接合器電纜:

用於測量接點 閉角,各點電 壓,引擎每分鐘 轉速及電力測 試。



圖片來源: 作者自攝

作者自攝

(四)W4:轉換 器電纜(雨 條):

用以將車輛測 試電表接至壓 力轉換器,脈波 轉速表,電流探 針或點火接合 器電纜之延伸 器。



圖片來源: 作者自攝

(五)W5:電力 電纜:

用於 W1 號線不 用時,供輸車輛 測試電表之電 力。



圖片來源: 作者自攝

四、運輸箱:

用以裝儲全部 機件,便於攜 行,具有部分防 震、防潮效果。



圖片來源: 作者自攝

五、測試探針包 件:配合探針電 纜實施檢測,使 操作手更易於 實施各種不同 情况的電器測 試。



圖片來源: 作者自攝

六、技術手册: 說明有關簡易 引擎測試器的 操作程序及單 位保養要領,同 時針對一般及 圖片來源: 特別測試,均有 詳細操作步驟。



作者自攝

參、簡易引擎測試器之運用:

CM11、M60A3 戰車於計畫性 維保作業保養項目中,明確列出 六項測試項目,必須使用此一測 試器實施測試。由歷年部隊輔訪 及二級廠評鑑中發現,部分二級 履保人員對於相關測試程序並不 熟練,以致於保養記錄內之測試 數據皆流於形式。藉由本篇資料 綜整技術手冊相關內容及實車測 試經驗,提供部隊實施測試時參 考,以落實預防保養作業,維持 裝備妥善。以下就本測試器之操 作程序、步驟、要領逐一做介紹。 首先,車輛測試電表須先完成信 任測試(開機程序),其操作程序 如下:

一、取出 W5 電力電纜線接通電瓶 與車輛測試電表,先接車輛 測試電表端,再接電瓶端(如 圖一、圖二)。



(圖一)來源:作者自攝



(圖二)來源:作者自攝 二、按下車輛測試電表開關(如 圖三)。



(圖三)來源:作者自攝(製)

三、將測選開關扳至66位置。


四、按放測試按鈕。

五、等候視窗顯示 0066 (如圖 四)。



(圖四)來源:作者自攝

六、將測選開關扳至 99 位置(如 圖五)。



(圖五)來源:作者自攝七、按放測試按鈕。 八、等候視窗顯示 0099 (如圖六)。



(圖六)來源:作者自攝 九、靜待視窗最後將以軟體修正 數 (9870)及通過 (PASS) 交替顯示 (如圖七、圖八)。 ※狀態訊息代碼 PASS:受測機組 已通過測試。



(圖七)來源:作者自攝



(圖八)來源:作者自攝 十、完成開機。

其次,車輛測試電表須完成輸入車輛識別號碼,11.60 戰車之車輛識別號碼為04,其輸入程序如下:

一、將測選開關扳至 60 (輸入) 位置 (如圖九)。



(圖九)來源:作者自攝

二、按放測試按鈕。

三、視窗顯示 VEH。

※瞬息信號代碼 VEH:告訴操作 手輸入車輛識別號碼。(如圖十)



(圖十)來源:作者自攝

四、再將測選開關扳至 04 位置。 五、按放測試按鈕。

六、視窗顯示4。

七、將測選開關扳至 61 (檢查) 位置。

八、按放測試按鈕。

九、視窗顯示4。

十、進入完成,可實施各項測試。 接下來針對所列六項測試項目之 測試程序及標準做說明:

- 一、13 號測試-動力(百分比):(一)測試程序:
 - 1. 完成信任測試 (開機程序)。
 - 2. 進入車輛識別號碼。(實施 此項測試時,若未輸入車輛 識別號碼,則視窗會出現錯 誤訊息代碼 E004)

※錯誤訊息代碼 E004:車輛識別 號碼或汽缸數資訊未進入。

- 3. 將 W4 轉換器電纜線一端連 接車輛測試電表。
- 4. 將脈波轉速表安裝於轉速 表驅動接頭上(如圖十 一)。



轉速表驅動接頭

脈波轉速表

(圖十一)來源:作者自攝(製)

5. 將 W4 轉換器電纜線另一端 連接脈波轉速表。(實施此 項測試時,若未連接脈波轉 速表,則視窗會出現錯誤訊 息代碼 E002)

※錯誤訊息代碼 E002:所需之轉換器未連接。(如圖十二)



(圖十二)來源:作者自攝

6. 發動引擎保持怠速運轉。 (實施此項測試時,若未先 發動引擎,則視窗會出現錯 誤訊息代碼 E009)

※錯誤訊息代碼 E009:車輛測試 電表未收到引擎轉速信號。

- 7. 將測選開關扳至13。
- 8. 按放測試按鈕, 視窗則出現 CIP。

※瞬息信號代碼 CIP:告訴操作 手於壓縮點火動力測試中使用全 油門。(如圖十三)



(圖十三)來源:作者自攝

9. 用力將油門一次踩到底並 保持住,當視窗出現 OFF 時,即放鬆油門,恢復怠速 運轉。

※瞬息信號代碼 OFF:告訴操作 手停止操作。(如圖十四)



(圖十四)來源:作者自攝

- 10. 觀察視窗顯示之數值,此數值即為動力(百分比)。
- (二)測試標準: 75%以上。

(三) 參考依據:

TM9-4910-571-12&P,

P156~P160 °

TM9-2350-253-20-1,

P863~P867 °

TM9-2350-48H-20-1,

P861~P865 °

陸軍裝甲兵學校八十三年度學用

會報-R 型內燃機(STE/ICE)簡 易測試器之使用,附表 1~1。

二、67號測試-電瓶電壓:

(一) 測試程序:

- 1. 完成信任測試(開機程序)。
- 2. 將測選開關扳至 67。
- 3. 按放測試按鈕。
- 4. 觀察視窗顯示之數值,此數 值即為電瓶電壓。

(二) 測試標準:

未發動前 24V~25V, 1500RPM 時 27V~30V,起動 電壓降不得低於 18V。

(三) 參考依據:

 $TM9-4910-571-12&P \cdot P121 \circ$

TM9-2350-253-20-1,

P854~P856 •

TM9-2350-48H-20-1,

P852~P854 •

陸軍裝甲兵學校八十三年度學用 會報-R 型內燃機 (STE/ICE) 簡 易測試器之使用,附表 1~1。


三、72 號測試-起動瞬間電流(車裝電源):

(一) 測試程序:

- 1. 完成信任測試(開機程序)。
- 2. 進入車輛識別號碼。(實施 此項測試時,若未進入車輛 識別號碼,則視窗會出現錯 誤訊息代碼 E004)
- 3. 將 W4 轉換器電纜線一端連

接車輛測試電表。

4. 將庫倫夾夾住起動馬達 81 號線,且庫倫夾上之箭頭記 號需朝向起動馬達方向(如 圖十五)。



81 號線

庫倫夾

(圖十五)來源:作者自攝(製)

- 5. 將 W4 轉換器電纜線另一端 連接庫倫夾。(實施此項測 試時,若未連接庫倫夾,則 視窗會出現錯誤訊息代碼 E002)
- 6. 將測選開關扳至 72,實施 偏值測試。(實施此項測試 時,若未先實施偏值測試, 則視窗會出現錯誤訊息代 碼 E005)

※錯誤訊息代碼 E005:所需偏值 測試未作。

7. 按住測試按鈕不放,直至視 窗出現 CAL 後放鬆測試按 鈕。

※瞬息信號代碼 CAL:告訴操作 手放鬆偏值測試中之測試按鈕。 (如圖十六)



(圖十六)來源:作者自攝

- 8. 觀察視窗顯示之偏值量是 否在+225~-225 以內。若 是則進行下一步驟,若否則 實施偏值故障隔離處理(依 據 TM9-4910-571-12&P, P261~P266)。
- 9. 按放測試按鈕, 視窗則出現 GO。

※瞬息信號代碼 GO:告訴操作手 搖轉引擎。(如圖十七)



(圖十七)來源:作者自攝

- 10. 將手動熄火拉柄拉住並按 下起動按鈕保持住,讓引擎 轉動但不發動,當視窗出現 OFF 時,即放開。
- 11. 觀察視窗顯示之數值,此 數值即為起動瞬間電流。
- (二)測試標準: 460~800 安培。
- (三) 參考依據:

TM9-4910-571-12&P,

P173~P175 •

TM9-2350-253-20-1,

P857~P859 •

TM9-2350-48H-20-1,

P855~P857 •

陸軍裝甲兵學校八十三年度學用 會報-R型內燃機(STE/ICE)簡 易測試器之使用,附表 1~1。

四、74 號測試-起動器電路電阻 (車裝電源):

(一) 測試程序:

- 1. 將測選開關扳至74。
- 2. 按放測試按鈕。
- 3. 觀察視窗顯示之數值,此數 值即為起動器電路電阻。

*因72、73、74、75 此四項為同一性質之測試項目,在完成72 號測試後,其餘三項僅需直接輸入測試代碼,按放測試按鈕後, 視窗即顯示測試結果。

(二)測試標準:10~60 毫歐姆,不得高於60 毫歐姆。

(三) 參考依據:

TM9-4910-571-12&P,

P191~P195 •

TM9-2350-253-20-1,

P860~P862 •

TM9-2350-48H-20-1,

P858~P860 °

陸軍裝甲兵學校八十三年度學用

會報-R型內燃機(STE/ICE)簡 易測試器之使用,附表 1~2。

五、77 號測試-電瓶內部電阻(車 外電源):

(一) 測試程序:

- 1. 完成信任測試 (開機程序)。
- 2. 進入車輛識別號碼。(實施 此項測試時,若未進入車輛 識別號碼,則視窗會出現錯 誤訊息代碼 E004)
- 3. 將 W2 測試探針電纜線一端 連接於車輛測試電表,另一端紅色夾夾於車裝電源正 (+)極接頭,黑色夾夾於 車裝電源負(-)極接頭。
- 4. 將 W4 轉換器電纜線一端連 接車輛測試電表。
- 5. 將庫倫夾夾住起動馬達 81 號線,且庫倫夾上之箭頭記 號需朝向起動馬達方向。
- 6. 將 W4 轉換器電纜線另一端 連接庫倫夾。(實施此項測 試時,若未連接庫倫夾,則 視窗會出現錯誤訊息代碼 E002)
- 7. 將測選開關扳至 77,實施 偏值測試。(實施此項測試 時,若未先實施偏值測試, 則視窗會出現錯誤訊息代 碼 E005)
- 8. 按住測試按鈕不放,直至視 窗出現 CAL 後放鬆測試按 鈕。

- 否在+225~-225 以內。若 是則進行下一步驟,若否則 實施偏值故障隔離處理(依 據 TM9-4910-571-12&P, P261~P266) •
- 10. 按放測試按鈕, 視窗則出 現 GO。
- 11. 將手動熄火拉柄拉住並按 下起動按鈕保持住,讓引擎 轉動但不發動,當視窗出現 OFF 時,即放開。
- 12. 觀察視窗顯示之數值,此 數值即為電瓶內部電阻。
- (二) 測試標準: 13 毫歐姆以下。
- (三) 參考依據:

TM9-4910-571-12&P

P220~P225 •

TM9-2350-253-20-1,

P847~P853 •

TM9-2350-48H-20-1,

P845~P851 •

陸軍裝甲兵學校八十三年度學用 會報-R型內燃機(STE/ICE)簡 易測試器之使用,附表 1~2。

六、79 號測試-電瓶電阻變化(車 外電源):

(一) 測試程序:

- 1. 將測選開關扳至79。
- 2. 按放測試按鈕。
- 3. 觀察視窗顯示之數值,此數 值即為電瓶電阻變化。

9. 觀察視窗顯示之偏值量是 *因76、77、78、79 此四項為同 一性質之測試項目,在完成 77 號測試後,其餘三項僅需直接輸 入測試代碼,按放測試按鈕後, 視窗即顯示測試結果。

(二)測試標準:

25 毫歐姆以下。

(三) 參考依據:

TM9-4910-571-12&P,

P240~P245 •

TM9-2350-253-20-1,

P847~P853 •

TM9-2350-48H-20-1,

P845~P851 •

陸軍裝甲兵學校八十三年度學用 會報-R型內燃機(STE/ICE)簡 易測試器之使用, 附表 1~2。

肆、結論:

車輛預防保養勤務,是一種 防患未然,未雨綢繆的工作,也 就是對車輛作有系統的保養、檢 查及修護勤務。部隊中任何一項 裝備均為戰力之一部份,而履帶 車輛為陸軍機動作戰不可或缺的 利器。因此,有效落實預防保養 作業,並從各項檢測中,能夠早 期發現裝備初發之問題並加以排 除之,不致造成更大的損壞,實 為每一位裝備操作、保養者應該 擔負的責任。

「工欲善其事,必先利其 器」,身為二級履保人員,就應

作 者 簡 介

姓名: 陳正祥

級職:士官長教官

學歷:士官長正規班 15 期

經歷:助教、教官