# 從近期飛機失事案例探討緊急定位裝備之重要性

空軍中校 羅至淵 空軍少校 陳國棟

#### 提 要

因應105年1月21日於美國路克基地發生「我國F-16型戰鬥機墜機一級事件」,美軍僅費時約10小時即發現戰鬥機失事地點,與我空軍官校「104年9月22日AT-3型教練機一級事件」耗時約5天才發現失事人員及殘骸,本文針對人員及失事殘骸搜救部分、「緊急定位發報器(ELT; Emergency Locator Transmitter)」及飛行員個人裝備「攜行式位置指示信標(PLB; Personal Location Beacon)」是否有助於人員搜救作業、有效縮小搜救範圍來作探討。

#### 前 言

鑒於人員搜救、失事殘骸搜索時間不一,特由我(空)軍派赴「美國南加州大學飛機失事調查班」之飛行人員,針對國內「現有搜救資源及裝備之良窳」、「搜救進度與天氣、地形及地貌等影響因素之關聯」及「相關失事案例搜救情況」等深入探討,具體說明我空軍現有裝備係符合世界搜救標準,亦不會輕忽人員生命。

#### 各項定位裝備及法源依據

#### 一、各項定位裝備説明如后

(一)緊急定位發報器(ELT; Emergency

#### Locator Transmitter) 簡介: 1

- 1.ELT緊急定位發報器是飛行載具的緊急 裝備,它能在飛機遇險之後發射規定的求救 和位置信號,以便於國家和地區進行搜救; ELT電池要求每5-6年要更換一次,啟動後可 以維持約48-72hr時間,分可攜帶和機載固定 兩種型式。
- 2.固定式的ELT每種機型安裝位置不一定相同,但一般多在機尾位置,致動方式是受到衝擊而啟動,當衝擊超過致動之G力限制時便會啟動ELT並發送訊號。
- 3.可攜式的ELT有兩種致動方式,一種 是將電源打開(人工致動),另一種是浸水觸 發,一旦ELT裝置進入海水後便會啟動並發
- 1.何孟揆(空軍官校76期),中華民國105年2月16日搜尋網址https://zh-tw.facebook.com/permalink.php?story\_fb id=1561021207444707&id=1488330791380416,關鍵字:ELT緊急定位發報機。

出訊號。

4.訊號區分為121.5 MHz (民用航空器 頻率)、243.0 MHz(軍用航空器頻率)與406-406.1 MHz(數字訊號頻率)等三種發射頻率。 在121.5 MHz和243.0 MHz頻率的工作模式, 是由VHF(Very High Frequency;極高頻)和 HF(High Frequency;超高頻)無線電緊急頻 率發送, 並能在頻率內發出尖銳聲響, 訊號 傳送距離約200-300公里(受天氣及大氣情況 影響),搜援單位便可藉由無線電測向方式對 待援者定位。在406-406.1 MHz頻率的工作模 式,是向COSPAS-SARSAT(國際遇險信號定 位輔助衛星)發出求救信號,衛星接收後轉發 給地面站臺,計算出ELT訊號源位置後,通 知當地搜救部門搜尋。COSPAS-SARSAT(國 際遇險信號定位輔助衛星)全球搜救衛星系統 已成功地應用於世界範圍內大量的海、空遇 險搜救行動中,在2,247起遇險事件中已成功 救助了354人。

5.ELT具有人工和自動(衝擊啟動和浸水 觸發)等兩種開啟模式;人工啟動是人員自 行將電源開啟並使用該裝置,而衝擊啟動是 由加速度感測器觸發啟動(6G),在飛機墜毀 或重落地時帶來的衝擊,都能將裝置自動啟 動;浸水觸發亦多用於可攜式裝備,可漂浮 於水面上,其重心設計亦能保證天線指向天 空,浮於水面時信號會減弱,沉沒入水中則 信號會無法傳送;當有不慎致動ELT時,並 不會因次而受罰,但最重要的是要迅速將其 關閉,並儘快通報有關單位知悉。

(二)個人攜行式位置指示信標(PLB; Personal Location Beacon)簡介:

1.係屬一種特有型式的緊急位置指示無線電信標(EPIRS; Emergency Position-Indication Radiobeacon Station),體積較小,方便人員攜帶,惟電池壽命較短,且與裝設於船舶(EPIRS)及飛機(ELT)之裝備不同。

2.軍方戰鬥機飛行員於每批飛行任務時 均攜帶此裝備,依機型置於彈射座椅下方之 救生包或於飛行人員背心內,只要飛行員 一跳傘,傘包、彈射座椅、救生包跟人員 便會與飛機分離,於飛行員降落至陸地或 海上後,再由飛行員使用PLB並發出求救訊 號,故戰鬥機發生失事時,若無發出ELT訊 號時,便很有可能是飛行員沒有實施彈射跳 傘程序,目前軍方所使用之PLB有SARBE6 406G、PRC-90、PAR-149等型別,訊號頻率 有121.5 MHz、243.0 MHz與406-406.1 MHz等 三種。

(三)飛航記錄器(FDR; Flight Data Recorder): <sup>2</sup>

1.係安裝於航空器上,用於紀錄飛行速度、高度、航向、操縱面數據、發動機數據等訊號,或試飛時所產生的數據,可利於發生飛航事故、空難或試飛時,提供進一步之飛航事故調查、飛機維修及試飛參考等用途。雖俗稱為黑盒子,但實際上顏色為橘色,較為顯眼及便於尋找。

2.維基百科,『飛航記錄儀』,中華民國105年2月16日搜尋網址https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/飛航記錄儀,關鍵字:飛航記錄器。

### 飛航安全|||||

2.除可耐熱、耐撞擊、耐重力外,由於地球本身絕大部分地區都是水面,亦可承受水壓,故當FDR碰到水,水分會使其線路發生短路,而發出一37.5kHz頻率之鳴叫聲並持續數十日。

3. 為防止FDR內磁性記憶遭電流或磁場破壞,亦具備抗電流及磁場之保護力。

#### 二、法源依據

現行民用航空器必須依「交通部民航局 民用航空法-航空器飛航作業管理規則」<sup>3</sup>安 裝緊急定位發報機,相關條文摘重如后:

- 1.第一百十九條第一項第一款規定越水 飛航時,應裝置一具以上自動型式之緊急定 位發報機及於一救生艇或一救生衣內裝置至 少一具任何型式之緊急定位發報機。
- 2.第一百十九條第一項第二款規定越水 飛航時,應裝置一具以上自動型式之緊急定 位發報機及於一救生艇或一救生衣內裝置至 少一具任何型式之緊急定位發報機。
- 3.第一百二十條第一款:中華民國 九十七年七月一日以後一級及二級性能直昇 機,應裝置一具以上自動型式之緊急定位發 報機。
- 4.第一百二十條第二款:中華民國 九十七年七月一日以後三級性能直升機,應 裝置一具以上自動型式之緊急定位發報機。
  - 5.第二百五十九條第一款:中華民國

九十七年七月一日以後,應裝置一具以上任何型式之緊急定位發報機。

依據以上條文來看,空軍現有緊急定位 發報機計有SARBE6 406G、PRC-90、PAR-149、ADP-406AP、ARTEX C406-N等款式安 裝於各型飛機,均完全符合上述規範,說明 我空軍現有定位裝備係符合世界搜救標準, 絕不會輕忽人員生命。

#### 我國現有搜救權責、能量與裝 備

我國海空搜救任務權責最高單位為「行政院國家搜救指揮中心(以下簡稱國搜中心)」,統籌國內各項救援飛機、船艇、人員及裝備,並「行政院國家搜救中心設置及作業規定」,其任務包含以下6項:

- 一、航空器遇難搜救。
- 二、海上船舶遇難搜救及海上緊急傷患 運用。
- 三、路上(山難)緊急傷患運送及空中運用移植器官。
  - 四、緊急災害搶救。
  - 五、山區及高樓救災。
  - 六、民間救難團體訓練。

另本文僅就「航空器遇難事故之緊急搜 救事項」執行探討,當飛航事故或空難發生 時,我國內空中搜救資源下表所示:

3.全國法規資料庫,『航空器飛航作業管理規則』,修正日期中華民國104年10月8日,全國法規資料庫網址 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=K0090041。

AS-365或 UH-1H	台北	4 <del>7</del> 111	
	2.15	1架	日間20分鐘 夜間40分鐘 (臺北、高雄駐地日間為30分鐘)
AS-365或S-76	台中	1架	
UH-1H	台中	1架	
AS-365	高雄	1架	
UH-1H	台東	1架	
S-70C-1A	台北	1架	S-70C-1A: 日間45分鐘 夜間45分鐘(視情況可提升至20分鐘) EC-225: 日間55分鐘 夜間55分鐘(視情況可提升至30分鐘)
	台東	1架	
	嘉義	1架	
EC-225	嘉義	1架	
С-130Н	屛東	1架	C-130H: 日間45分鐘 夜間60分鐘 P-3C: 日間90分鐘 夜間120分鐘 E-2K: 日間45分鐘 夜間45分鐘 (執行救援空中管制作業)
P-3C	屛東	1架	
E-2K	屛東	1架	
UH-1H	桃園龍潭/臺南歸仁	1架	地面妥善機候令起飛或轉用在空訓 練或任務機執行救援任務
CH-47SD	臺中新社/臺南歸仁	1架	
HAWK	臺中新社	1架	
UH-60M (未來規劃納入 救援機種)	臺中新社		
_	AS-365 UH-1H S-70C-1A EC-225 C-130H P-3C E-2K UH-1H CH-47SD HAWK UH-60M (未來規劃納入 救援機種)	AS-365 高雄   UH-1H 台東   台北   S-70C-1A 台東   嘉義   EC-225 嘉義   C-130H 屏東   P-3C 屏東   UH-1H 桃園龍潭/臺南歸仁   CH-47SD 臺中新社/臺南歸仁   HAWK 臺中新社   UH-60M (未來規劃納入救援機種)   臺中新社 臺中新社	AS-365 高雄 1架   UH-1H 台東 1架   台東 1架   高義 1架   EC-225 嘉義 1架   C-130H 屏東 1架   P-3C 屏東 1架   UH-1H 桃園龍潭/臺南歸仁 1架   UH-1H 桃園龍潭/臺南歸仁 1架   CH-47SD 臺中新社/臺南歸仁 1架   HAWK 臺中新社 1架   UH-60M (未來規劃納入 臺中新社

表 空中搜救資源部屬及時限表

本表由作者參考「馬武雄, $^4$ 『行政院國家搜救指揮中心海空搜救運作機制之研究』,國立臺北科技大學碩士學位論文,中華民國99年6月,頁101-102」後,自行綜整。

#### \*內政部空勤總隊

依空勤總隊組織法,支援各種天然災害 及重大意外事故災害搶救之空中救災、山難 搜尋、水上救溺、海上救難、緊急醫療之空 中救護轉診、支援就(勘)災人員及裝備或物 資運送等任務。

#### \*空軍救護隊

夜間45分鐘(如軍方於夜間有飛行訓練時,可視情況提升至20分鐘)搜救待命機任務, S-70C-6型機可執行夜間海上偵搜及吊掛任務 並擔負之搜救待命機任務時限同S-70C-1A型 機,EC-225型機亦可執行擔負日間55分鐘及 夜間55分鐘(可視情況提升至30分鐘)搜救待

1.S-70C-1A型機可擔負日間45分鐘及

4. 馬武雄,『行政院國家搜救指揮中心海空搜救運作機制之研究』,國立臺北科技大學碩士學位論文,中華民國99年6月,頁100-102。

命機任務。

2.以上三型機均可支援各種天然災害及 重大意外事故災害搶救之空中救災、山難搜 尋、水上救溺、海上救難、空中搜尋、傷 (病)患吊掛及後送、人員運送及物資運補等 任務,並可視任務性質配置隨機醫官與救護 士等專業人員。

3.另各型機配有搜救定向儀及人員定位器(PLB),說明如后:

(1)S-70-1A型機: DF-301E搜救定向儀 (使用頻率; 121.5及243MHz)。

(2)S-70-6型機: MDF-124搜救定向儀 (使用頻率; 121.5、243.0及406.025MHz); PLS(AN/ASR6)人員定位系統(使用頻率: 225-300MHz)。

(3)EC-225型機: DF-935極/超高頻搜救 定向儀(使用頻率: 30-47MHz); PLS(AN/ ASR6V12)人員定位系統(使用頻率: 225-399MHz)。

#### \*空軍439聯隊

C-130H型機為全天候待命搜救機,可 擔負海上空中搜索、離外島緊急傷(病)患後 送及遠海救生艇投放等任務,並可於夜間搜 救任務時,於搜索目標區之較高區域投放照 明彈,使低空海上搜救直升機得以有效執行 夜間搜救任務;P-3C型機為具有金屬探測功 能,可協助偵測失事飛機確切地點;E-2K型 機可擔負各類型搜救飛機之指揮管制中心。

#### \*陸軍航空特戰部

主要擔負空中搜救二線兵力(一線兵力為空勤總隊及空軍救護隊),現行可搜救機型計有UH-1H、CH-47SD及HAWK等3型,另UH-

60M型機待換裝成軍後,統一納入國搜中心 指揮調度,執行各項災難救援作業。

#### \*地面搜救能量

當航空器光點從雷達螢幕上消失時, 航跡管制人員立即循系統回報上級,統由國 搜中心指揮調度,派遣距離消失光點最近或 最適切的飛機(如轉用在空中等)執行搜救任 務,同步期間,地面相關搜救人員亦整裝集 合,候令出發,說明如後:

1.飛機失事初期,在尚無法確認飛機失事之正確經緯度前,會由地區軍團指揮調度所有搜救人力,依飛機光點消失時之高度及航向,研判可能墜落之地點,研擬搜救路線,採「分批同時之地毯式」搜尋飛機殘骸。以「民國99年T-34C型機失事於高雄那瑪夏鄉山區」為例,初期約有千餘人員執行搜尋任務,期藉多數人力資源,壓縮搜救時間。

2.協請失事區域鄰近之消防、警察、山 青及各救難團體執行各項救援與響導任務, 可使搜救人員更加瞭解與掌握鄰近地區之地 形、地貌、地物或天候狀況,確保任務安全 與順遂執行。

3.爰上,現行搜救機制(包含權責指揮單位、救援飛機、人員編裝訓練及跨部門協調制度)完善,可有效遂行軍機失事搜尋及人員 搶救等任務。另有關後續「飛機失事調查作業」部分,相關調查報告書亦均由國軍內部 專業調查、訓練、修護與醫療單位聯合審查 後,再協請行政院飛行安全調查委員會與各 相關大學教授等具航空專業人員共同檢視, 找出失事確切肇因,避免類案再生。細節部 分在本文不另闡述說明。

#### 影響搜救進度之因素與關聯

臺灣地形狹長、四面環海,且島國中央 地帶多屬原始森林山區,現行戰機訓練與任 務空域多分布於山區與海面等人口稀少之空 域。且觀察近期空軍一級事件案例,亦有多 起失事發生於此類空域,如103年「F-16型機 與M2000-5型機墜海事件」及104年「AT-3型 機墜毀於山區事件」等,均增加搜救之難度 度。相較於今(105)年我國「F-16型機於美國 墜毀」乙案,失事地點相對平坦,既無惡劣 天氣,也沒有險要地形,殘骸更不會有沉入 海底搜尋困難之情事,顯見影響搜救進度之 因素與關聯甚多,絕無法以單一裝備(如ELT 緊急定位發報器)就能成功且迅速達成救援任 務,而應考量全般跨部會及部門之整合救災 能力,始可圓滿執行。相關說明如后:

#### 一、雷達搜索涵蓋範圍5

雷達資料為重要之航機記錄,以協助 人員搜救及失事殘骸搜尋,以臺灣而言,地 形狹小且擁有之軍、民用機場數量相對其他 國家而言算高,各軍、民航雷達站搜索範圍 均可相互涵蓋,當發生飛航事故、空難或航 空器資料於雷達上消失時,經雷達資料交互 比對之後,可初步估算出事故發生之範圍, 以利人員搜救或失事殘骸搜尋,若事故發生 時有目擊者時,更可有效縮小搜索及搜救範 圍,縮短人員搜救及失事殘骸搜索時間,提 高人員生存機率。

#### 二、天象或海象之影響6

- (一)另一影響搜救進度之有關因素便是 天象與海象,臺灣所處地理位置天氣變化多 端、四面環海且中央位置又有玉山山脈等原 始森林,故如颱風影響、海洋潮汐、天象、 海象變化與高山地區等高線變化較大等種種 因素,皆有可能影響搜救任務之遂行。
- (二)爰上,陸海值搜作業均受限於天象 與海象限制,故密切掌握天象及海象之預報 與變化,不僅可有效掌握搜救進度之進行, 亦可確保搜救人員之安全,避免搜救人員於 惡劣海象及天候情況下實施搜救。
- (三)當戰機發生墜海事件時,現行「緊急定位裝備」併同殘骸浮於海面時,雖有浸水觸發功能,然其功能已將大幅降低,若沉入水中時則所有訊號微弱均無法傳送,故事件飛行員仍應搭配使用其他裝備(如鋼筆訊號槍及煙霧訊號彈等求救裝備),執行後續各項求生作為。

#### 三、友機標定位置

(一)以空軍二代戰鬥機(F-16、M2000-5及 IDF型機)訓練為例,現行飛行訓練與任務, 僅有少數課目(如Transition Training過渡轉換 訓練等)係以單架雙座機執行,多數課目均為 2架(含)以上。當友機發生危難時,另一架飛 機可於當下保持目視搜尋友機、標定位置,

5. 蘇水灶、李寶康、戎凱,『航空器失事調查與搜救作業之探討』,中華民國105年2月16日搜尋網址https://163.29.3.218/author-files航空器失事調查與搜救作業之探討.pdf,關鍵字:失事調查與搜救作業。 6. 同注5。 並以無線電告知戰管或航管人員實際情況, 請求於到達設定之返降油量時,增派其他飛 機(如轉用在空機、救援直升機及C-130型機 等)繼續執行搜救任務。同時對失事機之飛行 員來說,聞聽飛機於其上空盤旋時,亦表示 被救援的機率將大幅提升。

(二)以105年1月21日「我國F-16型戰鬥機於美國墜機一級事件」為例,該批飛行訓練課目為基本攻防(BFM; Basic Fighting Maneuver),飛機數量為2架單座F-16型機。當高〇〇少校發生墜機時,另一架飛機則保持空中盤旋待命,執行位置區域標定,可有效支援後續搜救作業。

(三)爰上,我空軍飛行人員於換裝訓練階段或戰鬥機部隊在執行任務期間,單機飛行之換裝訓練僅佔微量,多數飛訓與任務均以2架或4架戰機(含以上)執行,故當其中1架發生事故時,可由友機協助人員搜尋及失事位置標定,有效縮短搜救時間,此「友機標定位置」之作為,亦為民航公司單機飛行所欠缺之防護作為。

#### 四、有無「目擊者」之影響

(一)相較於海上事故,陸上事故發生時 較容易有目擊證人,搜救單位及救難人員可 依目擊者所述之區域及地點實施陸上偵搜, 大幅降低搜救所耗時間,提升人員生存機 率。

(二)以103年10月21日「空軍官校AT-3雷 虎小組空中碰撞一級事件」為例,該批為雷 虎小組例行訓練,當莊〇〇中校發生擦撞墜 毀時,因失事地點明確且有多數目擊者,有 效縮短人員搜救時限。且對後續「飛機失事 調查作業」有絕對的助益。

#### 五、高山地區之影響

(一)空軍戰機部分訓練空域集中於中央 山脈地帶,多屬高山地形且地形陡峭、樹木 高大且密集,當失事機墜落於此區域時, 即便立即派遣救援直升機赴失事區域查看, 也會因殘骸受到原始森林遮蔽,而無法立即 發現確切地點,影響失事人員及殘骸搜尋進 度;且高海拔山區人煙稀少且天候多變化, 前一刻晴空萬里,後一刻濃雲密佈,能見度 趨近於零,對於搜救作業而言實屬不易,縱 然心理萬般迫切,但受限於危險環境影響, 促使整體空中值搜、山難搜尋、人裝備運 送、傷患吊掛及後送醫療等作業延宕。

(二)以104年9月22日「空軍官校AT-3型 機換裝訓練失事一級事件」為例,該批飛行 訓練為單機儀器(IN)課目,於訓練過程中, 雷達光點消失,墜毀於南投信義鄉馬博拉斯 山,因無目擊者且屬高海拔山區,地形陡 峭,天候變化多端,搜救任務執行不易。囿 因當時受到颱風侵臺,大大影響搜救時間及 進度,耗時約5日才完成人員搜尋及搜救任 務。

(三)高山地區空氣密度稀薄,含氧量不足,直接影響部分救援直升機之發動機推力,無法提供足夠之升力飛赴失事地點,大幅增加初期偵查失事地點之困難度。爰上,山區救援任務不論是對搜救人員體力及搜救裝備限制等,均隱藏著極大的挑戰,無法與一般平地失事相提並論。

(四)另對失事戰機之飛行員而言,在彈 射跳傘過程無法確保毫髮無傷,一旦負傷 時,連帶影響後續降落於原始山林之後續行動,即便有「個人攜行式位置指示信標(PLB; Personal Location Beacon)」裝備,亦可能受森林遮蔽而影響所有通訊品質,再次顯示,PLB有可能提高搜獲的可能性,但並非絕對,仍須考量諸般因素。

六、另美方商務部雖於89年11月3日公告各國,規劃於98年2月將121.5與243.0MMHz等2個救援波段停用,全面改以406MHz波段,然本國仍考量救援實需,國家搜救指揮中心仍採用全方位監測121.5HZ、243.5HZ及406HZ等三波段,故空軍現行救援裝備,並無空窗期情事發生。

#### 相關失事案例救援情況

#### 一、F-16失事事件

97年3月4日,花蓮F-16型機夜航訓練, 於東部外海墜海失事,飛行員未實施彈射跳 傘,無法發射求救訊號且無目擊人員,因夜 間海上偵搜及打撈作業不易,故未能於黃金 72小時內尋獲人員及殘骸。若飛行員當時有 實施彈射跳傘,跳傘後運用PLB(個人攜行式 位置指示信標)裝備發射求救訊號,遇空中 搜索之救難直升機時,使用鋼筆信號槍或信 號彈標定位置時,便可有效縮短人員搜救時 間。

#### 二、RF-5失事案例 $^{7}$

100年9月14日,花蓮RF-5型機偏離航線 撞山失事,目擊者楊○○說他在海邊聽見兩 聲爆炸聲響後,隨後蘇花公路116公里山區起 火燃燒,隨即向警方報案。國軍當晚派遣約 300人兵力進駐東澳前進指揮所實施搜救及殘 骸搜索任務,隔日6時20分,初步確認殘骸 位置,8時30分救難隊找到飛行員部分遺體, 9時20分發現編號5401號機殘骸。本次事件 因有目擊證人,依其證詞並交叉比對雷達資 料後,可以有效掌握失事區域及地點,搜救 人員才可在案發隔日就發現失事飛行員及殘 骸。

#### 三、大鵬航空失事案例8

國籍大鵬航空公司編號B-68801空照機, 於2012年8月30日墜毀於嘉明湖北方約4公 里處中央山脈的原始山區,失事後,臺北任 務管制中心及日本海上保安廳均有收到該機 「緊急定位發射器ELT」信號,但真正找尋 到殘骸時,已經是4天後(9月2日)的事情了。 不禁讓人重新思考,「搜尋殘骸與救援任 務」若僅憑藉ELT單項裝備,真的可以精準 定位失事地點嗎?墜毀在原始山區時,搜救 人員真的可以不受山區天候與地形之影響立 刻抵達現場嗎?我想仍有諸多窒礙、考量與 限制因素存在,亦需整合全部搜救資源,評 估所有窒礙難行之處並逐項克服後,搜救人 員才可在最短時間與安全無慮的環境下,找

- 7. 大紀元,『臺灣2軍機夜訓失事,民眾目擊山區火球』,中華民國105年2月16日搜尋網址https://www.epochtimes.com/b5/11/9/13n3371859.htm臺灣2軍機夜訓失--民眾目擊山區火球,關鍵字:花蓮RF-5失事。
- 8. 維基百科,『2012年大鵬航空BN-2空難』,中華民國105年2月16日搜尋網址https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/2012年大鵬航空BN-2空難,關鍵字:大鵬航空空難。

## 飛航安全|||||

到失事機的確切地點。

#### 四、其他國外失事案例<sup>9</sup>

馬來西亞航空370號班機空難,103年3月 8日由吉隆坡飛往北京,機上共載有239人, 原定計劃於北京時間(UTC+08:00)06:30分 抵達北京國際機場,起飛後不到1個小時,於 馬來西亞與越南海域交界處、土珠島(又譯土 朱島)以南約140海浬及哥打巴魯東北東約90 海浬處與馬來西亞疏邦空管中心失聯。根據 數據分析,推定的失事地點被多次修改,最 終認為墜毀於南印度洋,但多國搜救團隊均 未有所發現,104年1月29日,即失事約10個 月後,馬來西亞民航局代表馬來西亞政府正 式宣布航班失事,機上239人全數罹難。104 年7月29日,法屬留尼旺島尋獲一塊疑似飛機 襟副翼殘骸,經證實屬波音777型客機,殘 骸送往法國航空技術中心實驗室分析,104 年8月6日證實屬於馬來西亞航空370號班機, 該空難為民航空難事故史上,唯一未能確定 具體失事地點的事故。墜毀在海上時,搜救 團隊直的可以不受海象之影響立刻抵達現場 嗎?ELT真的有發射求救訊號嗎?如果有,為 何失事地點會被多次修改?諸般的窒礙問題 與限制因素也確實存在。

#### 結 語

針對人員搜救及殘骸搜索作業部分,我 們有以下的結論:

一、海象或天象對人員搜救及殘骸搜索

作業有絕對之影響力,尤其是臺灣處於海象 與天象變化多端的地理位置,尤以夏季期間 更盛,且颱風多於七至九月間發生,大大影 響我海象及天象情況及搜救淮度。

二、高山地形影響搜救團隊進行搜救作業,尤其是中央山脈及東部山區,海拔較高、地形陡峭且樹木高大密集,影響空中搜索、陸上搜尋、山難救助、人員及裝備運輸等任務執行,亦影響人員救難及搜救行動速率,且山區不像平地,常常可能因地形地貌影響而需要繞道而行,往往因此拖延人員搜救及殘骸搜索時間。

三、海上及高山地區人煙稀少,有無目 擊證人或友機協助標定位置也是相當重要之 一環,單靠雷達資料比對數據是無法真正有 效縮小搜索範圍,尤其事故發生於海上或是 高山地區,如無目擊證人,搜救作業難度將 大幅提升。

四、ELT緊急定位發報器及PLB個人攜行 式位置指示信標是否有效縮短人員及殘骸搜 索作業時間?由上述大鵬航空B-68801號機、 馬來西亞370號班機事件及空軍AT-3型教練機 失事墜毀於南投山區來看,仍有諸多窒礙、 考量與限制因素存在。

失事地點可能發生在任何地方,如機場 附近、湖泊、河流、高山、海上及沙漠等, 當失事地點發生於機場或機場附近時,地點 非常明顯,動員搜救可迅速確實;當失事地 點發生於高山或大海時,則地點不明確,人

9.維基百科,『馬來西亞航空370號班機空難』,中華民國105年2月16日搜尋網址https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/馬來西亞航空370號班機空難,關鍵字:馬來西亞航空空難。

員搜索時間大幅增加。如何有效運用災害防救體系、空難搜救業務、軍中、民間搜救組織與各種搜救資源等,才是我們更應該關注的議題。另搜救單位資源分享、建立動員機制與飛行員正確逃生觀念及堅強求生意志,始可確保救援順遂,確保生命安全。

#### 建 議

- 一、當事故發生時,不僅僅只有搜救作業,還有蒐證作業要進行,之間的互動與協調作業亦可能影響搜救作業進行之可能,所以我們應加強搜救指揮單位(國搜中心)、調查單位(失事調查委員會)及支援救災單位間的溝通與協調,建立良好作業默契,才可有效縮短人員搜救、殘骸搜尋及失事調查時間。
- 二、現行搜救機制趨於完善,不可單憑「搜救時間長短」即一面倒向救援不力、裝備不佳,或刻意彰顯出某家廠牌之緊急定位裝備功能強大,對失事機之定位有著絕對著助益等非客觀想法,實質上僅是以偏概全的觀念而已,對飛機失事搜救、調查及預防作業助益甚低。且從近年來的國內外飛機失事案例分析可得知,失事地點、天候海象及目擊證人等因素,對搜救進度均有正比例的影響。
- 三、空軍飛行訓練空域環境險惡,每每 發生憾事,救援進度受前揭因素(失事地點、 天候海象及目擊證人)影響甚鉅。另即便考 量採購「緊急定位發報器」安裝於軍機,亦 受限於歐規與美規之機種差異、飛機製作原 廠適航與否、空軍年度預算編列多寡及後勤

維保全壽期管理方式等,甚或民間各家廠商相互競爭諸般手段等等因素,且該裝備亦無法確保於飛行員未彈射跳傘飛機直接撞擊地面時,裝備無損且正常發射訊號。爰上,建請我國空軍相關業管權責單位受多方變數影響時,能秉持專業選擇「最有利案」,而非「最好或最貴裝備」,且不受外界影響保持中立,執行各項決策制定,才可確保「國家最大福祉」。

#### 參考書籍及文獻

- 一、何孟揆(空軍官校76期),中華民國105年 2月16日搜尋網址https://zh-tw.facebook. com/permalink.php?story\_fbid=15610212 07444707&id=1488330791380416,關鍵 字:ELT緊急定位發報機。
- 二、維基百科,『飛航記錄儀』,中華 民國105年2月16日搜尋網址https:// zh.m.wikipedia.org/zh-tw/飛航記錄儀, 關鍵字:飛航記錄器。
- 三、全國法規資料庫,『航空器飛航作業 管理規則』,修正日期中華民國104年 10月8日,全國法規資料庫網址https: //law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll. aspx?PCode=K0090041。
- 四、馬武雄,『行政院國家搜救指揮中心海空搜救運作機制之研究』,國立臺北科技大學碩士學位論文,中華民國99年6月,頁100-102。
- 五、蘇水灶、李寶康、戎凱,『航空器 失事調查與搜救作業之探討』,中 華民國105年2月16日搜尋網址https:

## 飛航安全|||||

//163.29.3.218/author-files航空器失事調查與搜救作業之探討.pdf,關鍵字:失事調查與搜救作業。

六、大紀元,『臺灣2軍機夜訓失事,民眾目擊山區火球』,中華民國105年2月16日 搜尋網址https://www.epochtimes.com/b5/11/9/13n3371859.htm台灣2軍機夜訓失--民眾目擊山區火球,關鍵字:花蓮RF-5失事。

七、維基百科,『2012年大鵬航空BN-2空 難』,中華民國105年2月16日搜尋網址 https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/2012年 大鵬航空BN-2空難,關鍵字:大鵬航空 空難。

八、維基百科,『馬來西亞航空370號班機空 難』,中華民國105年2月16日搜尋網址 https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/馬來西 亞航空370號班機空難,關鍵字:馬來西 亞航空空難。

#### 作者簡介別常

羅至淵先生,空軍官校92年班、國防大學指揮參謀學院104年班、美國南加州大學飛機失事調查班完訓、南臺科技大學EMBA碩士103年班。曾任飛行官及空軍司令部督察長室飛行安全官,現為空軍臺南第四四三聯隊第三作戰隊中校分隊長。

陳國棟先生,空軍官校94年班、國防大學指揮參謀學院在職106年班、美國南加州大學飛機失事調查班完訓。曾任飛行官、飛行安全官,現為空軍臺南第四四三聯隊督察科少校考核官。



日本航空自衛隊F-4EJ戰鬥機,隸屬飛行開發實驗團。(照片提供:張詠翔)