精進「磁偏」校正與常數運用之研究

作者:耿國慶

提要

- 一、「磁針」因構造簡單、價格便宜,為野戰砲兵最普遍之定向器材,惟磁場缺乏穩定性、磁針性能易變,務須正確實施「磁偏校正」,適切運用「磁偏常數」,方可確保定向、方位檢查與射向賦予之精度。目前國軍方向盤、雷觀機、指北針等裝備,以「磁針定向」之方式尚未改變,砲兵對「磁偏校正」與「磁偏常數」運用相關技術,仍須重視與精進。
- 二、「磁針」屬傳統定向器材,就 M2 方向盤而言,國軍已使用長達 40 餘年,磁偏校正與常數運用方式早已根深蒂固。對於當前問題,惟有宏觀思維、捐棄成見,並參考先進國家早期準則、相對敵情、「磁力學」與專業知識等,研擬適切可行之精進作法,方可提升磁偏校正與常數運用能力。
- 三、「磁針定向」因承受地球磁場無法抗拒之影響,致限制精度等級與可靠性, 與先進國家使用之「陀螺儀」性能相去甚遠。國軍基於裝備條件,對「磁 偏校正」與「磁偏常數」運用仍應持續檢討缺失,力求精進,除提升當前 裝備(器材)之效能外,更應積極研發先進、精確、適切之定向裝備(如 陀螺儀),俾能配合未來砲兵各項精進規劃,提升砲兵整體戰力。

關鍵詞:M2方向盤、磁偏校正、磁偏常數、磁針定向、陀螺儀

前言

「磁針」因構造簡單、價格便宜,為野戰砲兵最普遍之定向器材。惟磁場缺乏穩定性,磁針性能易變,且須經過「磁偏校正」運用「磁偏常數」歸北,將磁方位角轉換為方格方位角,致程序複雜、精度較差,如有作業不當即影響運用效能,致美軍等先進國家多於上一世紀已換裝「陀螺儀」(Gyros)定向。

當現階段國軍方向盤、雷觀機、指北針等裝備,以「磁針定向」之方式尚未改變前,砲兵對「磁偏校正」相關作業觀念與「磁偏常數」運用技術,仍須重視與精進,方可確保應急定向、方位檢查與射向賦予之精度。

「磁偏常數」特點

「磁針方格偏差常數」(Declination constant,簡稱「磁偏常數」)為某一部器材自「方格北」順時針測至「磁北」之水平角,亦即磁北之「方格方位角」,通常須經過「磁偏校正」獲得。因「地球磁場」(The Earth's Magnetic Field)常變,器材裝置之磁針經使用時間、地域與儲存環境影響,磁力(性能)產生個別變化,致「磁偏常數」須經常(依據定期與不定期)測定與修正,方可符合精度要求。「磁偏常數」特點分述如下。

一、特殊性

「磁針」所指的方向為「磁北」,並不同於「正北」(如圖一)或砲兵使用之「方格北」(如圖二),與後者之間之差異,稱為「方格磁角」(Grid-Magnetism Angle,G-M Angle)。「惟「方格方位角」並非完全等同於「磁方位角」生每張地圖之「方格磁角」,或將 6400 密位-「方格磁角」=「磁偏常數」。即使目前製圖單位(原軍備局生產製造中心第 401 廠)採用「美國國家地球空間情報局」(National Geospatial-Intelligence Agency,NGA)最新版「世界磁力模式 2010 年」(World Magnetic Model,WMM2010)計算磁偏角,「性「方格磁角」係針對該幅 1/50,000地圖(28 公里×25 公里)全域中心點計算,無法適用於其他位置,且每部器材擁有不同的個別磁性,仍須透過「磁偏校正」獲得每部器材當時(地)之「磁偏常數」。

二、獨立性

一部器材之「磁偏常數」無法運用於其他器材,即任何兩部器材磁針,通常不會指向完全相同的方位。就臺灣地理位置而言,通常 M2 方向盤之「磁偏常數」介於 6300 至 100 密位之間,各器材間最大差異可能高達±40 密位。基此,每一部器材所確定之「磁偏常數」具獨立性,無法運用其他器材。³即使每個人對同一部器材、在同一地點磁偏校正,因為磁場「日變化」與測手「歸北要領」不同(如圖三),亦不可能獲得相同之「磁偏常數」。

三、多變性

磁針在任何地點,如未受其他干擾磁力線之影響,其所指之方向,即為該地點之「磁北」(磁子午線)。惟「地球磁場」常變,通常區分為規則、不規則性(如圖四)與磁傾角等三種型態,⁴其與正北、方格北之偏差量,不僅隨地點而異,即使在同一地點亦經常變動。國軍相關器材則經長期使用、儲存環境影響,致各個磁針磁力(性能)差異甚大(如磁針生鏽、磁力消退或暴增、均重不當、樞軸磨損等),「磁偏常數」隨之變化,務須依據規定實施「定期」與「不定期」磁偏校正。

四、時空性

同一單位編制之器材,均應在同一時間、地點實施「磁偏校正」。如該單位 之 M2 方向盤均在同一狀況條下校正,則各 M2 方向盤所測之「方格方位角」,


^{1 《}軍用地形圖閱讀手冊(增修版)》(台北市:國防部情次室印發,民國81年6月),頁48。

² 蔡宛芸、張嘉強著,〈不同地磁模式之研究〉《第 33 屆測繪及空間資訊學術發表會專輯》,民國 94 年 9 月,頁 209-220。

³ "Artillery survey (TM6-200)", (Published JUNE 1960 by GHQ Army GRC), p42 °


⁴ 江儀助,《測量學》(台北市:徐氏基金會出版部、民國 62 年),頁 207。

將大致相同。5




圖一 地球磁場與磁北極示意

資料來源: 參考-蔡宛芸、張嘉強著、〈不同地磁模式之研究〉、《第 33 屆測繪及空間資訊學術發表會專輯》、〈民國 94 年 9 月 〉,頁 211 製作。




圖二 偏角圖(三北針)位置與磁偏常數關係 資料來源:作者自製



圖三 M2 方向盤磁針「歸北」標準圖 資料來源:作者自製

_

 $^{^{\}text{5}}$ "Artillery survey (TM6-200)" , (Published JUNE 1960 $\,$ by GHQ Army GRC) , p42 $^{\text{o}}$



圖四 地球磁場變化型態

資料來源:作者自製

現行「磁偏」校正與常數運用問題

「磁偏常數」經由正確之「磁偏校正」獲得,因磁場常變、磁針性能差異 其大、使用周遭環境干擾與校正作業不合要領等因素,致「磁偏常數」經常發 生精度不佳情況,相關問題分述如下。

一、使用磁偏常數時,未保持安全距離

任何物體均具備不同程度之「磁感率」(Susceptibility),對外來磁場產生「感 應磁性」(Induced magnetism)。⁶就《陸軍野戰砲兵測地訓練教範(第二版)》02042 條:「……磁偏校正站須避開影響磁針之物體(如表一)。……」,⁷使用磁偏常數 之測站,亦須考慮相關要求。惟基於某一點之磁場具有區域特性,並非僅限於 「表一」所列物體之影響,仍可能受到其他如建築物、橋梁、電離層、磁氣圈、 地層礦藏、「磁力異常」(Magnetic anomaly)區域(如沈船、機艦殘骸等),甚至 海洋⁸之影響,如未確實檢視並保持安全距離,將造成較大之誤差。⁹

二、校正作業費時,「日變化」影響磁偏常數可信度

地球因外部的電離層受日光能照射而膨脹收縮,故日夜間磁場強度不同, 此變化週期為一日,稱為「日變化」(Diurnal variation),平均幅度約為 50 至 100

⁶ 吳經民著、〈磁力測量簡介〉《測量技術通報第92期》、(臺北市: 聯勤總部測量署發行, 民國79年6月), 頁26。

⁷ 《陸軍野戰砲兵部隊測地訓練教範(第二版)》(桃園:國防部陸軍司令部,民國 99 年 11 月),頁 2-56。

^{8《}關鍵報告》東森電視台,2018年5月23日2327時播出。

⁹ 蔡宛芸、張嘉強著,〈不同地磁模式之研究〉《第 33 屆測繪及空間資訊學術發表會專輯》,民國 94 年 9 月,頁 215 °

γ (伽瑪, gamma)。¹⁰通常因「日變化」之影響,地球上多數地區其「方格磁角」 (磁北與方格北)在日間可能發生多達±3 密位之變化,因此「磁偏校正」應盡 可能於清晨或黃昏實施,其「磁偏常數」可信度高;正午時刻校正所得結果, 則最不可靠。¹¹

目前「磁偏校正」採全營器材集中,以固定測手、三腳架,逐一更換器材本體方式,分別對磁偏校正站四個「方位基準點」(S)測取磁偏常數,再予以平均(如圖五)。因磁偏校正站有限,各砲兵營器材數量則過多(M2 方向盤×9、雷觀機×15 與多數指北針),須趕在日間(12 小時內)校正完畢,因未考量磁場「日變化」之影響,致「磁偏常數」可信度有限。

三、無法依據移動距離,適切修正「磁偏常數」

依據《陸軍野戰砲兵測地訓練教範(第二版)》02041條:「通常部隊移動40公里以上時,須行磁偏校正。……」。¹²惟在同一時間內「磁偏常數」亦隨地區改變而變化,通常使用地點離「磁偏校正站」横距(東西)5公里範圍內時,其變化微小可不考慮。惟當橫距6至40公里範圍時,即使未達下一次磁偏校正範圍,就臺灣地區緯度範圍(20至25度)移動40公里,將出現約±3密位之變化。如忽略修正,仍將影響方位精度。

四、超過磁偏常數有效範圍時,仍繼續沿用

現行教範要求:「通常部隊移動 40 公里以上時,須行磁偏校正。」。惟就檢查發現,多數部隊移動 40 公里後,礙於新地區無校正站或無法及時實施校正,仍沿用原有(舊)「磁偏常數」(如砲測中心校正所得之磁偏常數,用於駐地防區測地),致造成較大誤差。

\$4 \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\										
項 次	影響磁針之物體	安 全 距 離								
1	高壓電線與電氣設備	150 公尺								
2	鐵道、鐵橋	75 公尺								
3	重、中型火砲、戰車	75 公尺								
4	輕型火砲、載重車	50 公尺								
5	鐵絲網、鋼盔、步槍等	10 公尺								


表一 方向盤與影響磁針之物體保持安全距離對照

資料來源:《陸軍野戰砲兵部隊測地訓練教範(第二版)》(桃園:國防部陸軍司令部,民國 99 年 11 月),頁 2-19 至 2-20。

¹⁰吳經民著,〈磁力測量簡介〉《測量技術通報第 92 期》(臺北市: 聯勤總部測量署發行, 民國 79 年 6 月), 頁 25。

"Artillery survey (TM6-200)", (Published JUNE 1960 by GHQ Army GRC), p42。

^{12 《}陸軍野戰砲兵部隊測地訓練教範(第二版)》(桃園:國防部陸軍司令部,民國 99 年 11 月),頁 2-55。



圖五 現行「磁偏校正」作業示意 資料來源:作者自製

精進作法

「磁針」屬傳統定向器材,與先進國家使用之「陀螺儀」相去甚遠。就 M2 方向盤而言,國軍已使用長達 40 餘年,磁偏校正與常數運用方式早已根深蒂固。對於現行問題,惟有宏觀思維、捐棄成見,並參考先進國家早期準則、相對敵情、磁力學與專業知識等,研擬適切可行之精進作法,方可提升磁偏校正與常數運用能力。

一、無法保持安全距離時,應採「間接方位誘導」

M2 方向盤測方位角時,須裝定「磁偏常數」(磁針分劃)後使磁針精確歸 北。如無法與影響磁針物體保持安全距離時,應採間接方位誘導,以確保方位 角精度。通常於「測地統制點」(SCP)測取 P 點「假設方位角」(如圖六)、觀 測所測取 S 點方位角時使用。實施要領分述如下。


- (一)於「測地統制點」(SCP)整置「測距經緯儀」(或 M2 方向盤、標竿)。
- (二)在 SCP 超過 100 公尺外,選擇一個與影響磁針物體保持安全距離之「誘導站」,整置 M2 方向盤。
- (三)「誘導站」M2 方向盤使用有效範圍內的「磁偏常數」歸北,測取 SCP 測距經緯儀(或方向盤、標竿)之方位角,重複兩次,如兩次方位角結果

- ≤±2 密位,將其平均後即為測站至 SCP 點之方位角。
- (四)整置於 SCP 之測距經緯儀(或方向盤),標定 100 公尺外「誘導站」 M2 方向盤(標竿)後歸零,以「一對回」(累積測角)方式測量測站至 SCP 之 水平角。
- (五)將(「測站至 SCP 假設方位角」+「測站至 SCP 之水平角」) +3200 -6400 之倍數=P點「假設方位角」。


二、採多部器材同時校正方式,爭取時效

通常砲兵營統一實施磁偏校正時,因器材數量較多且校正站數量有限,易 導致校正實施時間過長,不僅曠日廢時,且「磁偏常數」可信度有限,不宜使 用現行於一校正站,固定測手、三腳架,逐一更換器材本體方式分別校正。如 能運用單一校正站,實施多部器材同時校正(如圖七),將可解決耗時與「日變 化」影響問題。實施要領分述如下。

- (一)於磁偏校正站整置「測距經緯儀」(或 M2 方向盤),其他數具「M2 方向盤」(或「雷觀機」)則分別整置於距離磁偏校正站周圍 100 公尺以上,且避開影響磁針物體之 01 至 05 測站上。當磁偏校正站使用「測距經緯儀」時,角度單位須設定為「密位」。
- (二)校正站「測距經緯儀」(或 M2 方向盤)裝定方位基準點(S)方位 角(如 1012.5 密位),並動全部精確標定方位基準點(S)後,向其他 01 至 05 測站上之 M2 方向盤分別測取「方格方位角」,並於閉塞檢查無誤後通報各站。
- (三)其他 01 至 05 測站上之 M2 方向盤,將校正站通報之「方格方位角」 ±3200 密位,換算為「反方位角」(如 05 站之 3117.5 密位)後,裝定反方位角動 全部精確標定校正站「測距經緯儀」(或 M2 方向盤)再動上部歸北,即得「磁 偏常數」。須重複兩次,如兩次結果≦±2 密位,將其平均後即得「平均磁偏常數」 (如 6364.5 密位)。
- (四)如磁偏校正站使用「M2 方向盤」,可於第(二)動完成後,比照其他各站 M2 方向盤,持續完成第(三)動。
- (五)將各器材「平均磁偏常數」印製成標籤並護貝,黏貼於「磁偏紀錄版」上(如圖八)。標籤上須加註校正日期、時間與當地地圖號碼、地名與標準座標等,俾利計算各種變化量與重行磁偏校正參考。



圖六 間接誘導 SCP 至 P 點「假設方位角」示意



圖七 運用單一校正站,同時實施多部器材校正示意



圖八 「磁偏記錄版」標籤註記方式示意 資料來源:圖六、圖七、圖八為作者自製

三、適切修正「日變化量」,提升方位精度

基於磁北與方格北之關係(即「方格磁角」),受「日變化」影響,通常日變化量約<±3 密位以內。雖影響層面有限,惟欲提升方位角之精度,可依需要就實況適度修正。

(一)「日變化量」修正依據與原理

「日變化量」造成之影響, 美軍與共軍認知相同, 作法則差異甚大, 相關 差異分述如下。

1.美軍:依據《美軍砲兵測地教範》(TM6-200)第79條:「方向盤之磁偏校正應在清晨或傍晚實施,因「日變化」之影響,地球上多數地區其磁北與方格北之關係在日間可能發生多達±3密位之變化……」¹³,惟美軍並無修正日變化量之具體作為。

2.共軍:共軍砲兵測地分隊所使用之經II型、010型、020型、TT3型經緯儀與 58 式方向盤(如圖九),均設有磁針儀,共軍「砲兵測地教程」內強調中國大陸「磁子午線」(磁北)約以零時開始向東偏移,到八時達最大值,爾後又向西偏移,約到 14 時又達到最大值;爾後又向東偏移,如此循環變化,最大值約±3密位(如圖十)。變化規律為夏季大、冬季小,白天大、夜間小,¹⁴基於中國大陸區分為五個(崑崙、新藏、隴蜀、中原、長白)時區,共軍特別編製「周日變化量」修正對照表,提供砲兵部隊修正「磁座偏角」¹⁵使用。

(二)「日變化量」修正要領

参考美軍與共軍對地磁「日變化量」之分析與修正參數,建議可依據需要 適切修正磁偏常數之「日變化量」。修正範例如下。

1.問題: 砲一營第一連 M2 方向盤×日 0900 時於牛長山(圖名:旗山,圖號9418 I)實施磁偏校正,其平均磁偏常數為 6365 密位。該連預定於次日 1700 時在虎山射擊場射向賦予。如何將 0900 時之磁偏常數修正為 1700 時之磁偏常數? (磁偏常數日變化修正對照,如表二)

2.修正計算

修正公式:使用時間磁偏常數

=校正時間磁偏常數+日變化量

※ (使用時間 1700 時、校正時間 0900 時,查表二「磁偏常數日變化修正

[&]quot;Artillery survey (TM6-200)", (Published JUNE 1960 by GHQ Army GRC), p42 o

¹⁴耿國慶著,(對共軍砲兵磁偏校正之研究),《砲兵學術雙月刊第99期》,(臺南市:砲訓部,民國87年第12月), 頁42-43。


¹⁵共軍測某一方向線之「座標方位角」(即方格方位角),須先測定該線之磁方位角,並修正器材「磁座偏角」, 以求得該線之座標方位角。「磁座偏角」相當於「方格磁角偏差修正量」,並非「磁偏常數」。

對照」為「-2密位」)

- =6365 密位+ (-2 密位)
- =6363 密位(使用時間之磁偏常數)



圖九 美軍指導阿富汗國防軍使用中共製造 58 式方向盤射向賦予 資料來源:" Intelligent warfare" Fires, (September-October 2017, The Army's Branches)., p10.



圖十 磁子午線週日變化示意 資料來源:作者自製

表二 磁偏常數日變化修正對照

修正量 使用 時間 校正	0 至 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 至 24
時間 (時)	5	U	,	0		10	11	12	13	11	13	10	24
0至5			+1	+1	+1			-1	-1	-2	-1	-1	
6				+1	+1		-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1
7	-1						-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1
8	-1	-1				-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
9	-1	-1				-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
10				+1	+1		-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1
11		+1	+1	+1	+1	+1		-1	-1	-1	-1	-1	
12	+1	+1	+2	+2	+2	+1	+1		-1	-1	-1		
13	+1	+2	+2	+2	+2	+2	+1	+1					
14	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+1	+1					
15	+1	+2	+2	+2	+2	+2	+1	+1					
16	+1	+1	+2	+2	+2	+1	+1			-1			
17至24		+1	+1	+2	+2	+1			-1	-1	-1		
附 記 一、「校正時間」與「使用時間」均為時區時(中原時區)。 二、變化量採四捨五入,取小數點一位。													

資料來源: 參考耿國慶著,(對共軍砲兵磁偏校正之研究)《砲兵學術雙月刊》(臺南市),砲訓部,第99期,民國87年第12月,頁43編製。

四、適切修正「距離變化量」,增進磁偏常數適用性

就「磁力學」而言,地球磁場隨緯度而變化,在低緯度、赤道地區約為 25,000 γ (伽瑪,gamma)且磁傾角極微小,隨著緯度增加,磁場強度越大,在高緯度與南北極附近,磁力線垂直,磁場強度約為 75,000 γ 。 ¹⁶基於磁北與方格北之關係,將隨地區改變(尤其緯度變化),故當某一方向盤離開「磁偏校正」地點至另一使用地區時,「磁偏常數」亦隨之變化,即使未達 40 公里的重行校正範圍,仍將有<±4 密位之變化,影響層面雖然有限,惟欲增進磁偏常數之適用性時,可依需要就實況適度修正。

(一)「距離變化量」修正依據與原理:「距離變化量」造成之影響,美軍 與共軍認知相同,作法則差異甚大,相關差異分述如下。

1.美軍:依據「美軍砲兵測地教範」(TM6-200)第79條:測定方向盤磁偏之注意事項:「當一方向盤離開其磁偏校正區域25英哩(40公里)以上使用時,該方向盤應重行測定磁偏常數,磁北與方格北之關係乃因地而不同。地球上若干地區未達25英哩,仍應重行磁偏校正。經常需要修正磁偏之地區,通常可參考當地大比例尺地圖偏角圖決定。……」,條文中對使用於25英哩範圍內,則未提供修正具體作為。

¹⁶ 吳經民著,〈磁力測量簡介〉《測量技術通報》(臺北市),聯勤總部測量署發行,第92期,民國79年6月, 頁24。

- 2.共軍:強調「同一時間內「磁座偏角」亦隨地區之變化而變化,當使用地 點距測定地點在東西 5 公里範圍內時,可不考慮此種變化;如在 5 至 50 公里範圍 內,則須修正。當超過 50 公里時,需重新測定磁座偏角……」共軍特別編製「地 區變化量修正表」,提供砲兵部隊修正「磁座偏角」使用。¹⁷
- (二)「距離變化量」修正要領:就臺灣地區緯度範圍(20至25度間)而言,移動40公里,雖未達重行磁偏校正距離,惟依據公式:磁偏修正量=0.16密位×△X(橫座標公里數)×tan緯度(校正站在使用地點以東「加」磁偏常數,反之則減)計算,約有<±4密位之變化。如忽略修正,仍造成部分誤差。建議為求提升方位精度,可依據需要修正磁偏常數之「距離變化量」,修正範例如下。

1.問題: 砲一營第一連 M2 方向盤×日於「南寶高球場」(圖名:新化,圖號9419 II)實施磁偏校正,其平均磁偏常數為6368 密位。該連預定於次日向西機動25 公里至「馬沙溝」(圖名:佳里,圖號9419 III)實彈射擊。如何修正為佳里地區之磁偏常數?(磁偏常數距離變化量修正對照,如表三)

2.修正計算

(1)於地圖上量取「南寶高球場」至「馬沙溝」之橫座標(東西距離公里數),分別為南寶高球場(232900)、馬沙溝(207500),計算公式:

Xa-Xb=△X(橫座標差、距離公里數) 232900-207500=+25 公里

(2) 依據「橫座標差」(公里數) $\triangle X$ 與「使用地區緯度」 ϕ (馬沙溝緯度 23 度 14 分),計算「距離變化量」。計算公式:

「距離變化量」=0.16 密位x△Xxtan 緯度

=0.16 密位×25 公里×tan23 度

=1.7 密位(進位為2 密位)

※查表二「磁偏常數距離變化量修正對照」為 1.7 密位

(3)計算使用地區磁偏常數

計算公式:

使用地區磁偏常數=原磁偏常數±「距離變化量」

(校正站在使用地點以東原磁偏常數「加「距離變化量」,反之則「減」)

=6368 密位+2 密位

=6370 密位

¹⁷ 耿國慶著,〈對共軍砲兵磁偏校正之研究〉《砲兵學術雙月刊》(臺南市),砲訓部,第 99 期,民國 87 年第 12 月,頁 44。

表三 磁偏常數距離變化量修正對照

修正量 距離 (公里) 緯度	5	10	15	20	25	30	35	40
15 度	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.7
20度	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.8	2.0	2.3
25 度	0.4	0.8	1.1	1.5	1.9	2.2	2.6	3.0
30度	0.5	0.9	1.4	1.9	2.3	2.8	3.2	3.7
一、修正量=0.16 密位×距離×tan 緯度。 二、變化量採四捨五入,取小數點一位。 三、修正方式: 校正站在使用地點以東「加」磁偏常數, 反之則減。								


資料來源: 參考耿國慶著,〈對共軍砲兵磁偏校正之研究〉《砲兵學術雙月刊》(臺南市),砲訓部,第99期,民國87年第12月,頁46編製。

3.驗算:磁偏常數之「距離變化量」,即使僅有<±4密位範圍,如修正錯誤時,仍將造成一定程度之影響,為確定計算、修正無誤,可參考美軍利用當地大比例尺地圖偏角圖(如圖十一)驗算。

新化磁偏常數 6368 + 新化方格磁角 28 = 6396

磁針分劃 6396-佳里方格磁角 26=6370

核對前述公式計算與香表結果均為6370密位。



圖十一 佳里、新化軍用地形圖方位偏角圖 資料來源:台灣省五萬分一軍圖:旗山、新化(87年版)


五、超過磁偏常數有效範圍時,採越區換算因應

當部隊運動超過40公里後(跨帶時,僅移動數公里即須校正),M2方向盤之「磁偏常數」已不適用,亟須利用該地區設置之磁偏校正站,求取正確的磁偏常數。如當地未設置磁偏校正站(或無法獲得)時,則須運用適當公式,換

算 M2 方向盤在新地區之磁偏常數因應。惟此舉無法取代正常校正程序,仍應於 狀況許可時,補行磁偏校正。越區之磁偏常數換算範例如下。

(一)問題:砲一營第一連 M2 方向盤於牛長山(圖名:旗山,圖號 9418 I)實施磁偏校正,其平均磁偏常數為 6371 密位。目前該連機動至官田(圖名:新化,9419 II),無法獲得當地磁偏校正站。如何將牛長山磁偏常數換算為官田地區之磁偏常數? (旗山、新化偏角圖:如圖十二)

(二) 換算要領:



圖十二 旗山、新化軍用地形圖方位偏角圖 資料來源:台灣省五萬分一軍圖:旗山、新化(87年版)

磁偏常數換算公式:

原磁偏常數+原方格磁角=磁針分劃

磁針分劃-當地方格磁角=當地磁偏常數18

或:原磁偏常數+原方格磁角-當地方格磁角=當地 磁偏常數。

換算官田地區之磁偏常數:

 $6371^{2} + 31^{2} = 6402^{2}$

6402~28~=6374~(官田地區磁偏常數)

或 6371 + 31 - 28 = 6374 (官田地區磁偏常數)

結語

「磁針定向」屬地球物理中的「磁力學」範疇,¹⁹因運用地球磁場之磁北極, 致無法擺脫規則或不規則「地磁變化」之影響,與磁針性能持續之變化,成為 磁針定向「誤差來源」之關鍵因素。基於目前國軍裝備(M2方向盤、雷觀機、 指北針)使用「磁針定向」之現況尚未改變,對「磁偏校正」與「磁偏常數」

[&]quot;Artillery survey (TM6-200)", (Published JUNE 1960 by GHQ Army GRC), p42 o

¹⁹吳經民著,〈磁力測量簡介〉《測量技術通報》(臺北市) 聯勤總部測量署,第 92 期,民國 79 年 6 月 〉,頁 24。

運用仍應持續檢討缺失,力求精進,除提升當前裝備(器材)之效能外,更應 積極研發先進、精確、適切之定向裝備(如陀螺儀),俾能配合未來「火砲性能 提升」與「精準彈藥射擊」計畫,提升砲兵整體戰力。

參考文獻

- 一、《軍用地形圖閱讀手冊(增修版)》(臺北市:國防部情次室,民國81年6月)
- 二、《野戰砲兵測地訓練教範(上冊)》(桃園:國防部陸軍司令部,民國95年5月)。
- 三、江儀助,《測量學》(臺北市:徐氏基金會出版部、民國62年)。
- 四、蔡宛芸、張嘉強、〈不同地磁模式之研究〉《第33屆測繪及空間資訊學術發表會專輯》(臺北市:國防部軍備局,民國94年9月)。
- 五、吳經民、〈磁力測量簡介〉《測量技術通報》(臺北市),第92期,聯勤總部 測量署,民國79年6月。
- \rightleftarrows , "Artillery survey (TM6-200)" , Published JUNE 1960 by GHQ Army GR C $^{\circ}$
- 七、"Intelligent warfare" Fires, September-October 2017, The Army's Branches。
- 八、耿國慶、〈對共軍砲兵磁偏校正之研究〉《砲兵學術雙月刊》(臺南市),第9 9期,砲訓部,民國87年第12月,頁46。
- 九、耿國慶、〈析論美軍砲兵「火砲射向賦予與定位系統」(GLPS)〉《砲兵季刊》(臺南市),135期,砲訓部,民國95年3月。
- 十、吳嘉晉,〈精進M2方向盤測角精度之研究〉《砲兵季刊》(臺南市),146期, 砲訓部,民國98年9月。
- 十一、耿國慶、〈「磁場不規則變化」對砲兵磁針定向之影響與因應之道〉《砲兵季刊》(臺南市),152期,砲訓部,民國100年3月。
- 十二、耿國慶,〈砲兵方向盤發展與運用之研究〉《砲兵季刊》(臺南市),163期,013,02年11月。
- 十三、耿國慶著,〈M2與M2A2方向盤機械作用檢查與鑑定要領之研究〉《砲兵季刊》(臺南市),171期,砲訓部,民國104年11月。
- 十四、耿國慶著,〈地圖「跨帶」與「方位偏角圖」之研究〉《砲兵季刊》(臺南市),172期,砲訓部刊,民國105年3月。

作者簡介

耿國慶老師,陸軍官校 66 年班,歷任排長、測量官、連、營長、主任教官,現任職於陸軍砲兵訓練指揮部目標獲得教官組。