化學雲運用於化學災害救援之探討

作者簡介



作者文儀婷上士,畢業於陸軍專科學校 99 年班,化訓中心士高班 103-2 期,陸軍專科學校士官長正規班第 53 期,中原大學化學所 102 年班,歷任副班長、班長、戰劑化驗士,現任防研中心化學戰劑偵檢士。

提要

- 一、「化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺」系統,一共整合了勞動部等 7 個部會的資訊,可有效快速查詢廠商資料、化學物質資料、化學物質風險分布等資訊。
- 二、各單位平時可依據聯防機制,針對單位責任區域範圍之運作場所及重要目標,先期建立戰備資料夾,藉由化學雲蒐集各作戰區的工廠資訊(如運作場所位置、運作場所化學品配置圖、使用的高風險化學物質運作量、運作方式)、化學物質毒理資訊,以備緊急時刻可以快速派上用場,節省災害救援的時間。
- 三、定期參考「環保署環境事故簡訊電子報」災害事故案例,學習各應變單位 對於事故的應變過程、除污機制等,以利化學兵部隊可以藉由事故案例作 為訓練計畫想定。

關鍵字: 化學雲、聯防機制、災害救援

前言

隨著生活品質要求不斷提升,產業科技技術的進展,各種產業、工廠林立,使用的化學物質的種類與產量也跟著上升,有些甚至設置於民生住宅區、學校周邊。化學物質的使用增加,無論原料、成品、半成品多具有毒性、腐蝕性、易燃性、易爆性,在製造、使用、貯存或運輸過程中,可能因人為疏忽、專責人員及設備不足等因素,引發火災、爆炸、洩漏等潛在的事故。當任何時刻的疏忽或意外,皆會對勞工、社會大眾的生命形成威脅,造成生態環境的破壞及污染,甚至造成全球性的危害等,這是任何一個國家所必須面臨之問題。

行政院環境保護署毒物及化學物質局(成立於 2016 年 12 月 28 日)建立了「化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺」系統(以下簡稱化學雲)(如圖 1),此系統結合了勞動部、農委會、經濟部、財政部關務署、內政部消防署、交通部、環保署等化學物質資料,以利使用者可以方便查詢所有資訊,節省許多時間,在災害救援上亦可爭取時間獲得資訊。



圖 1 化學雲網站登入首頁

資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺,

https://chemicloud.epa.gov.tw/ ChemiCloud/index.html.

化學雲介紹

近年來,化學品相關事故頻傳,不僅對企業、環境造成巨大損失,更引發 媒體與民眾對此議題的高度關注。且各項化學品列管法規不斷修訂,管理亦日 趨複雜。化學品管理儼然已成為政府單位與勞動檢查的核心重點。

化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺,整合了勞動部等7個部會的資訊, 只需要點選相關搜尋條件,就可以一次搜尋各部會資料,可以省下大量工時, 並且提高準確度。

包含了基礎查詢、廠商多元篩選法、地圖圖資資訊分布、資料統計、跨域 比對分析、接軌國際關切物質、展示服務-高度關注物質等功能。以下僅對化學 災害發生時,化學兵部隊支援救災運用的到的功能(基礎查詢、地圖圖資資訊分 布、資料統計、跨域比對分析)作介紹。

一、基礎查詢


包含廠商資料查詢、單一化學物質查詢、多項化學物質查詢、系統交集查詢、部會聯絡資訊,以下僅對廠商資料查詢、單一化學物質查詢作介紹。

(一)廠商資料查詢

使用關鍵字如事業名稱、統一編號、工廠登記證號,以檢視所關注廠商之化學物質運作情形(如圖 2),並且可看廠商所提供的平面圖資訊、毒化物防災等資訊。亦可點選廠商名稱查看詳細的毒化物防災資訊。

108-3 化學雲運用於化學災害救援之探討

圖 2 廠商資料查詢



資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺, https://chemicloud.epa.gov.tw/ ChemiCloud/ComFacBizSearch.html.

(二)單一化學物質查詢

輸入化學物質中英文名稱、別名或化學文摘社登記號碼(Cas No.),即可查詢化學物質的資訊(如圖 3-4),也可查詢該化學物質目前有哪些廠商在使用,並且用地圖方式呈現。



圖 3 單一化學物質查詢

資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺, https://chemicloud.epa.gov.tw/ChemicalSearch.html.

圖 4 單一化學物質查詢




資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺, https://chemicloud.epa.gov.tw/Chemicloud/ChemicalSearch.html.

二、地圖圖資資訊分布

可分為化學物質廠商分布、化學物質風險分布、化學物質熱區分布等三種 選項功能。以下僅對化學物質廠商分布、化學物質熱區分布作介紹。

(一)化學物質廠商分布

以 GIS 地圖呈現使用化學物質之廠商分布(如圖 5),查詢條件可為化學物質、地址(範圍 n 公里)、運作量,亦可產出清單報表,獲得廠商詳細資訊。 圖 5 化學物質廠商分布圖



資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺, https://chemicloud.epa.gov.tw/ ChemiCloud/ChemiRiskMapTGOSHeat.html.

(二)化學物質熱區分布

以 GIS 地圖呈現使用化學物質之廠商熱區分布情形,以熱區圖呈現,顏 色越深代表廠商家數越多(如圖 6)。




圖 6 化學物質熱區分布圖

資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺,

https://chemicloud.epa.gov.tw/ ChemiCloud/ ChemiRiskMap TGOSHeat.html.

三、資料統計

包含化學物質運作背景資訊、廠商運作背景資訊查詢。

(一)化學物質運作背景資訊

即時產出化學物質運作相關資訊,包括化學物質資訊、運作廠商資訊、廠商縣市分布資訊、進口資訊。

(二)廠商運作背景資訊

即時產出工廠運作相關資訊(如圖 7),包括公司/工廠基本資料、部會與運作化學物質數量、災害防護資訊、運作場所配置圖等。



圖 7 廠商運作背景資訊查詢結果

資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺,https://chemicloud.epa.gov.tw/ ChemiCloud/ComReportResult.html.

四、跨域比對分析

主要提供使用者查詢使用化學物質的廠商位於河川流域的分布情形。化學 物質可以輸入中英文名稱或是化學文摘社登記號碼(Cas No.),選擇所想要知道 的縣市或是直接查詢化學物質分布於全國各流域的位置(如圖 8)。搜尋完成後, 會以綠色圓點標示,點選綠色圓點可得到該公司的詳細資訊。



圖 8 化學物質流域分布查詢結果

資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺,

https://chemicloud.epa.gov.tw/ ChemiCloud/ChemiRiver BasinMapTGOS.html.

化學雲運用於災害救援

本島除一般化學工廠外,依法公告列管之毒性化學物質運作場址有 3,898 家¹;截至 108 年 3 月底,列管毒性化學物質共 194 項 340 種,其中禁用 59 種、限制得使用用途計 162 種、逕行運作(第四類)計 119 種²。而行政院環境保護署監控 97 至 106 年國內危害性化學物質事故,經統計共發生 3,516 件,平均每年發生約 352 件³(如圖 9)。化學物質遍布全省,可能因人為疏失、火災、爆炸、震波及建築物破壞等間接原因,造成化學災害,其中又以化學工廠火災引起之意外事故所占比例較高(如圖 10)。救援人員執行任務期間,可能面臨毒性、腐蝕性、可燃性及反應性之危害,檢視並排除危險因子,成為毒化災救援作業過程中,不可或缺之必要程序⁴。




圖 9 歷年我國監控危害性化學物質事故次數統計

資料來源:行政院災害防救會報,《107年災害防救白皮書》(行政院,民 107年12月22日),附錄頁25。




圖10 歷年我國監控危害性化學物質事故次數統計

附圖7 106年國內監控危害性化學物質事故類型統計

資料來源:行政院災害防救會報,《107年災害防救白皮書》(行政院,民 107年12月22日),附錄頁26。

化學災害常在短時間內迅速發展成大規模的災害,發生毫無預警,災害救

^{1.}行政院環境保護署毒化災防救管理資訊系統,檢索日期 108 年 6 月 24 日。

^{2.}行政院環境保護署毒物及化學物質局,<毒管法修正懶人包(說明會詳細版)pdf>檢索日期 108 年 6 月 24 日。

^{3.}行政院,《107年災害防救白皮書》(行政院,民107年12月22日),附錄頁25。

^{4.} 龎廣江,100 非戰爭軍事行動中化生放核事件聯合救災環境情報準備之研究,頁5。

援準備時間緊迫。5平時各單位針對單位責任區域範圍之運作場所及重要目標,詳實蒐整應援作業所需相關基本資料,納入戰備資料夾,並定期調查更新。6當發生事故時可以快速查閱事故地點相關資訊,可以大幅減少查詢的時間,以利快速應變,訂定支援救災計劃。

戰備資料夾製作,可先藉由化學雲,蒐集各作戰區的工廠資訊(如運作場所位置、運作場所化學品配置圖、使用的高風險化學物質運作量、運作方式)、化學物質毒理資訊,毒性化學物質詳細資訊可從行政院環境保護署毒化災防救管理資訊系統獲得。戰備資料夾的內容應包括如下:

一、建立運作場所廠址基本資料

利用化學雲廠商查詢功能,查詢作戰區現有化學物質運作廠址數量,並分配各營(連)實施調查,建立相關基本資料,內容包含公司名稱、電話、聯絡人、地址、化學品種類、運作量、化學品配置圖與及化學品之緊急應變程序卡(HAZMAT卡)與安全資料表(SDS)(如圖 11 及圖 12),並且定期更新內容。




圖 11 緊急應變程序卡(氯)

資料來源:行政院環境保護署毒物及化學物質局,作者整理。

^{5.《}化學災害應援作業手冊》,第一版,國防部陸軍司令部,97 年 9 月 23 日,頁 1-2。 6.同註 4,頁 12。



圖 12 安全資料表(滴滴涕)

資料來源:行政院環境保護署毒物及化學物質局。

二、調查水源

查詢各工廠所提供的「發生意外事故之緊急防治措施」或是「消防防災計畫」等資料,內部所註明到的水源資訊,建立責任區內之河川局、水利會、消防局等單位索取相關水源資料。掌握責任區域內之河川、湖泊、蓄水池、消防栓、消防隊及自來水廠等(如表 1),並協調獲得救援期間之使用權,以利消除作業時可即時取得水源,爭取救援時效。

				1	C I 1/10/	W/TE/T	- 只 小				
(全	銜)	責	任	品	水	源	基	本	資	料
來源			位置			保管	产單位連	絡人	連	絡電話	
河川	桃園號	市蘆竹	「區海湖	阴里海山	L中街○	00	0		市話: 手機:		
消防栓	桃園	市蘆竹	·區錦順	ぼ街○號		00	0		市話: 手機:		
自來水廠	桃園	市蘆竹	區長興	里長榮	路○號	00	0		市話: 手機:		
					:				•		

表 1 水源其木資料

資料來源:作者自行整理。

三、調查責任醫院

建立責任區域內之醫院基本資料(包括毒災責任醫院,調查內容包含醫院名稱、醫院位置、負責人與聯絡電話等)與聯繫窗口(如表 2),俾於災害發生時,派遣毒傷專業醫師協助人員檢傷分類、消除工作。

(全	銜)	責	任	<u></u> 医	院	_	覽	表
醫院名稱		地	址		負責人	ì	連絡電話		毒災責 任醫院
台北榮民總 醫院	台北市號	北投區)	石牌路二	段 201	000	市話: 手機:	02-287121	21	是
林口長庚紀 念醫院	桃園市	龜山區名	复興5號		000	市話: 手機:	03-328120	0	是
國軍桃園總醫院	桃園市	龍潭區。	中興路 16	38 號	000	市話: 手機:	03-479959	5	否
	•			•				•	

表 2 毒化災責任醫院一覽表

資料來源:作者自行整理。

四、建立電話連繫表

依據各工廠所提供的「發生意外事故之緊急防治措施」,建立電話連繫表, 與救援作業有關單位、個人實施協調、諮詢與回報,如非制式裝備(物資)提供 廠商、地方政府有關單位(如環保局廢水收集、消防局提供水源、警察局協助 交管等)、災情諮詢(毒災應變諮詢中心)等,如表3。

		12 3	- C	1797 示 7					
(全衡) 責任	品	救	援	電	話	聯	繋	表
區分	單位	負	負責人		連絡電話				
地區憲警單位	桃園市政府警察局			000)	'	話: 機:		
消防分隊	蘆竹分隊			000)	'	話: 機:		
州的分 隊	桃園分隊		000			話: 機:			
災害諮詢	毒災應變諮詢中心			000)		話: 機:		
地方政府	環保局(廢水處理)			000)	'	話: 機:		
責任醫院	林口長庚醫院			000)		話: 機:		
		:							

表 3 雷話聯繫表

資料來源:作者自行整理。

五、後勤支援整備7

依據各毒化物運作廠址之危害特性,評估制式裝備(物資)之適用性,檢討可替代且適用之防護裝備、偵檢裝備與消除物資需求,從化學雲各公司的「毒化物防災資訊-緊急應變器材」中,獲得責任區內現有數量,確認需求(獲得)項目與獲得管道,內容包含區分(地區)、種類、品名、數量、公司(工廠)名稱地址、聯絡人及聯絡電話,如表 4。

(全	銜) 責任區	可信	共支援消除物資單位基本資料
地區	種類	品名	數量	可提供單位及地址 連絡人 連絡電話
蘆竹區	防護 裝備	A 級氣密防 護服	2	〇〇塑膠工業股份有限公司 桃園市蘆竹區海湖里〇〇路〇〇 號
日	負檢 裝備	四用氣體偵測器	1	〇〇塑膠工業股份有限公司 桃園市蘆竹區海湖里〇〇路〇〇 號
	防護 裝備	A 級氣密防 護服	2	〇〇科技股份有限公司 桃園市龜山區山頂里〇〇路〇〇 〇〇〇 市話: - 手機:
龜山區	偵檢 裝備	五用氣體偵 測器	1	〇〇科技股份有限公司 桃園市龜山區山頂里〇〇路〇〇 號
	消除物資	10%次氯酸鈣	2	〇〇科技股份有限公司 桃園市龜山區山頂里〇〇路〇〇 號

表 4 責任區可供支援消除物資單位基本資料

資料來源:作者自行整理。

化學雲運用於災害救援-案例介紹

戰備資料夾於平時整備完備,當發生災害時,可以快速查閱資料,以節省 救援時效。若事故地點非責任區域內毒化物運作廠址,並未備妥工廠資訊,此 時可以上化學雲查詢工廠相關資訊,確認事故地點周遭是否有禁水性物質,避 免在救火的同時,造成爆炸或是其他更嚴重的事故發生,以利支援救災時運用。

以下以桃園市第三類毒性化學物質發生事故為例。利用「第二代毒性化學物質管理系統」資料中顯示,桃園市 107 年第三類毒性化學物質運作量最大的物質為氣氣(如圖 13),由化學雲化學物質查詢功能內的運作廠商查詢,獲得運作量最大的廠商為〇〇化學股份有限公司(如圖 14)。氣氣如果在製造、運輸、使用等過程,不慎發生意外將可能發生劇烈燃燒、爆炸等災害(如圖 15),後果將非常嚴重。

^{7.}同註4,頁17。

圖 13 桃園市 107 年運作量最大之物質

資料來源:第二代毒性化學物質管理系統




圖 14 104 年氯氣運作廠商明細

資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺



圖 15 氯氟物質安全資料表

資料來源:行政院環境保護署毒物及化學物質局

假設非責任區域內之〇〇化學股份有限公司發生化學事故,化學兵部隊接獲到支援救災命令,要進行災害救援任務時,我們可先藉由化學雲的「廠商資料查詢」獲得「廠商的基本資料」(如圖 16),查到公司廠址、負責人資訊,方便與負責人連絡,以利了解現場狀況;「所有運作的化學物質」(如圖 17),可先了解該公司所擁有的化學物質種類及存量(如圖 18),判斷現場環境有哪些危害、是否會產生複合式災害,以決定需用到的偵檢裝備、防護裝備、消除裝備及物資。

圖 16 ○○公司基本資料



資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺, https://chemicloud.epa.gov.tw/

ChemiCloud/ComFacBizDetali.html?Id=1+99621602#showDisaster.

圖 17 ○○公司所有運作物質明細



資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺,

https://chemicloud.epa.gov.tw/

ChemiCloud/ComFacBizDetali.html?Id=1+99621602#showToxFacPicinfo.

圖 18 ○○公司儲槽容量資料

編號	内容物名稱	桶槽容量(公升)	危險物品分類	聯合國編號
1	二甲苯	108000	第四類(第二石油類)	UN-No.1307
2	甲酚	69000	第四類(第三石油類)	UN-No. 2022
2-1	甲酚	21500	第四類(第三石油類)	UN-No. 2022
3	廢甲醇	15000	第四類(酒精類)	UN No. 1230
4	二甲酚	69000	第四類(第三石油類)	UN No. 2261
5	油漆溶劑 100	21500	第四類(第二石油類)	UN No. 1268
6	甘油	110000	第四類(第三石油類)	無資料
7	乙二醇	69000	第四類(第三石油類)	無資料
8		108000	第四類(第三石油類)	UN No. 2312
9-1	重油	21500	第四類(第三石油類)	無資料
9-2	重油	500	第四類(第三石油類)	無資料
T029	重油	1477000	第四類(第三石油類)	無資料
T030	重油	1477000	第四類(第三石油類)	無資料
9-3		7000		
9-3	重油 重油	7000	第四類(第三石油類)	無資料
	重油	2000	第四類(第三石油類)	無資料
9-5 T031	重油	412000	第四類(第三石油類)	無資料
	柴油		第四類(第二石油類)	UN No. 1202
10-1	柴油	8000	第四類(第二石油類)	UN No. 1202
10-2	柴油	100	第四類(第二石油類)	UN No. 1202
11-1	硝酸	24000	70%	UN No. 2031
11-2	硝酸	21000	70%	UN No. 2031
11-3	硝酸	30000	70%	UN No. 2031
11-4	硝酸	10000	70%	UN No. 2031
11-5	硝酸	50000	70%	UN No. 2031
11-6	硝酸	10000	70%	UN No. 2031
11-7	硝酸	20000	70%	UN No. 2031
11-8	硝酸	30000	70%	UN No. 2031
11-9	硝酸	30000	70%	UN No. 2031
11-10	硝酸	30000	70%	UN No. 2031
11-11	硝酸	30000	70%	UN No. 2031
11-12	硝酸	30000	70%	UN No. 2031
11-13	硝酸	50000	70%	UN No. 2031
11-14	硝酸	50000	70%	UN No. 2031
11-15	硝酸	120000	65%	UN No. 2031
11-16	硝酸	30000	70%	UN No. 2031
11-17	硝酸	3000	70%	UN No. 2031
11-18	硝酸	3000	70%	UN No. 2031
12	液氨	20000		UN No. 1005
12-1	氨水	15000	29%	UN No. 2672
12-2	氨水	30000	29%	UN No. 2672
12-3	氨水	30000	29%	UN No. 2672
12-4	氨水	30000	29%	UN No. 2672
12-5	氨水	30000	29%	UN No. 2672
13	液氮	40000		UN No. 1977
14-1	液氯	15000	毒化物	UN No. 1017
14-2	液氯	15000	毒化物	UN No. 1017
14-3	液氯	40000	毒化物	UN No. 1017
14-4	液氯	40000	毒化物	UN No. 1017
15-1	鹽酸	750000	32%	UN No. 1789
15-2	鹽酸	750000	32%	UN No. 1789
15-3	鹽酸	750000	32%	UN No. 1789
15-4	鹽酸	750000	32%	UN No. 1789
15-5	開酸	750000	32%	UN No. 1789
15-6		750000	32%	UN No. 1789
15-7	鹽酸	30000	32%	UN No. 1789
	鹽酸			
15-8	鹽酸	30000	36%	UN No. 1789
15-9	鹽酸	75000	36%	UN No. 1789
15-10	鹽酸	25000	36%	UN No. 1789
15-11	鹽酸	25000	36%	UN No. 1789
15-12	鹽酸	30000	20%	UN No. 1789
15-13	鹽酸	30000	36%	UN No. 1789

資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺。

初步了解事故原因為工人進行氣氣儲存桶維修,作業不慎造成氣體洩漏,因為氣氣對於皮膚有刺激性,故救災人員須穿著 A 級防護服;根據查詢到的〇〇公司擁有的化學物質種類,偵檢裝備可攜帶 ChemPro100(i)、英福康攜帶式氣相層析質譜儀、PHD6 氣體偵測器;預警裝備可攜帶 GID-3 毒氣警報器、德國布魯克核化警報器、OWL 化學警報器;消除裝備可以使用手推式消除器,DF-200 泡沫消除藥劑來進行環境消除作業。

再查詢「廠區配置圖」、「化學品配置圖(如圖 19)」,經由員工或他人得知事故發生概略位置,即可依配置圖判斷偵檢、救援之行動路線,以減少救援時間,並確保作業人員安全。若是公司有提供「發生意外事故之緊急防治措施

(如圖 20)」或是「消防防災計畫」等資料,就可以依據當該公司的外界支援名單(如圖 21)或區域聯防組織,協調獲得相關資源,對於救災更是相當大的幫助。




圖 19 ○○公司化學品配置圖

資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺。 圖 20 〇〇公司發生意外事故之緊急防治措施

◎外部通報單位	2聯絡電話:	20/7521		
	院大園分院:03-			
b.桃園榮民總	醫院:03-338488	39		
c.林口長庚醫	院: 03-3281200			
d.桃園市政府	警察局;03-3327	7106		
e. 盧竹分局/タ	ト社派出所: U3-2	220307/03-3241749		
1.桃園市政府	消防局: 03-3379	1119		
g.消防局山胸	P分隊:03-324925 →環境保護局:03-	2296021		
D. 税图 中 政 刑 : 厶 懋 乖 由 △	「根現市設局·U) 日上周期改裕(16)	-5380021 修):03-3862015、03-3862	914	
1.日内电刀公	水資源局:03-47	12001	,,,	
	查所:02-232135			
表 彩 麻 紬 紋	油中心: 0800-05	5119/0800-057119		
C.通報內容: %	>現者、時間、事	故地點、洩漏物、目前狀況	兄、人員	狀況、已實施或將
曾	施之處置、可能 ?	需要之協助、其他必須資訊		
D.全廠通報廣抖	番方式:全廠通報	之方式係利用廠內中央廣村	番系統/誓	*報系統廣播,為其
	確實達到)	廣播效果,廣播詞制定如下		
◎火災/洩漏/i	硫散警報:			
		流散!○○楝建築物○○區○)方向發	生〇〇狀況,請全
融人員進行	亍疏散!!』			
(1) 联及索姆士	in ir the ble bee			
(2)緊急應變小	组任扮願組 ^{該细端紹細方式、}	各組成員、任務分工及聯絡	络方式。	
17 L 19C-01/92 3	文 並に知ぐかはがに ノン ト/	华温戏员 压物为一次称		
○緊急應變組織編	組及任務分工(日	/夜間及假日適用)		
項目	人員編組	職掌		聯絡方式
殿區之巡視與通報	警衛室	通報及交通管制	電話	3-3541626#3114
儲槽或管線之巡視	現場操作人員	第一線通報	電話	3-3541944
與洩漏時之通報				
	現場操作人員	第一線搶救,避免災害擴大	電話	3-3541944
消防系統啟動	70 17 11 11			
		※ 宝指揮 及 棚 座	電話	3-3541944#2102
消防系統啟動 應變指揮官(廢長)	陳烈	災害指揮及調度	電話 手機	3-3541944#2102 925-234664
	陳烈	700 000	電話 手機	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105
應變指揮官(廠長)		災害指揮及調度 災害指揮及調度	電話 養話機	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廠長)	陳 A	災害指揮及調度	電話機話機話	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人	陳 A	災害指揮及調度 協助器材搬運與搶救	電手電手電手電手機話機	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廠長)	陳 弘 五 青葉	災害指揮及調度 協助器材搬運與搶救 搶救廠內之設備與物品	電手電手電手電手長	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441 927-267790
應變指揮官(廠長) 應變指輝官代理人 (副廢長) 搶救組	陳 弘 五 青葉	災害指揮及調度 協助器材搬運與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員疏散與管制	電手電手電手電手手電手手電	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441 927-267790 -3541944#2701/2710
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廠長)	陳 弘 五 青葉	災害指揮及調度 協助器材搬運與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員藏散與管制 實施交通管制及道路淨空	電手電手電手電手長	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441 927-267790
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廠長) 搶赦組	陳 弘 正 貴榮	災害指揮及調度 協助器材搬運與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員職散與管制 實施交通管制及道路淨空 外援單位之引導	電手電手電手電手手電手手電	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441 927-267790 -3541944#2701/2710
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廢長) 搶救組	深 五	災害指揮及調度 協助器材搬運與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員疏散與管制 實施交通管制及道路淨空 外接單位之引等 協助連絡支接單位及外	電手電手電手手電手	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441 927-267790 3-3541944#2701/2710
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廠長) 搶椒組 疏散組	陳 以 工 背架 與前 與 市	災害指揮及調度 協助器材搬運與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員職散與管制 實施交通管制及道路淨空 外接單位之引導 協助連絡支接單位及外 部單位通報	電手電手電手手電手 電	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441 927-267790 3-3541944#2701/2710
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廢長) 搶救組	深 五	災害指揮及調度 協助器材搬運與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員磁散與管制 實施交通管制及道路淨空 外接單位之引導 協助連絡支援單位及外 部單位通報與彙整	電手電手電手手電手	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441 927-267790 -354194#2701/2710 921-140976
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廠長) 搶椒組 疏散組	陳 以 工 背架 與前 與 市	災害指揮及調度 協助器材搬逕與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員疏散與管制 實施亞通管制及導 協助連絡支援單位及外 部單位趙報 電力 發揮 提單位是外 部單位趙報 數 數定 類 數 數 數 數 數 是 數 是 的 數 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的	電手電手電手一電手 電手話機話機話機話機	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 927-267790 -3541944#2701/2710 921-140976
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廠長) 搶椒組 疏散組	陳 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	災害指揮及調度 協助器材搬運與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員磁散與管制 實施交通管制及道路淨空 外接單位之引導 協助連絡支援單位及外 部單位通報與彙整	電手電手電手一電手 電手話機話機話機話機	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441 927-267790 3-3541944#2701/2710 921-140976 3-3541944#2110/2123 916-857280 933-778170
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廠長) 搶救組 疏散組 遊報組	陳 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	災害指揮及調度 協助器材搬逕與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員疏散與管制 實施亞通管制及導 協助連絡支援單位及外 部單位趙報 電力 發揮 提單位是外 部單位趙報 數 數定 類 數 數 數 數 數 是 數 是 的 數 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的	電手電手電手手電手 電手手 電手手	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441 927-267790 -3541944#2701/2710 921-140976 3-3541944#2110/2123 916-857280 933-778170
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廠長) 搶椒組 疏散組	陳 以 工 背架 與前 與 市	災害指揮及調度 協助器材搬逕與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員磁散與管制 實施交通管制及道路淨空 外援單位之引導 協助連絡支援單位及外 部單位通報與樂整 擬定媒體稿件及傳播媒 體接待	電手電手電手手電手 電手手 電手手	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441 927-267790 3-3541944#2701/2710 921-140976 3-3541944#2110/2123 916-857280 933-778170 3-3541944#2126/210 \(\):: 0939-951593 \(\):: 0939-951593 \(\):: 0939-951593
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廠長) 搶救組 疏散組 遊報組	陳 張 吳 韓 韓 市 村	災害指揮及調度 協助器材搬逕與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員磁散與管制 實施交通管制及道路淨空 外援單位之引導 協助連絡支援單位及外 部單位通報與樂整 擬定媒體稿件及傳播媒 體接待	電手電手電手手電手 電手手 電手手	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 927-267790 -3541944#2701/2710 921-140976 3-3541944#2110/2123 916-857280 933-778170 3-3541944#2126/210 \(\):: 0939-951593 \(\): 0921-858710 3-3541944#2109/250
應變指揮官(廠長) 應變指揮官代理人 (副廠長) 搶救組 疏散組 遊報組	陳 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	災害指揮及調度 協助器材搬運與搶救 搶救廠內之設備與物品 人員疏散與管制 實施交通管制及道路淨空 外接單位之引等 協助連絡支接單位及外 部單位通報 蒐集資媒體稱件及傳播媒 體接待 基礎傷口處理包紮	電手電手電手電手 電手手 電話機話機話機話機話機話機	3-3541944#2102 925-234664 3-3541944#2105 928-889217 -3541944#2118/2111 933-952441 927-267790 -3541944#2701/2710 921-140976 3-3541944#2110/2123 916-857280 933-778170 3-3541944#2126/2107 \$10939-951593

資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺。 第 56 頁

圖 21 ○○公司發生意外事故之緊急防治措施-外界支援方式



資料來源:化學雲-跨部會化學物質資訊服務平臺。

事故發生後, 毒災應變隊或環境事故專業技術小組對於救災相關資訊可從 「環保署環境事故簡訊電子報」(如圖 22)獲得事故的應變過程、問題研討等資 訊(如圖 23),藉由實際發生的事故,來學習事故處理之程序,以因應未來發生 相同物質或是相類似的事故時,可做為參考以快速應變。

x 6 環保署環境事故簡訊電子報 x + ① 化學雲-跨部會化學物質資訊平台 X 新增分頁 ← → C https://toxicdms.epa.gov.tw/edm/ **★** 😈 😝 : 跳到主要内容區塊 :回首頁 | 訂閱歌消電子報 | 電子報回顧 | 網站導覽 □環境事故 簡訊 電子報 發刊日:2019/03/31 本期熱門文章 新北市賈賽區台2線92.7公里醋酸槽車洩漏事 1 高雄市林園區某化工公司火警事故 事故摘要107年12月05日一輔載運29噸醋酸槽車 從雲林運送至宜蘭,行經新北市貢寮區台2線92.7亿 2 毒管法修正案經總統公布 源頭管理再邁 里尼不明原因衛達周邊周總万爾總規,法成亩預扣曲 進 變形,槽體呈左翻,醋酸由槽頂人...(詳全文) 3 新北市貢寮區台2線92.7公里醋酸槽車洩 漏事故 4 嘉義縣國道一號南下254.8公里盧丙烯槽 車翻層事故 ■【活動預告】第1屆綠色化學應用及創新獎頒獎典禮暨108年度全國環境事故 5 法國化災應變技術級專業訓練與國內現況 案例研討會將於4月16日舉行 初探 案例事故專欄

圖 22 環境事故簡訊電子報網站

資料來源:環境事故簡訊電子報, http://toxicdms.epa.gov.tw/edm/

圖 23 事故案例

高雄市林園區某化工公司火警事故。 3. 初期應變處置作為。 (1)廠內啟動自動消防灑水系統進行減火,由於火勢無 法控制,並請求高雄市消防局及中油林園廠消防隊 一、事故摘要。 108年 01月 12日高雄市林園工業區巢化工公司酚丙酮 工廠異丙菜氧化槽起火燃烧,現場無人員傷亡。於距反應開 5 公尺處光離子備測器 (PID)測值 9.2 ppm、火焰離子備測器 (FID)测值 64.0 ppm、氣相層析質譜儀(GC-MS)测得異丙苯 0.2 ppm(半交量)、紅外線熱影像儀測得槽體溫度構氏100℃,廠方樁續進行槽體澳壓及排空作業。異丙苯氧化槽火勢處減後現場及廠外環境偵測皆 ND(Not Detected),熱像儀監控溫度降至 53℃,消防廢及環保局完成現況討論會採分 級內廢內廢水廠處理,與消防隊及環保局完成現況討論會採分、後續交環保局等等業者數水處理,並經事報團查結第後數 故原因為異丙苯氧化槽液位傳送器高壓端阻闊洩漏而引起火災,為壽化物運作廠商,屬第四顯壽性化學物質事故。。 一、事故摘要 支援現場滅火作業。↓ (2)廠區人員於異丙苯製程區外設立警戒,禁止非相關 人員進入,並且於公司大門進行進入車輛管制作 (二)危害分析:4 1.製程概述:事故槽體以生產酚(Phenol)與丙酮(Aceton) 為主,主要利用異丙苯(Cumene)與空氣作為原料 氧化槽中進行氧化反應,再經過濃縮及裂解後中和, 氧化信甲延行氧化及應,再經過減縮及裂解後平和, 最後精餾出產品。本次事故肇事物貿為異丙菜(Cumene CAS No. 98-82-8),屬環保署列管第四顯壽性化學物質 及消防署列管公共危險物品,為具易燃性有汽油味之 無色液體,其8小時日時量平均容許濃度(TWA)為50ppm 閃火點為 36℃ (閉杯)、爆炸界限為 0.9%-6.5% (一)事故通報與初期應變: 濃度可能引起暈眩、輕微的平衡失調及意識不清,其 危害特性如圖一所示 隨即通知環保署南區環境事故專業技術小組 (簡稱技術小組) 依二號作業出勤。4 2. 諮詢中心建議4 1. 路詢甲心建職。 (1) 異雨茶身環保署列管之第四類毒性化學物質, 嗅覺 感知濃度低, 請注意現場教災人員呼吸防護。。 (2)該物質屬易燃性物質, 如洩瀉狀況可控制, 即可將 火勢撲滅, 若無法有效控制洩漏, 請將火勢侷限 其燃燒至結束。。。 具刺激性 環境危害 健康危害 (3)該物質具有爆炸性風險,請留意環境周遭是否有累 積濃度之區域,必要時請以水霧驅散避免濃度累積 而產生爆炸危險。↓ 2. 氣候條件: 林園測站 23 時風速 2. 3 公尺/秒, 風向 30 (4)請告知場內人員進行消防廢水截流,避免外溢至廠 外造成污染。。 度(北北東風)。+ 中收置異丙苯儲槽,進行現況討論會議研判已無危害 之虞,後續交由環保局追蹤督導處理。↓ (三)現場應變處置做法: 二, 小吻心之处且以以, 一, 一, 小吻心之处且以以, 一, 小吻心之处且以以, 一, 上, 衛內應變人員啟動異丙苯氧化槽自動消防灑水系統及使用廠內消防噴槍進行水霧隔離及保護措施。」 2. 高雄市消防局及中油林園廠消防隊抵達後支援異丙苯 氧化槽減火作業。 私店間級人下来。 3. 技術「知以空氣採採箱,進行事故點周界採樣作業。 4. 技術小組以紅外線熱影像儀、火焰離子偵測器(PID)、 光離子偵測器(PID)、氣相層析質譜儀(GC/MS)以及傳 200 立葉轉換紅外光光譜儀(FTIR),進行槽體溫度監控及 濃度監測作業。↓ (1)紅外線熱影像儀監測數據:氧化槽溫度約為 100℃ TO SERVE A (2) 光離子偵測器監測數據: 距氧化槽下風處 50 公尺測值 9.2 ppm (換算異丙苯濃度)。。 (3) 火焰離子偵測器監測數據: 距氧化槽下風處 50 公尺 測值 58.0 至 64.0 ppm。+ (4)氣相層析質譜儀(GC/MS)監測數據:距氧化槽下風 50 公尺採氣袋分析為異丙苯 0.7 ppm、α-甲基苯乙 烯 0.2 ppm。↓ (5)傅立葉轉換紅外光光譜儀(FTIR) 監測數據:氧化槽 周界環境分析異丙苯結果為 ND。 5. 廠方持續進行槽體液壓及排空作業,並將槽內異丙苯 排至下游製程及公用異丙苯儲槽。 6. 廠方利用氮氟於反應器頂部灌入進行減火。。 圖二、現場配置圖(未依比例繪製)。 7. 技術小組持續以出少線熱影線儀、火焰離子偵測器 (FID)、光離子偵測器(PID)以及 pH 試紙,進行槽體溫 度監控及濃度監測作業。↓ (1)紅外線熱影像儀監測數據:氧化槽溫度約為53℃。 三、事故可能的問題檢討。 (一)直接問題分析:異丙苯洩漏造成火警。+ (二)間接問題分析:+ 1. 不安全狀況:液位傳送器高壓端阻閥老化失效,造成 (2)光離子化偵測器監測數據: 距氧化槽 5 公尺處異丙 苯濃度測值 0.2 ppm、上風處 20 公尺測值 0.3 ppm、 洩漏。↓ 不安全行為:未落實設備檢查。 下風處 50 公尺測值 0.1 ppm · 一次處 20 公人內 in 0.0 ppm · 下風處 50 公尺測值 0.1 ppm · 。 (3)火站擊子偵測當監測數據: 距氧化槽 5 公尺處測值 4.2 ppm · 上風處 20 公尺測值 5.5 ppm · 下風處 50 公尺測值 4.1 ppm · 廠區大門口測量其結果為無異 (三)基本問題分析:製程安全管理、危害分析評估及設備 元件檢視強化。 四、災後處理與建議。)現場災後處理: 1. 因事故槽內仍有殘存異丙苯,後續進行槽體殘存異丙 苯回收作業時,需確保無氣體蒸氣或液體洩漏之情 (4)pH 試紙監測數據:現場消防廢水,以 pH 試紙測量 結果約為7 (四)除方與災後復展機制:中 現場消防廢水約900頓導入廠內廢水廠處理,廠家持續進行環境復原作業,並將氧化槽內殘存的異丙苯集 進行災後處理及環境復原之人員,需穿著適當之個人 防護裝備,避免突發狀況發生。。
 (二)現場復原建議:無。。

資料來源:環境事故簡訊電子報第 70 期,

http://toxicdms.epa.gov.tw/edm/EpaperContene.aspx?EpaperTitleid=3084&type=3 &id=8851

環保署環境事故簡訊電子報,有許多不同種類的實例,每個案例內容都有「諮詢中心建議、初期應變處置作為、現場應變處置做法、檢討災後處理與建議」,可參考這些災害案例,作為教學、測考的想定計畫來源;各部隊亦可於平時做為訓練之教材,提升官兵心理素質及救援能力,以強健災害救援之能力。

結語

現今化工產業發達,運作廠址密布,除了工業區,生活住宅區也會看到各類型的公司、工廠,每家所使用的化學物質不一樣,有些使用一般化學物質,有的則使用毒性化學物質。如果不慎發生化學事故,將會造成難以想像的後果。不論是公司自己內部、聯防組織系統,或是外部的消防隊、毒災應變隊、國軍單位,平時可先利用化學雲備妥所需資料,以利事故發生時可以快速完成救災計畫想定,縮短救援時間,以降低災害傷亡及損失。當毒化物災害事故結束後,可查詢環保署環境事故簡訊電子報獲得完整的事故處理資訊,以學習毒災應變隊處理事故的作法。

另外建議可於學員生於化訓中心受訓時,將化學雲介紹給學員生,將此系 統資訊帶回各單位,熟悉化學雲之操作;並可以針對各作戰區的災害資訊先建 立完成,做好災害預防之整備,以利事故發生時可以快速應變。

參考資料

一、準則:

- (一) 國防部陸軍司令部,《陸軍化學兵偵消部隊訓練教範》,第二版, 104年12月3日。
- (二) 國防部陸軍司令部,《化學災害應援作業手冊》,第一版, 97年9月23 日。
- (三) 行政院,《107年災害防救白皮書》,民國 107年 12月 22日。

二、期刊、論文:

- (四) 履廣江, 〈非戰爭軍事行動中化生放核事件聯合救災環境情報準備之研究〉, 《陸軍化學兵 100 年戰法研討會論文集》(桃園, 陸軍化學兵學校, 民國 100 年 8 月)
- (五)林裕翔,〈非戰爭軍事行動中化學兵執行毒性化學物質災害救援作業程序之研究〉《陸軍化學兵 100 年戰法研討會論文集》(桃園,陸軍化學兵學校, 民國 100 年 8 月)。
- (六)張如嫻,〈毒性化學物質災害作學兵應變作為之探討〉,《化生放核防護半年刊》,第104期,(桃園,陸軍化生放核訓練中心,106年10月)。

三、網路資料:

- (一)環保署化學局「化學雲」跨部會化學物質資訊平台, https://chemicloud.epa.gov.tw/ chemicloud/index.html, 最後檢索日期 108年5月14日。
- (二)行政院環境保護署,環保署第二代毒性化學物質許可管理系統, http://flora2.epa.gov.tw/Report/Main.aspx,最後檢索日期 108 年 5 月 14 日。
- (三)行政院環境保護署,環境事故簡訊電子報, http://toxicdms.epa.gov.tw/edm,最後檢索日期 108 年 5 月 17 日。 第 59 頁

- (四)行政院環境保護署,毒化災防救管理資訊系統 https://toxicdms.epa.gov.tw/index.aspx,最後檢索日期 108 年 7 月 1 日。
- (五)行政院環境保護署,毒物及化學物質局, https://www.tcsb.gov.tw/mp-1.html,最後檢索日期 108 年 7 月 1 日。
- (六)行政院,<107 年災害防救白皮書>,中央災害防救會報, https://cdprc.ey.gov.tw/Page/39B8B46C7FE8EA45/9f2995ec-f3c9-4162 -a62d-7a6f93e14b60,最後檢索日期 108 年 6 月 28 日。