私 優良軍風典光輝歷史 銀河部隊

我武維揚一

事 承銀河部隊軍魂 精神,榮耀歷史見證

作者/黃清培少將

前 言

飛勤廠創始於民國48年以三分遣隊行三級保修直接支援,為配合國軍飛彈修製業務之推動,本廠歷經四次組織制度之遞演、改革,自民國86年7月起,為因應任務需求,奉國防部及陸總部之命令,逐步納編不同性質、功能之業務單位及編制,增加多管火箭、光電夜視等裝備之基地補保作業,正式編成飛彈光電基地勤務處,於民國94年4月1日因應「精進案」更銜為「陸軍飛彈光電基地勤務廠」,直屬於陸軍司令部之下,另於民國97年2月1日配合「精進案」第二階段後勤組織調整作業改隸陸軍保修指揮部,復於民國102年1月1日配合國防組織調整轉型,改編隸陸軍後勤指揮部,在先賢先進的帶領下,不斷的「向上發展,逐步提升(歷任主官如表1)」。

民國61年核定由陸軍後勤司令部成立「飛彈勤務處」,以建立飛彈基地補保能量, 代名為「銀河計畫」,並於民國62年7月1日完成建處,自此「飛彈勤務處」正式成立, 擔任本軍飛彈裝備翻修任務,因為當初建處的計畫代名為「銀河」,故稱為「銀河部 隊」。

遞嬗演進與轉型過程

一、草創時期(民國62~72年) — 創業維艱, 篳路藍縷

民國43年韓戰爆發,美國為了防止共產國家的武力擴張,於是協助臺灣防衛中共的 入侵,在民國47年將勝利女神飛彈(力士飛彈)基地由琉球群島移駐臺灣。

為支援飛彈基地連的保修作業,本軍於民國48年元月,成立「飛彈保修支援連」, 初以兵工、工兵及通信等三分遣隊(連)支援雷達系統、發電機裝備(如圖1),以及有線、



圖1 機具檢修作業

資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃園 市:陸軍飛彈光電基地勤務廠 ,民國106年10月),頁10。



圖2 通信線路檢修作業

資料來源:陸軍飛勤廠隊史館資料庫。



銀河部隊

無線涌信(如圖2)與敵我識 別器等裝備,執行三級保修 支援仟務。1

為提高工作效率及強 化支援體系之任務需要,乃 於民國56年6月1日成立「飛

彈補給保養支援指揮部」,綜理飛彈裝備之兵工、工兵及通信等補給保養支援任務。

雖經數度精簡與改編作業,仍僅及於三級(野戰)保修(如圖3、圖4),裝備之翻修均 送駐韓之美軍單位或美國本土實施,相關後續支援亦需外力襄助。2

民國60年美軍飛彈系統計畫換裝,致飛彈裝備無法送美實施翻修,本軍為達自立自 強建軍備戰之需求及美軍顧問團建議,遂自行建立基地保修能量,經國防部評估後,基 於價值性與必要性,於民國61年核定由陸軍後勤司令部成立「飛彈勤務處」,以建立飛 彈基地補保能量,代名為「銀河計畫」,並於民國62年7月1日完成建廠(如圖5),自此「 飛彈勤務處」正式成立,擔任本軍飛彈裝備翻修任務(如圖6)。3

初期按計畫建立力十及鷹式系統基地修護能量,並先後增建鷹式飛彈效能鑑測,各

型飛彈系統精密儀表測材校驗;另為提升裝備妥善率及 增強防空戰力,亦先後完成力十系統天神案改裝,鷹式

系統精鷹計書第一、第 二階段提升(如圖7~9) 與鷹式系統南寧、煉石 等計畫合計16套系統安 裝測試仟務。4

二、勵進時期(民國73 ~92年) — 弱冠 奠基,築夢踏實



圖3 高雄氣爆造成嚴重災損

資料來源:陸軍飛勤廠隊史館資料庫。



圖4 機工作業

資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃 園市:陸軍飛彈光電基地勤 務廠,民國106年10月),頁

12 .

- 《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃園市:陸軍飛彈光電基地勤務廠,民國106年10月),頁10
- 2 同註1,頁11,原文引用及抄錄。
- 3 同註1,頁13,原文引用及抄錄。
- 同註1,頁20,原文引用及抄錄。

表1 陸軍飛彈光電基地勤廠歷任主官



第1任處長 陳德安上校



第2任處長 楊宗裕少將



第3任處長 袁豪少將



第4任處長 舒龍丹少將



第5任處長 姜延元少將



第6任處長 范渝國少將



第7任處長 姚凱林少將



第1任廠長 孟台喜少將



第2任廠長 吳建國少將



第3任廠長 歐陽力行少將



第4任廠長 呂國隆少將



第5任廠長 行健華少將



現任廠長 黄清培少將

資料來源:陸軍飛勤廠隊史館資料庫。

民國73年因組織調整,奉令更銜為「飛彈基地勤務處」,為配合國軍新式武器 裝備籌建換裝,於民國80~86年間執行「力士飛彈裝備系統」汰除作業,民國83年完

成「鷹式飛彈系統第3代性能提升改裝案」;另因應國軍二代兵力整建,經各級長官規劃指導下(如圖10),於民國85~90年間陸續執行「M48H-TTS戰車熱像系統」、「拖式夜視鏡」、「檞樹光電裝備維保作業」、「工六系統第1套翻修出廠」、「拖式二型飛彈系統射控裝備基修能量」、「檞樹系統翻修能量建立」及「承接蜂蠍案刺針飛彈系統野戰保修」等維修作業,且因各型飛



圖5 銀河行政大樓正面 資料來源:陸軍飛勤廠隊史館資料。





第一任處長陳德安上校(中)與 圖6 銀河案全體顧問合影

資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃園市: 陸軍飛彈光電基地勤務廠,民國106 年10月), 頁18。

彈光電裝備品項密度相對提高,故於民國86年7月核定 攜編為「飛彈光電基地勤務處」規模。5

三、飛躍時期(民國93年~迄今) — 成熟茁壯,登峰造

民國94年更銜為「飛彈光電基地勤務廠」(如圖 11), 並將翻修一場改銜飛彈修護工場, 翻修二場改銜 光電修護工場。

民國97年2月配合「精進案」改隸「陸軍保修指揮 部」,後於民國102年依據「國防組織法修訂案」,聯 勤司令部併編至「陸軍後勤指揮部」,廠再次依法改

隸,持續擔仟國軍飛彈、多管火箭及光電夜視裝備等各項後勤補保仟務。⁶

光榮歷史及典範事蹟

一、力士飛彈系統能量建立

我國自民國47年起開始部署力士飛彈系統(如圖12),於該飛彈服役期間完成多次性



圖7 精鷹案第一套鷹式飛彈系 統提升

園市:陸軍飛彈光電基地勤務 廠,民國106年10月),頁27。



圖8 長楊宗裕少將(左6)與精鷹 案第一套鷹式飛彈系統裝 備性能提升作業人員合影

資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃 資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃 資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃 園市:陸軍飛彈光電基地勤務 廠,民國106年10月),頁30。



民國66年7月5日第二任處 圖9 民國67年7月5日總司令郝 柏村上將視導鷹式飛彈系 統性能提升作業,由第二 任處長楊宗裕少將陪同


園市:陸軍飛彈光電基地勤務 廠,民國106年10月),頁34。

同註1,頁38,原文引用及抄錄。 5

同註1,頁56,原文引用及抄錄。

隊徽意涵

- (一)「青」色表示光明燦爛的青天,亦象徵著磊落光明、崇高偉大 的人格和志氣。
- (二)「紅」色,表示象徵著本廠主動積極、熱烈犧牲奮鬥的精神。
- (三)「白」色,表示光明、坦白、毫無暇疵,象徵著本廠各項修製 作業品管要求之嚴格,有效提升飛彈系統裝備之妥善率。
- (四)「電子、箭型」為機械、電子與飛彈光電保修專長相關之象徵 , 意即本廠保修與現代科技結合, 不斷向前邁進之使命。



(六)「閃電」為飛彈凌空、閃耀天際之象徵,意即本廠擔負全軍飛彈光電裝備之保修作 業,滿足戰備任務需求,遂行防空作戰之使命。

能提升,直至民國86年完成汰除作業。

二、拖式飛彈系統修能籌建

民國66年國軍自美接裝97套拖式飛彈系統發射架(如圖13),於民國67年8月本廠成立 拖式組,負責全軍拖式飛彈發射架翻修作業,並於民國89年完成拖式二型飛彈發射系統 改裝作業,迄今仍為我國主要之反裝甲武器系統。

三、鷹式飛彈系統能 量籌建

鷹式系統(HAWK) 為半主動歸向導引中 程地對空防空飛彈系 統,全系統具機動 性,民國53年起陸續 部署,經精鷹案(如圖 14)、南寧案,改良型 PHASE I型,煉石案、 天蠍案及PHASE II、 PHASE Ⅲ性能提升,



圖10 湯曜明上將蒞處視導, 由第七任處長姚凱林少 將陪同

園市:陸軍飛彈光電基地勤務 廠,民國106年10月),頁44。



民國85年7月5日總司令 圖11 民國94年12月26日移編 陸軍總司令部會銜交接 , 由第一任廠長孟台喜 少將代表受領印信

資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃 資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃 園市:陸軍飛彈光電基地勤務 廠,民國106年10月),頁60。



圖12 維修力士飛彈作業

資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃 園市:陸軍飛彈光電基地勤務 廠,民國106年10月),頁21。



圖13 拖式飛彈

資料來源:110年度拖式天馬操演,本廠 自行拍攝。

於民國102年起陸續 汰除。7

四、檞樹飛彈系統修 能建立

檞樹飛彈系統 (CHAPARRAL,如圖 15)為地對空短程野戰 防空飛彈系統,於民 國76年間白美陸續引

進,民國78年正式成軍,初期部署於金門、馬相等外島地區,民國90年移防本島擔任野 戰防空仟務。

五、萊茲雷達系統能量建立

萊茲雷達(如圖16)為全向性搜索雷達,用以偵測低空飛行目標,並將雷達搜索資料 傳輸至檞樹飛彈系統,俾利完成接戰準備;於民國81年自美循軍購方式籌獲,並於民國 84年正式成軍。

六、雙聯裝刺針飛彈系統修能建立

雙聯裝刺針飛彈系統(如圖17)為低空、短程 防空飛彈,採紅、紫外線追熱方式鎖定目標,於 民國89年以蜂蠍案洽美軍售獲得並正式成軍。8

七、復仇者系統能量籌獲

復仇者系統(如圖18)於民國90年成軍服役, 為本軍野戰防空之主戰裝備,全系統由「悍馬車 _及「飛彈發射塔」組成,具有雙重追瞄、雷達 導引及夜戰之功能,且反應靈敏,能抵禦、攔截 敵方低空、高速進襲目標之能力,為我野戰防空 之主力。9



圖 14 精鷹案第一套鷹式飛彈系統 裝備性能提升出廠全體作業 人員合影

資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃園市 : 陸軍飛彈光電基地勤務廠, 民國 106年10月), 頁31。

同註1,頁9,原文引用及抄錄。

⁸ 同註1,頁37,原文引用及抄錄。

同註1,頁37,原文引用及抄錄。

八、PSTAR雷達系統能量建立

PSTAR雷達(如圖19)於民國92年循軍售案所籌獲,係提供「雙聯裝刺針飛彈系統」早期預警情資。¹⁰九、愛國者飛彈系統修製能量建立

愛國者飛彈系統(如圖20)於民國85年自美方引進部署,因中共現有東風系列短、中、長程導彈射程均可涵蓋全島,且部署數量不斷增加,威脅日益遽增,國防部於民國100年提升現有二型系統為三型,以強化反飛彈能力,確保國家安全。

十、雷霆2000多管火箭系統能量籌獲

雷霆2000多管火箭系統(如圖21)具備機動性高、 備戰反應時間短、精度高及火力強大等優點。民國 100年成軍部署迄今提供國軍新一代反登陸作戰、防 禦固守的優良武器。

十一、TS102A1多功能雷觀機能量籌建

「多功能雷觀機」(如圖22)為提升砲兵目標情報獲得、發揮整體火力效能,可於日夜間進行目標測取,發揮全時域作業能力,掌握第一線敵軍動態,實施戰場監偵、目標情報蒐集與傳遞,適時提供各級指揮官與火力支援組。於民國107~111年委由軍備局生產製造中心第四〇一廠產製290套,依本軍規劃期程與數量,分年度撥交。

十二、S9測距經緯儀能量籌獲

「新型測距經緯儀」(如圖23)提供人員測量及獲取射擊單位火砲與目標間關係位置,測量裝備之優劣直接影響作業速度與精度,故陸軍砲兵部隊射擊時,須仰賴測量裝備適時獲取精確測地數據,提供火砲射擊諸元,增進射擊效果及精度,並考量敵情威脅、教



圖15 解樹飛彈系統 資料來源:本廠自行拍攝。



圖16 萊茲雷達系統 資料來源:本廠自行拍攝。



圖17 雙聯裝刺針飛彈系統

資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃園市 :陸軍飛彈光電基地勤務廠,民 國106年10月),頁37。





圖18 復仇者系統 資料來源:神弓操演拍攝。

學運用、平時戰備訓練及基地測考需求,本軍於 民國108~109年籌購數量計112套。

效法先進前輩,發揚優良軍風

銀河部隊自創始以來,從早期國軍飛彈保修 經歷數次精簡與改編,至今日各項飛彈系統及光 電夜視裝備等保修能量陸續建立,現在無論飛彈 裝備進廠翻修,或支援國軍神箭操演、漢光演習 等,都能圓滿達成任務,深獲各級長官高度的肯

定,這些都是許多前輩、先進以及同仁辛勤努力付出所獲得的成果,才能使得國軍主要地面防空武器隨時保持「立即備戰,立即作戰」的能力。但我們不能因此而自滿,因為隨著時代及科技的進步,廠內的修護能量也應不斷的提升與擴充,目前本廠正積極的新建各項武器裝備的修能,不論在硬體的建設或者是軟體的擴充上,還有待本廠全體同仁們繼續努力去達成,今後更應該在現有的基礎上,持續提升修製能量,確保工安、品管、補保作業要求標準,以符合制度化、標準化、現代化的要求,努力完成上

級所交付的各項任務,才不負各級長官對廠的 支持與肯定。

心得啟示與感想

本廠自民國48年創始以來,在各級長官的 愛護支持、歷任廠長精心擘劃與睿智領導,以及 全體官兵全力以赴、苦心經營下,秉持「風氣、 紀律、安全、服務、效率」精神,戮力執行飛彈 光電裝備修製任務,成為堅實防衛作戰之有利後 盾。

回顧建廠期間,在後勤支援上歷經中美斷交 、顧問團撤離,在作業任務上面臨各類裝備能量



圖19 PSTAR雷達系統

資料來源:《銀河薪傳廠史紀念刊》(桃園市:陸 軍飛彈光電基地勤務廠,民國106年10 月),頁55。

擴增、修製研發等重重考驗,但經由許多先賢先進經驗和智慧的累積與傳承,使本廠的 核心任務及成果得以繼續發揚延續。

緬懷過去,策進未來,除感念前人篳路藍縷之艱辛,前輩先賢血汗之結晶,吾當守



圖20 愛國者飛彈系統 資料來源:神箭操演拍攝。



圖21 雷霆2000多管火箭系統 資料來源:本廠隊史館。



圖22 TS102A1多功能雷觀機 資料來源:本廠自行拍攝。



圖23 S9測距經緯儀 資料來源:本廠自行拍攝。

成精進;期許全廠官兵在既有基礎上,賡續提升修裝能量,確遵工安、品管及補保作業要求,以符合制度化、標準化及現代化的五星級基地廠,樹立飛彈保修專業權威,為傳承「精實飛彈保修、維護部隊戰力」核心價值及光榮傳統而奮鬥不懈。

作者簡介

黄清培少將,中正理工學院專科部78年班、戰略班103年班、中正理工學院化學所碩士;曾任國防部後次室軍整處後參官、金門彈藥庫庫長、五支部彈藥庫庫長、飛勤廠副廠長、陸勤部彈藥處處長,現任陸軍飛勤廠廠長。