國防部軍備局生產製造中心第二0二廠「雇用九等化工技術作業」筆試測驗題庫選擇題400題

	~ 10 C	
編號	答案	
001		焰色試驗時呈無色並發出強光的鹼土元素是 ①Mg ②Ca ③Ba ④Sr 。
002		利用一般實驗室中所使用之分析天秤(精密天秤) 秤量試樣, 下列數據何者正確?
		①1. 2g ② 1. 25g ③1.246g ④1.2457g 。
003		酸鹼滴定時,滴加指示劑之最適劑量為多少滴? ①2~3 ②5 ~8 ③10~15 ④ 20~25
004		為了減少氯化鉛的溶解,在洗滌其沉澱時可用 ①濃鹽酸 ②稀鹽酸 ③濃硝酸 ④稀硝
005		20mL 之 1M 鹽酸與 40mL 之 4M 鹽酸混合後之濃度為多少 M? ①2 ② 2.5③3 ④
		EDTA 與金屬離子形成螯合時,是以下列何種莫耳數比的方式結合? ① 4:1 ②3:
006		1 ③ 2:1 ④1:1 。
007		以硝酸銀滴定水中氯離子,若以鉻酸鉀為指示劑, 則終點時之沉澱物為 ①白色 ② 黄色 ③紅色 ④紫色 。
008		欲配製 2L 之 0.5 M 之 NaOH 溶液,需秤取 NaOH 若干克?(NaOH=40 ) ①10 ②20 ③ 40 ④80 。
009		稀硫酸溶液的製備方法是 ①在攪拌下加水於濃硫酸中 ②在攪拌下加濃硫酸於水中 ③配製時與添加次序與水無關 ④水與濃硫酸兩者一起倒入混合。
010		酸鹼滴定所用之指示劑其本身為 了弱酸或弱鹼 ②中性 ③強酸或強鹼 ④非離子性
011		甲基橙為指示劑時, 常用於 ①強酸滴定弱鹼 ②強鹼滴定弱酸 ③弱酸滴定弱鹼 ④氧化還原滴定。
012		標定鹽酸溶液之標定劑常用 ①鄰苯二甲酸氫鉀 ②氫氧化鈉 ③無水碳酸鈉④草酸鈉
013		由強酸與弱鹼所形成的鹽、水解後呈 ①酸性 ②鹼性 ③中性 ④不一定。
014		關於醋酸與氫氧化鈉之滴定, 在當量點時,下列有關敘述何者錯誤? ①溶液呈鹼性
		②醋酸與氫氧化鈉之莫耳數相等 ③醋酸與氫氧化鈉當量數相等④溶液 pH 值為 7 。
015		濃度為 10-6 M 的氫氧化鈉水溶液、其 plf 值為 ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 。
016		俗稱大蘇打或海波之化合物是 ①碳酸鈉 ②碳酸氫鈉 ③硫代硫酸鈉 ④氧化鈣 。
017		用強鹼滴定弱酸時,應使用下刻何種變色域( pH 範圍) 的指示劑? ①3~5 ②5 ~7.1 ③7~9 ④ 11~12.9
018		在酸性液中呈無色的指示劑是 1 甲基橙 2 甲基紅 3 石蕊 4 酚。
019		以 HC1 滴定 NaOH 溶液時、應選用的指示劑是 ①甲基藍 ②酚 ③甲基橙①澱粉液
020		含有鉻離子的廢液絕不可與下列何者混存 ①水 ②食鹽水 ③鹼性物質 ④酸性物質
021		以 EDTA 測定水之硬度時,其 pH 應控制在 ①8 ②10 ③ 12 ④13 附近。
041		取 0.04 克的 NaOH 以配成一升之溶液時, 則此溶液的 pH 為多少(Na=23 )①8 ②
022		9 ③ 10 ④11 。
023		以硫代硫酸鈉溶液來滴定碘化鉀析出之碘量時,所用之澱粉指示劑應在何時添加?
		①滴定前 ②與滴定同時 ③反應完成前 ④反應完成後。
024		還原劑在氧化還原之反應 (redox)中,是為何種的反應? ①失去電子 ② 獲得電子 ③獲得氫離子 ②失去氧原子。
025		以 KSCN 來分析水中之銀含量,若以鐵明礬為指示劑,當達終點時,溶液之顏色呈
010		①血紅色 ②白色 ③黄色 ④藍色 。
026		Ksp 是代表下列何種常數? ①反應速率常數 ②反應平衡常數 ③難溶鹽的溶解度積 常數 ④沸點上升常數 。
027		硫化氫的水溶液使石蕊試紙 ①變藍 ②變紅 ③變粉紅色 ④不變色 。
028		二甲基乙二醛二 與 ①鋅離子 ②鎳離子 ③銅離子 ④鐵離子 作用呈紅色。
029		紅外線光譜(簡稱 IR),其主要功能為 ①化合物的分離 ②分子量之鑑定 ③官能基
		之鑑定 ④共軛雙鍵之鑑定。
030		在碘滴定時,使用的指示劑為 ①酚酞 ②甲基紅 ③鐵明礬 ④澱粉 。

031	使用貝克曼溫度計可精密測量出 ①氣溫之高低 ②熱量計中之燃燒溫度 ③ 反應前後之溫度差異 ④濕球溫度。
	加醋酸銀於溶液中, 若有 S-2 離子之存在,則可得到下列何種顏色的沉澱物? ①
032	白色②紅色③綠色④黑色。
033	化學家用 X 射線研究晶體,主要是想瞭解其 ①結構 ②成分 ③溶解度 ④濃度分佈
	下列有關滴定曲線的敘述,何者錯誤? ①横座標為滴定液的 mL 數,縱座標為溶液
034	的 pH 值 ②可決定當量點, 此點在滴定曲線垂直部分的中點 ③滴定液的濃度愈低
004	, 垂直線之範圍愈大 ④根據垂直線之 pH 值範圍選擇適宜的指示劑 。
035	天平的靈敏度係由多少克的額外重量,使指針移動的刻度數? ①0.1g ②0.01g ③
	0.001g 40.0001g ·
036	欲測量物質中之水分含量時, 通常需將物質加熱至多少℃? ① 50℃ ②105℃ ③
	150°C
037	陽離子分屬時, 所使用的屬試劑是為下列何者 ①氧化劑 ②催化劑 ③脫水劑 ④沉
038	下列各項中何者不是海水淡化處理法中冷凍法之優點? ①設備簡單 ②消耗能量少
000	③鍋垢少 ④腐蝕性小 。
000	目前最重要之海水淡化法中, 何者成本最低? ①多效蒸發法 ②冷凍法 ③離子交換
039	膜電透析法 ④半透膜法 。
	下列之各種工業廢水中,何者是屬於驗性廢水? ①金屬工業 ②有機工業③食品工業
040	4皮革工業。
	含有腐敗性成分的廢水,一般都採用何種的方式來處理? ①化學方式 ②生物化學方
041	
-	式 ③物理方式 ④離子交換方式。
042	一般合於廢水規定標準的廢水,其 pH 值的範圍是在於 11.0 ~3.5 ② 3.5~6.0
	36. 5~8.0 48.0~10.0
043	在工業上,以何種處理方法,所得到的水質純淨? ①離子交換法 ②沈澱法 ③過濾
0.10	法 ④曝氣法 ②
044	鍋爐用水中當含有何種成分時,容易產生硬質鍋垢? ①酸性成分 ②油脂成分 ③矽
011	酸鹽成分。
045	水質分析時,所使用的單位是為 1% 2ppm 3ppt 4ppb。
046	一般原子能之污染, 都採用何種處理法 ①中和法 ②稀釋法 ③機械處理法④埋藏法
047	漂白粉因其在分解過程中,會產生何物致起強烈氧化作用而生漂白之效?①初生氣
047	②初生氧 ③初生氮 ④初生氫。
0.40	在鹼液蒸發過程中為避免受鐵分添染而著色,故加熱管應使用 ①銅管 ② 鋅管 ③鉛
048	管 ④ 鎮管 。
	隔膜法中陽極採用石墨,主要原因是除了對氣之過電壓較低外,尚有 ①耐強鹼性 ②
049	更換電極容易且價格便宜 ③耐濕氣之侵蝕 ④所得之 NaOH 溶液純度較高。
	一般為防止在合成 HC1(g)時發生爆炸, 下列何者不是正確之操作法? ①混以不活
050	性氣體②使氫過剩③使用大容積之燃燒室④加入氧氣。
051	
001	目前製造 NaOH 的主流方法為 ①鐘形法 ②半透膜法 ③苛性化法 ④水銀法
052	以氨鹼法製造碳酸鈉,所需的原料除了食鹽、焦碳及氨氣外, 尚有 ①石灰石 ②氫
	氧化鈉 ③氯化鈣 ④硝酸鈉。
053	在索耳末法中, 何種成分是參加反應後又可回收, 故可視為一種催化劑?①食鹽
000	②石灰石 ③氨 ④焦炭 。
054	下列各種複合肥料中,何種肥料之三要素的含量較高? ①化成肥料 ②混成肥料 ③
004	配合肥料 ④調和肥料 。
OFF	經過合成所生成之氨氣產品, 大部分是如何處理 ①用吸收劑加以吸收 ② 通入水中
055	以生成氨水 ③立刻和酸反應生成酸性的銨鹽 ④經冷卻液化而成液氨。
050	下列各項中,何者不是水泥之組成 ①矽酸三鈣 ②鉻錳酸四鈣 ③矽酸二鈣④自由態
056	氧化鎂。
057	何種原料是琺瑯質的基質 ①助熔劑 ②黏土 ③色料 ④耐火物 。
100	[17]主办生人名邓克里全人 巴罗哈里 巴第二 巴西 巴西 医四人物

058	下列各項中,何者不是素燒的目的? ①增加生坯之強度 ②使坯成多孔性以便於施釉 ③除去有機物 ④阻塞氣孔以防止滲透 。
	在陶瓷的材料中添加助熔劑原料,其主要功用是 ①防止黏性原料之被破壞②增大非
059	黏性原料之功效 ③降低瓷化之温度 ④提高黏土熔化時的温度。
060	成形之玻璃置於適當溫度的室內而令其徐徐冷卻, 是為防止應變或除去內應力,此
000	項作業稱之為 ①整修 ②退火 ③冷凝 ④熱處理 。
061	一般家庭用的玻璃製烹飪鍋具或餐具,是屬於何種特殊玻璃的製品 ① 96 % 石英玻
001	璃 ②耐火玻璃瓷 ③玻璃纖維 ④鈉鈣玻璃。
062	何種安全玻璃, 當破裂時其碎片會四處飛散? ①強化玻璃 ②夾網玻璃 ③ 膠合玻
	璃 ④膠合夾網玻璃 。 何種元素含量之多少,對鐵與鋼之性質有顯著之影響,故成為鐵合金之分類基礎?
063	①碳②矽③錳④硫。
	黄鐵礦為何不適於直接煉鐵? ①鐵之含量太低 ②雜質太多 ③直接煉製所得之鐵,
064	會因含碳量太高而無法再製成其他合金鋼 ④含有多量之硫。
065	鋁、鋁合金及精密之鎂合金構件的防蝕處理、大都採用 ①鉻酸酸洗處理②陽極氧化
000	處理 ③金屬噴鍍處理 ④重鉻酸處理 。
066	紅色的防銹底漆是以氧化鐵顏料為主成分,另再加用少量的 ①氧化銅 ② 硫酸鉛 ③
000	<b>络酸鋅</b> ④碳酸鈣。
067	鋼製構件鍍鍋之功用是在於 ①增強耐蝕力 ②增加塗料之附著力 ③增大抗摩擦性能
	4 增加美觀。 小題以它之,社能,工幾至中皇小功無見去较为。①壬瓜區。①史瓜區。如東瓜區。①
068	化學性安定、耐蝕、不變色且量少致價昂者稱為 ①重金屬 ②貴金屬 ③專金屬 ④輕金屬。
	下列各化合物中,何者無法以乙烯為原料且由單一反應步驟來完成 ① 乙醇②醋酸乙
069	酯 ③二氯乙烷 ④氯乙烯 。
070	無鉛汽油是在汽油中加入何物來當做代鉛劑以增加辛烷值 ①甲基第三丁基醚 ②甲醇
010	③甲乙酮 ④土乙基醚。
071	何種工程是將高分子量之重質油,變成低分子量之輕質油的作業? ①裂解工程 ②重
070	組工程 ③聚合工程 ④烷基化工程 。
072	在石油之分餾過程中,下列何物之餾出溫度最低? ①輕油 ②煤油 ③汽油④重油。
073	下列各汽油中, 何者之辛烷值最高且抗震爆性最好? ① 96 汽油 ②95 汽油③98 汽油 ④ 92 汽油。
05.4	重組汽油工廠除了可供應芳香烴之外,下列敘述何者錯誤? ①提高辛烷值②生產氫
074	氣 ③減低含硫量 ④不必使用觸媒
075	將丙烯、氨及氧混合後,於 A50℃之下通過以鉬為主成分之觸媒時,可生成 ①異丙
013	醇②丙三醇③丙烯醇④丙烯。〉〉
076	下列何種物質俗稱為安息香酸,可做為防腐劑,並且又是酚、對苯二甲酸合成時的原
	料?①丙二酚②苯甲酸③環己酮④對二甲苯。
077	賦予塗膜色彩並使塗膜因而具有遮蔽的能力的成分為 ①可塑劑 ②顏料 ③ 乾燥劑
078	④硬化劑。
	何種合成纖維具質輕、保暖特性並有類似羊毛之觸感且生產是以短纖為主①達克龍
079	(Dacron) ②奧龍(Orlon) ③特多龍(Tetoron) ④鐵氟龍(Teflon)。
000	何種之合成纖維紡絲法具有紡絲速度快, 致大多數纖維之紡絲都採用此法①乳化紡
080	絲法 ②熔融紡絲法 ③濕式紡絲法 ④乾式紡絲法。
	何種之橡膠對化學藥品及老化均有相當抵抗性,但彈性較差, 致常用做電線或電纜
081	之包覆材料 ①苯乙烯一丁二烯橡膠(SBR) ②異戊二烯一異丁烯橡膠(IIR) ③聚氯
	丁二烯橡膠(CR) ④丙烯腈- 丁二烯橡膠( NBR) 。

082	何種之合成橡膠其分子構造和性質略與天然橡膠相同,故為唯一類天然橡膠之合成橡膠? ①苯乙烯—丁二烯橡膠(SBR) ②異戊二烯—異丁烯橡膠(IIR) ③丙烯腈—丁二烯橡膠(NBR) ④異戊二烯—丁二烯橡膠(IR)。
083	尿素對人體無毒性, 可適用稻田、甘蔗等農作物的施肥, 深受農民歡迎。尿素是一種 ①氮肥 ②鉀肥 ③磷肥 ④鈣肥。
084	何種的補助材料,其作用是在縮短橡膠硫化時間, 降低加硫溫度及提高加硫製品之品質? ①發泡劑 ②老化防止劑 ③加硫促進劑 ④軟化劑。
085	有關玻璃之敘述,下列何者不正確? ①是一種固態溶液 ②是一種過冷液體 ③主要成分為 SiO2 ④是一種典型的結晶。
086	關於高分子物質特性的敘述,下列何者錯誤 ①高分子物質因其分子巨大,致分子間有強大吸引作用,故無氣態存在而僅有固態與液態兩種 ②高分子物質大多由各種不同分子量的分子集合而成,故其分子量常以平均分子量表示 ③分子內之親水基含量較多時,則該高分子物質將具耐水性但耐油性差 ④線狀構造的高分子物質在膨潤後,有機會逐漸完全溶解而變成膠狀液
087	聚乙烯之合成法依聚合壓力之不同而有多種方法,何種製法中所得之 PE 塑膠,密度最高且硬度之相對值最大? ①齊格勒法 Ziegler Process) ②標準石油法(Standard Oil Process) ③飛利浦法(Phillips Process) ④ICI 法(Imp erial Chemical Industries Process) %
088	有關於 PVC 塑膠的敘述何者錯誤? ①氣乙烯單體的聚合方式是以懸浮聚合為主 ② 單體通常是由乙炔和氯化氫氣體反應而得 ③平均聚合度約為 7,000~10,000 ④製品有硬質與軟質之分,有添加可塑劑者則屬軟質。
089	下列何種樹脂適於成泡沫,故可加入發泡劑而製成發泡製品,且該發泡的製品俗稱為保利龍(Polylon)? ①聚乙烯 ②聚氯乙烯 ③聚丙烯 ④聚苯乙烯
090	下列各種樹脂用的添加劑中,何者的功用是在於確保樹脂於加工或使用期間,不因光或熱的作用而發生劣化現象 ①可塑劑 ②安定劑 ③著色劑 ④發泡劑。
091	何種的界面活性劑為耐鹽、耐酸及耐鹼之活性劑, 故可在中性、鹼性、酸性及鹽溶液中使用、D陰離子 ②陽離子 ③非離子 ④兩性離子。
092	有關於一般家庭用合成清潔劑的敘述,不列何項錯誤? ①內約含 25~ 40 % 的十二烷基苯磺酸鈉 ②磷酸鹽類為增強劑,可除去無機性污物 ③矽酸鈉可防止清潔劑及水對洗衣機、金屬及陶瓷器皿的侵蝕 ④軟性清潔劑不容易分解。
093	皂化反應之副產品的學名是 ①丙三醇 ②乙二醇 ③丁二酸 ④己二胺。
094	HLB 值在多少範圍的界面活性劑為適當的合成洗劑 ①9 ~12 ② 13~15 ③ 10~13 ④20~24 。
095	在油脂的精製時,何種的處理方法是今日最廣用之物理精製法? ①靜置法②過濾法 ③離心分離法 ④鹼精製法。
096	中和 1 公克油脂中所含之游離脂肪酸時, 所需的 KOH 毫克數稱為 ①酸價②碘價 ③力價 ④皂化價
097	下列各項之敘述何者錯誤? ①酸價大的油脂,其新鮮度較差 ②皂化價大者,是為低級脂肪酸之甘油酯所構成的油脂 ③碘價愈高油脂愈不飽和 ④ 製造肥皂的原料為胺
098	將油脂熱至 300℃以上時,油脂則起分解而生成甘油的分解物為 ①乙醛 ② 丙烯醛 ③異丙酮 ④乙酸異丁酯 。
099	油脂與空氣接觸而著火時的溫度稱為閃火點(Flash point), 通常油脂之閃火點都 約在多少℃以上? ①100 ②200 ③300 ④400 。
100	關於油脂黏度的敘述,下列何項錯誤 ①油脂之黏度通常很小 ②黏度與油脂長鏈的構造有關, 不飽和度相同時分子量愈大, 則黏度愈高 ③一般不飽和度增大時,則黏度減小 ④油脂若加氫時,則黏度會增加 。
101	在白色顏料中, 何者因遮蓋力強且成本低,故用量最多? ①二氧化鈦 ② 鋅鋇白 ③鹼式硫酸鉛白 ④氧化鋅 。

102	何種染料因製造容易、價格低廉、顏色種類繁多, 故生產量幾乎佔全部合成染料的
	半數且被應用的範圍也最廣 ①蔥醌染料 ②偶氮染料 ③可溶性甕染料 ④類靛藍染料 影響染料之堅牢性的最主要因素是 ①染料之物理結構 ②染料的化學構造③染料外之
103	共存物質種類和數量 ④照射光的強度、溫度、濕度 。
104	下列各芳香族化合物中,何者不是染料製造時的主要原料 ①萘 ②苯 ③菲④蒽。
105	波爾多混液(Bordeaus mixture) 的配法是先將生石灰以溫水消發後,再加入何種物
105	質的水溶液並攪拌即得? ①昇汞 ②硫酸銅 ③氯化乙基汞 ④亞砷酸鈉 。
106	下列各種的殺蟲劑中,何者為天然殺蟲劑 ①巴拉松 ②DDT ③除蟲菊精 ④ 氫氰酸
	有關於 DDT 的敘述,下列何項錯誤 ①是 Dichloro Diphenyl Trichloroethan e 的
107	簡稱 ②是由氯苯與三氯乙醛反應而製得 ③有數種異構物但僅 P, P'-DD T 具殺蟲效
	果 ④是一種延毒力極弱的殺蟲劑。
108	下列有關蒸餾酒的敘述,何者錯誤 ①是將釀造酒再加蒸餾所得 ②酒精之含量較其他
	酒類為高且在 40 %以上 ③通常可貯存較長的時間 ④市售啤酒屬於蒸餾酒。
109	下列各種酵素中,何者不屬於水解酵素(Hydrolase)? ①酒精酵素(Zymase)②糖化
	酵素(Diastase) ③蛋白質分解酵素(Protease) ④脂肪分解酵素(Lipas e)。 使酒精氧化成為乙醛,更氧化為乙酸的酵素是為 ①氧化酵素(Oxidase) ②凝固酵素
110	(Coagulase) ③轉化酵素(Invertase) ①酒精酵素(Zymase)。
	在製造紙漿程序的漂白工程中,通常是使用下列何物將紙漿漂白? ①臭氧②硫酸鈉
111	③次氯酸鈣 ④亞硫酸。
110	有關於機械紙漿的敘述,何項錯誤? ①纖維較短 ②成品紙張曝露於日光或空氣中時
112	, 易變成棕黃色 ③適於製造價格低廉之新聞紙 ④製成之紙張具堅韌性。
113	木材紙漿在製造時, 何種的化學紙漿法在蒸解時會產生劇毒的/HCN/氣體,故很少採
113	用此法來製造紙漿? ①氯化法 ②硝酸法 ③蘇打法〉④硫酸鹽法 。
114	在紙漿的調漿作業中,何種的操作是為填充纖維間之孔隙,使紙面平滑並減少紙之透
117	明度而適於印刷? ①水分含量調整 ②加染料 ③加填充料 ④施膠 。
	常用做乳化劑或洗髮精的「壬基酚聚乙二醇醚」(Polyethylene Glycol Alky 1
115	PhenolEther),是屬於何種類型的界面活性劑? ①非離子性 ②陰離子性③陽離子性
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
116	十二烷胺基乙基甘胺酸鈉可做為纖維的柔軟劑及靜電防止劑, 它是屬於何種性質的界面活性劑? ①非離子性 ②陰離子性 ③陽離子性 ④兩性離子
	塑膠光纖之透光率較低 不適合長距離的光傳遞 但它具有價格低且操作容易的優
117	點,下列何者是該種光纖的材料 ①壓克力和聚苯乙烯 ②聚丙烯和聚氯乙烯 ③高密
111	度聚乙烯和聚四氟乙烯 ①環氧樹脂和三聚氰胺甲醛樹脂。
118	葡萄酒是為 ①單醱酵酒 ②複醱酵酒 ③蒸餾酒 ④混合酒。
119	化工廠內單元操作不包括下列那一項目? ①乾燥 ②萃取 ③蒸餾 ④聚合。
120	在工廠設備上儀表 gc 値為若チ 1bm· ft/ 1bf ·sec? ① 32.174 ② 9.8 ③1
140	<b>4980</b> ·
121	在工廠設備上溫度儀表攝氏 25 度(°C)相當於華氏多少度(°F) ① 33 ② 55 ③77 ④
	99 °F °
122	下列何項為非化工廠操作? ①蒸餾 ②萃取 ③蒸發 ④加工裁切。
123	下列何者為化工廠操作基本之物理量 ①壓力 ②功 ③速度 ④時間 。
124	下列何者非化工單元操作? ①蒸餾 ②氣體吸收 ③萃取 ④硝化 。
125 126	下列何者非化工廠之單元操作? ①蒸發 ②蒸餾 ③過濾 ④中和 。 在工廠設備上儀表壓力之 SI 單位為: ①Pa ②psi ③atm ④mmHg 。
	化工廠 常將製造程式中所涉及物理操作分類成單元,稱為 ①單元程式 ② 單元操作
127	③物理單元 ④化學單元 。
128	製鹽工業與製糖工業的共同操作是 ①蒸發 ②蒸餾 ③萃取 ④吸收 。
129	煉油工業與酒精工業之共同操作是 ①萃取 ②吸收 ③蒸發 ④蒸餾。
	I WATER A STATE OF THE OWN OWN

ı	
130	水中所含有機物被好氧性微生物氧化分解時,所消耗的氧量稱為 ①溶氧量②生化需氧量 ③化學需氧量 ④總有機碳 。
131	水中含何者物質稱為永久硬水 ①氧化鐵物 ②硫酸鎂鹽 ③氯化鋁物 ④碳酸氫鹽。
132	何種金屬的離子有毒且危害人體 ①Ba ②Na ③Ca ④Hg。
	使用沉澱法進行水淨化時,常使用何者吸附水中懸浮微粒而使其沈澱下來①鈉鹽②
133	鋁鹽 ③鈣鹽 ④鉀鹽。
134	以相對而言,常溫下何者易溶於 CC1 ①食鹽 ②沙拉油 ③米酒 ④葡萄糖。
135	何者是天然氣主要成分 ①甲烷 ②丙烷 ③乙烯 ④乙炔 。
136	用何種芳香族化合物最易進行硝化反應 ①苯 ②酚 ③苯甲酸 ④硝基苯 。
137	石油分餾使不同成分分離,是利用各成分之何種性質差異 ①沸點 ②溶點③溶解度 ④濃度 。
138	變性酒精不能飲用, 因加入何物? ①甲酸 ②甲酸甲酯 ③甲醇 ④甲醛。
139	動物排泄物利用醱酵得到沼氣,其主要成分為 ①甲烷 ②甲酸 ③甲醇 ④甲醚 。
140	利用動物排泄物醱酵得到沼氣來發電,屬何種能源應用 ①核能 ②生質能③太陽能 ④石化能源 。
141	鐘乳石主要成分為 ①CaCO ②MgCO ③CaSO ④Mg SO 。
142	水玻璃製成極小的顆粒,主要成分為 ①硫酸鈉 ②矽酸鈉 ③碳化矽 ④硼酸。
143	鉛蓄電池常用於汽車中,以何種溶液當電解液 ①硝酸 ②鹽酸 ③硫酸 ④磷酸 。
144	質量為 100 kg 的水以 10 m/s 之速度流動時,其動能為 ①5000 J ②10000J③ 2500J ④1000J。
145	某鋼瓶之壓力讀數為 50psig 若當時氣壓計的讀數為 14, 71b /in2 , 颠鋼瓶f 之壓力為多少 psia? ①35.3 ②64.7 ③ 81.4 ④94.7 。
146	有一含水量為 70wt% 重量 的濕紙漿 1kg,經乾燥處理後除去原有水分的 60%, 試求該濕紙漿失去之水重多少? ①0. 21kg ②0.28kg ③0.42 kg ④ 0.18k g。
147	某生產程序中每小時需使用 60wt%的硫酸 1000 kg,若 60wt%的硫酸是用 80wt%的濃硫酸及 30wt%的稀硫酸混合而形成、應如何配製才能得到所需要的硫酸? ①濃硫酸 300kg/hr ②稀硫酸 800 kg/hr ③濃硫酸 600kg/hr ④稀硫酸 300 kg/hr。
148	今有一連續操作式精餾塔,在大氣壓下此塔每小時需分離 3000 kg 之苯與甲苯的混合物,若進料中苯之質量分率為 0.4,塔頂產物中苯之質量分率為 0.80,則塔底產物每小時為多少 k g? ① 500 ②1000 ③
149	有一纖維含水量為 80 wt%, 當除去 100 kg 的水分後含水量降為 60wt%, 則原含水 纖維的重量為多少 kg? ① 200 kg ②300 kg ③400 kg ④500kg。
150	欲將 1000kg 的 NaOH 溶液, 由 5%的重量濃度濃縮至 40%, 則須除去多少水分? ①875kg ②600kg ③375kg ④250kg。
151	下列敘述,何者錯誤? ①產率(yield)是以輸入的反應物為基準 ②轉化率(selectivity)的定義為生成物的產出量與反應物輸入量的比 ③反應中完全被用盡的反應物稱為限量劑量 ④選擇性是以實際作用掉的反應物為準。
152	燃烧 100g 的甲烷 M=16g/mol),在 STP 之下需要多少空氣? ① 1.4m3 ② 1.0m3 ③ 2.2m3 ④3.5 m3 。
153	燃燒 220g 的丙烷(M=44g/mol) 時,若使用 50%過量的空氣, 則在 STP 下需要多少公升的空氣(假設 1 mol 空氣由 0.8 mol 之 N2 和 0.2 mol 之 02 所組成)? ①6200 ②5400 ③4200 ④1250。
154	一家庭在冬季時用去 1.4m3 天然氣,假如天然氣中含甲烷(M=16g/mol)80%與 20%非燃性氣體(體積百分率),則燃燒時需多少 m3 的空氣(設空氣中含氧的體積百分率為 20%)? ①11 m3 ②25m3 ③50m3 ④ 67 m3。
155	取 10kg 的甲烷(M=16 g/mol) 與 300kg 的空氣(設 02 之重量百分率為 20) 燃烧, 產生 13. 2kg 的 CO2 與 5.6kg 的 CO, 則空氣的過量百分率為 ①80 %②70 % ③

156	在壓力 0. 6MPa 下, 體積 0.4 m3 之容器中,含液態水及其平衡水蒸氣共 2kg (若在此狀況下,飽和液體與飽和蒸氣比容分別為 0.001101 m3 /kg 及 0.315 7m3
	/kg) , 則液態水的質量為多少 kg? ①0.3678 ② 0.6332 ③ 0.7356 ④1. 2664
1.55	在 1atm、26.7℃之空氣中,水蒸氣的分壓為 0.0272atm,水之飽和蒸氣壓為
157	0.0345atm,則該空氣之濕度約為多少( kg 水蒸氣/ kg 乾空氣)? ①0.0170 ②
	0.0174 30.0178 40.0182 •
150	下列有關於焓一 濃度圖(enthalpy-concentration diagram) 的敘述何者不正 確?
158	①通常以二成分溶液之單位質量焓值或單位莫耳焓值為縱座標 ②一般都以某一成分
	之濃度(莫耳分率或質量分率)為橫座標 ③可以知道不同濃度下的焓值 ④元素的焓
150	在濕度表(humidity chart)內的濕比容直線之右下方另有一直線,它是代表①乾燥
159	空氣之比容與溫度的關係 ②入口空氣溫度與濕度的關係 ③濕比熱和濕度的關係 ④
	飽和比容和溫度的關係。
100	若知未飽和空氣之乾球溫度(dry-bulb temperature)及百分濕度(relative hum
160	idity),當由已知條件的交點處水平向左交於飽和濕度線,可於下方的橫軸讀出①
	乾球溫度 ②濕球溫度 ③露點 ④絕熱飽和溫度
161	下列何種方法不適用於估算真實氣體? ① 风得瓦爾方程式 ② 理想氣體方程式 ③ 立方狀態方程式 ④ 壓縮係數法 。
	水蒸氣表(steam table)的參考狀態是以下列水之何種狀態為基準 ①沸點 ②冰點
162	③臨界點 ④三相點。
163	下列何者不是壓力的單位? ①kg/cm3 ②Pa ③psi ④mmHg。
100	所謂穩態操作, 是製程中所有變數皆不會隨著何者而改變? ①質量 ②時間 ③體積
164	4濃度。
	以焓一濃度圖決定一混合物的此焓值時, 由已知濃度對應於下列何項即可求得 ①壓
165	力 ②温度 ③體積 ④莫耳數。
100	氣化熱雖為溫度的函數,但一經確定壓力則可確定其沸點,如此氣化熱便可成為 ①
166	體積的函數 ②濃度的函數 ③物量的函數 ④固定值。
1.05	焓一濃度圓中,飽和蒸氣線以上的區域,稱之為 ①次冷液體區 ②過熱蒸氣區 ③
167	過冷區(金)
1.00	高熱值(HHV))與低熱值(LHV)之差別為下列那一項? ①空氣的燃燒熱 ②水的蒸發熱
168	③物質的溶解熱 ④燃燒物之量》
	40%的硫酸溶液以 1. 0kg/sec 的速率流入一蒸發器內濃縮, 部分水被加熱成水蒸
169	氣移走, 水蒸氣速率為 0.4kg/sed 問離開蒸發器的硫酸濃度為多少%? ①30%
	245% 366.6%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	一蒸餾塔用來分離含苯 50% 的苯與甲苯混合液 100kg,若塔頂蒸餾出來的溶液含苯
170	90%, 塔底蒸餾出來的溶液含甲苯 90%, 則塔底溶液的質量為多少 kg? ① 25 ②
	60 350 440 •
171	下列何者不是 SI 制的基本單位? ①公斤 ②公尺 ③牛頓 ④秒 。
]	一個糖水的 200kg 溶解槽,上方有兩支管子分別流入 2.0 kg/ min 的糖及 20 kg/
172	min 的水, 流動一段時間後, 200kg 糖水槽維持穩定水位, 則糖水槽下方流出糖
	水濃度為多少%? ②10% ② 9.1 % ③6 % ④ 3% 。
1.70	化工廠操作之蒸餾塔用來提高酒的濃度, 未蒸餾前酒中含酒精 10%, 流率2kg/s,
173	蒸餾後塔頂為 40% 酒精, 流率 0. 4kg/s, 問塔底的酒精溶液離開時濃度為多少%
174	
174	某液體黏度 6 g/cm· sec,換算成多少 kg/ m·sec? ①0.06 ② 0.6 ③60 ④ 600 *
175	若質量均衡可以右式表示:質量輸入一質量輸出=質量累積, 則在恆穩狀態下何者 每要? ① 質量較山 ② 質量較 》 ② 質量 関
	為零?①質量輸出②質量輸入③質量累積④質量輸入與質量輸出。
176	質量不滅定律不適用於 ①酸鹼中和的反應 ②氧化還原反應 ③一般的有機化學反應
	④核反應。

177	100 公斤水果中原含水分 9.2 %, 經壓榨後殘餘物中含水分 4.2 %, 問榨出之水量 為多少公斤 ① 9.4 ②5. 2 ③ 4.0 ④ 2.0 。
	下列製程中 A+B→C,已知反應物 A 之轉化率為 40%,若欲得 60 mol/hr之產物 C,
170	
178	請問需輸入若干 mol/hr 之反應物 A? ①100 mol/ hr ②150 mol/ hr ③24 mol/
	hr ④36 mol/hr 。
179	不可壓縮之牛頓流體在圓管中層流時之平均速度, 是等於最大速度之 ①1/8 ②1 /4
110	$31/2 4 2/3 $ $\circ$
100	不可壓縮的流體在圓管內流動時,流速之最大處是位在 ①管壁處 ②離管中央之 1
180	/2 處 ③離管中央之 1 /3 處 ④管中央處 。
	一般自來水公司之水錶所測定之流量為 ①平均速度 ②最大速度 ③體積流率 ④質量
181	流率。
182	流體在圓管中呈層流流動,則雷諾數(Reynolds number, Re)的範圍為 ①Re < 2100
	② 2100 < Re < 4000 ③ 4000 < Re < 10000 ④ Re > 10000 。
183	下列流量計中, 何者可以測定管道中斷面各點之速度 ①浮子流量計 ②文氏流量計
100	③孔口板流量計 ④皮托管 。
184	一般化工廠中使用最廣之圓管是為 ①不銹鋼管 ②鋼管 ③鑄鐵管 ④銅管。
105	流體在流經下列何種閥時,因流動方向改變較大, 致流體的摩擦損耗通常很大? ①
185	單向閥②旋塞③球閥④閘閥。
186	最適合用於食品工業的管子是 ①鉛管 ②銅管 ③不銹鋼管 ④鋁管 。
187	在流體輸送中, 為防止流體回流需要安裝 ①安全閥 ②單向閥 ③閘閥 ④球閥。
188	用於封閉管端之管件為①管套節②肘管③管帽④T形管。
189	依據柏努利方程式(Bernoulli equation)的流體系統/下列敘述何者錯誤 ①流體不
100	可壓縮性 ②流體無黏性 ③流體過程無摩擦損失 ④流體對外界作功。
190	在一定溫度下, 定量之理想氣體的體積和 ①壓力成正比 ②壓力成反比 ③ 比重成
100	正比 ④比重成及比~。) / (( ) ) / ( ) /
1.01	依據道耳吞分壓定律(Dalton's law of partial pressure),混合氣體的總壓等於
191	各氣體分壓之 ①和 ②差 ③積 ④商。
	下列對於理想氣體之敘述何者錯誤? ①將分子之體積視為零, 分子間無作用力之氣
192	體 ②符合 PV=nRT 方程式之氣體 ③高溫低壓下,真實氣體近乎理想氣體 ④符合勞
102	特定律(Raoult's law) 之氣體
193	在 STP 下 11. 2 卦的氧氣,其莫耳數為 ① 0.1 ② 0. 2 ③ 0.5 ④ 1
190	
101	下列何者是屬於氧的化學性質? ①無臭無味 ②在 0℃, 1 大氣壓下密度為
194	1.43 公克/升 ③難溶於水 ④有助燃性。
195	空氣中之最常用以沖淡氣以防止氧化過於劇烈的氣體為 ①氫氣 ②氦氣 ③ 氮氣 ④
195	二氧化碳。
196	液態空氣緩緩氣化時、何者先逸出 ①02 ②N2 ③He ④C02 。
1.05	關於惰性氣體的敘述何者錯誤? ①飛船及氣球以氦充填是為了安全 ②用氫氣稀釋氧
197	氣可防止潛水夹病 ③ 氡具放射性 ④紅色霓虹燈充填的氣體是氖。
	在常溫常壓之下列氣體中,何者被認為最接近理想氣體 ①氦 ②氨 ③二氧化硫 ④水
198	蒸氣。
199	某理想氣體在 latm 時,其體積為 4 升, 當溫度保持不變時, 壓力增至 4at m
202	時該氣體體積為 ① 20 升 ②10 升 ③ 1 升 ④0.5 升。
200	理想氣體的體積為零的溫度是 ①0 °C ②- 32°C ③-273°C ④273K 。
	理想氣體方程式 PV=nRT 應用於真實氣體時,何種條件最適宜 ①高溫高壓
201	②低壓低溫 ③低壓高溫 ④高壓低溫 。

	理想氣體定律與下列那一定律無關? ①格銳姆擴散定律(Graham's law of d
202	iffusion) ②亞佛加厥定律(Avogadro's law) ③波以耳定律(Boyle's law) ④ 查
	理定律(Charle's law)。
	下列有關於氫氣的敘述中,何者錯誤? ①是一種無色、無臭、無味的氣體
203	②是氣體中分子量最小的 ③有助燃性 ④有自燃性 。
004	空氣中含量最多的三種氣體, 由大而小依次為? ①氧>氮>甲烷 ②氮> 氧>氮
204	③
205	下列何種氧化物,其水溶液呈鹼性? ①CO2 ②CuO ③Fe3 O4 ④MgO。
	欲去除工廠廢氣中的二氧化硫,可使廢氣通過何種物質的水溶液? ①碳酸鈣 ②氯化
206	鈉 ③硫酸鈣 ④硫酸鈉。
	在 27°C、1atm 時,2 莫耳的 CO2 , 所佔的體積為? ①24.6 升 ②2.46 升 ③
207	49.2 升 ④4.096 升。
20.	
	在同温同壓時, 下列何種氣體的行為較為接近理想氣體 ①NH3 ②H2 ③C12
208	4)CO2 ·
200	
	有一 10 wt%的食鹽溶液 10 克,其內含水 110 克 29 克 3 1 克 40.1 克
209	
200	
	當 1 升的水中含有 0. 01 克的 CaCO3 ,則 CaCO3 的含量為 ①5ppm ②1 @ppm
210	315ppm 420 ppm ·
210	
	在使河水流經內置細網、細砂、木炭和小石的水槽,以行淨化處理時其中可將水中
211	色素、氣味吸附的是? ①細網 ②細砂 ③木炭 ④小石頭。
010	下列何種方法不能使暫時硬水軟化? ①加熱 ②加入碳酸鈣 ③加入氫氧化鈉 ④加入
212	氫氧化鉀。
213	近年來臺灣桃園地區所發生的「彌彌病」是何種重金屬所引起的 ①鉛 ② 鎘 ③汞
01.4	下列向者不是重水的用途? ①可做為原子爐中的中子減速劑 ②是製造重氫的原料
214	③可抑制種子的發芽 ④可促進葡萄糖的發酵速率。
215	海水中陰離子的主要來源是? ①空氣的溶解 ②火山活動 ③岩石風化 ④生物代謝
	下列何種物質在水中的溶解度會隨溫度之升高而增加? ①KNO3 ②Na2 SO4
216	3Ce2 ( S04 ) 3 (4) CO2 · ·
017	想要從工業廢水中回收純水, 可利用 ①渗透原理 ②逆渗透原理 ③擴散原理 ④勞
217	特定律。
218	下列反應何者不適用能量不滅定律 ①冰融化 ②核分裂 ③蠟燭燃燒 ④水的電解 。
219	週期表中目前已知元素共有幾個週期? ① 8 ②7 ③6 ④5 。
220	週期表每族元素由上而下不改變的是 ①原子序 ②原子量 ③價電子數 ④熔點 。
221	週期表中最活潑之非放射性金屬元素是 ①K ②Na ③Ca ④Cs 。
222	週期表中活性最大的非金屬氣體是 ①02 ②H2 ③He ④F2 。
223	目前人們已經發現的氣體元素有? ①二種 ②一百零八種 ③十六種 ④十一種 。
224	決定元素化學性質的主要因素是 ①原子序 ②原子量 ③原子大小 ④原子存在狀態
225	週期表中鹼金族有多少種元素? ① 7 ② 8 ③6 ④ 4 。
	道耳吞(Dalton)的原子說可用來解釋下列何種定律? ①質能不滅定律 ②質量不滅定
226	律 ③氣體反應體積定律 ④電解定律 。
007	一個電子的質量約為? ①1.602× 10- 19 克 ②9.11× 10- 28 克 ③6.02×10- 23
227	克
	•

228	電子、質子和中子三種粒子的質量大小順序為 ①電子>質子>中子 ②電子>中子> 質子 ③中子>質子>電子 ④質子>電子>中子。
	下列何種儀器可精確地測定原子量? ①紅外線光譜儀 ②核磁共振光譜儀
229	③質譜儀 ④原子吸收光譜儀 。
	M 層(n=3 )電子軌域最多可容納電子數為 ① 2 個 ② 16 個 ③18 個 ④32 個
230	•
	s 軌域、p 軌域和 d 軌域中最多可容納電子數依序為? ① 1、2 、3 ②1 、
231	3 \ \ 5 \ \ \ 3 \ 2 \ \ \ 6 \ \ \ \ 4 \ \ \ 6 \ \ \ \ \ \ \
232	下列何者為碳的電子組態 ① 1s2 1p4 ② 1s2 2s2 2p2 ③1s 2 2s 4 ④ 1s1 2s1
202	2p3
233	下列何者是弱電解質? ①NH OH ②HC1 ③NH CL ④NaCl 。
234	下列何者溶液的導電度最大? ①蒸餾水 ②糖水 ③碘化鉀水溶液 ④糖的乙醇溶液
235	檢驗氯化氫使用下列何者最好? ① ②NH/③Na+/4℃1- 。
236	呈黃色之不純鹽酸, 是因含有何種雜質之故? ①FeO ②FeCl ③NO ④Br。
237	濃度為 0. 001 M 的 Na OH 溶液其 pH 值為 ①12 ②11 ③3 ④1 。
238	下列何者為單質子酸? ①次磷酸 ②硫酸 ③氫硫酸 ④草酸 。
	僱主對於高壓氣體之儲存,下列敘述何者有誤? ①盛裝容器應與空容器分區放置 ②
239	儲存場所應有警示標誌 ③裝有可燃性氣體、有毒氣體及氧氣之鋼瓶可混合儲存,但
	應整齊排列 ④容器應保持在 40℃以下。
	同温下 pH=2 的溶液中其 [H+] 為 pH= 5 的溶液中 [H+] 的多少倍? ①
240	2. 5 (2) 3 (3) 0. 001 (4) 1000 (1)
210	
2.11	強酸與弱鹼滴定,到達當量點時,溶液呈現 了酸性 ②鹼性 ③中性 ④可能是酸性,
241	亦可能是鹼性。
	弱酸與強鹼滴定時,應使用下列哪一種物質當指示劑? ①甲基紅 ②石蕊
242	③酚 ④甲基橙。
	僱主對於毒性高壓氣體之儲存,下列敘述何者有誤? ①不得在腐蝕化學藥品或煙囪
243	附近儲藏 ②儲存陽所應密閉 ③應預防異物之混入 ④儲存場所應置備吸收劑、中和
	劑及防毒面具 。
2.1.1	有關酸性溶液的敘述,下列何者正確? ①pH>7 ② [H+ ]> [OH- ] ③H
244	+ 離子數多於陰離子數 ④ H+ ) < 1× 107 。
	強酸與強鹼發生中和反應時, 每生成一莫耳水約 ①需要 57kJ 熱量 ②放出
245	57kJ 熱量 ③需要 570 kJ 熱量 ④放出 570 k J 熱量。
0.40	20mL 的 HC1 溶液以 0.20N 的 NaOH 溶液滴定時, 耗去 NaOH 溶液 50 m L,則〔
246	$HC1$ ) = ? ①0.50N ②0.25N ③ 0 .08N ④ 0.8N $\circ$
0.45	下列何種鹽類之水溶液呈鹼性 ①NaCl ②NH4 Cl ③CH3 COONa ④Na2 SO4。
247	
248	下列何者不屬於碳族元素? ①Si ②Ge ③Pb ④As 。
0.40	下列成分之辛烷值高低,何者有誤 ①碳鏈長者>碳鏈短者 ②芳香類>正烷類 ③正
249	烷類>環烷類 ④異構物烷>正烷類 。
250	玻璃容器不可用來盛裝? ①硫酸 ②鹽酸 ③過氯酸 ④氫氟酸 。
	在矽晶中加入下列何種元素, 可得到 N 型半導體? ①鋁 ②磷 ③鍺 ④硼
251	•
	l

252	硼酸之簡易檢驗法, 是將其酒精溶液點火燃燒時, 可產生何種顏色之火焰? ①橙
202	色 ②紫色 ③綠色 ④藍色 。
253	下列有關碳的同素異形體中, 常被用來製造潤滑劑的是 ①鑽石 ②石墨 ③ 無定形
	碳鱼碳一六十。
254	輸送管之接合以何種方式較不會發生滲漏? ①法蘭接合 ②鍛熔接合 ③螺旋接合 ④
055	插套接合。
255	下列何者含碳量最多? ①鑄鐵 ②鋼 ③熟鐵 ④馬口鐵 。
256	第三列元素中蒸發熱最大的是①鈉②鎂③矽④氫。
257 258	導電、導熱性居所有金屬元素之冠的是? ①Cu ②Ag ③A1 ④Fe 。 砂金的製取通常使用? ①氰化法 ②混汞法 ③淘洗法 ④還原法 。
	可以輸送稍有侵蝕性之流體, 裝置時多埋於地下之管路, 為下列何種輸送管? ①
259	鑄鐵管②熟鐵管③合金管④鉛管。
260	用來製造原子彈之鈾的同位素是? ①233 U ②236 U ③ 2 3 5 U ④ 2 3 8 U。
261	不能達成製品的使用目的的缺點稱為 ①致命缺點 ②重缺點 ③中缺點 ④輕缺點。
262	下列何種物質之熔點最高? ①金鋼石 ②矽 ③石墨 ④鎢。
263	管製圖之功用, 下列敘述何者有誤? ①判斷製程所可能達到之水準 ②察覺製程有
200	無產生機遇性原因 ③製程管制以達生產目標/ ④生產產量統計 。
264	鋁材實施陽極表面處理的主要目的是為 ①增強材料的硬度及強度 ②增加材料的延展
	性 ③增進材料的耐腐蝕性能 ④隆低材料的粗糙度 以促進表面之光滑平整。
265	下列各金屬中何者因與酸及鹼都會發生及應產生氫氣而被腐蝕? ①金② 鈦 ③鐵
000	下列何種氧化物可容與強酸及強鹼 但本身難溶於水? 1Na2 02 2A12 03
266	③Si02 ④Mg0 ·
	將碳鋼加熱至適當溫度後,再慢慢冷卻的熱處理操作稱為 ①回火 《Temper ing》
267	②淬火 (Quenching) ③退火 (Annealing) ④硬化 (Hardening)
201	o when the state of the state o
	下列有關合金(Alloy)之性質的敘述中,何者錯誤?①將兩種或兩種以上的金屬
268	適當的調配及混合, 即可製得合金 ②合金之硬度, 耐蝕能力通常較純金屬為高 ③
	合金之表面一般較不易氧化並常保光澤 (1)合金之熔點、延展性及導熱、導電性均較
	下列各種碳鋼 (Carbon Steel)中,何者之含碳量最高且介於 0.8%至 1.7
269	%之間? ①軟鋼 ②半軟鋼 ③硬鋼 ④極硬鋼 。
2=2	
270	碳鋼中的何種雜質會使鋼鐵在加熱鍛造時容易破裂(溫脆性)? ① 矽 ② 硫 ③磷
271	不銹鋼(Stainless Steels)中最重要的成分元素是 ①鉬 ②矽 ③鉻 ④鎳。
272	不銹鋼( Stainless Steels) 中的鎔含量須在多少%以上,才具有耐腐蝕的能力? 14% 26 % 38% 412%
	不銹鋼( Stainless Steels) 對下列何種酸的抵抗力最弱? ①硫酸 ②鹽酸
273	3 硝酸 4 络酸 。
07.4	在化工上用量最多的不銹鋼(Stainless Steels)是 18-8 系不銹鋼,其組成是①
274	18%Cr · 8 %Ni @18%Ni · 8 %Cr ③ 18%Mn · 8 % Mo @18%Ni · 8% Mo ·
275	工業上常用的何種黃銅(Brass),因含有 30% 的鋅(Zine),致韌性良好,可在
410	常溫下以沖壓、彎曲等方式加工 ①八二黃銅 ②七三黃銅 ③六四黃銅 ④五五黃銅
276	化工設備上使用的砲銅( Gun Metal),是常在青銅( Bronze) 成分中加入約 2%
210	的何種金屬以增加其鑄造性? ①Cr ②Mn ③Zn ④Mo 。
277	下列何種的青銅,因其機械強度及耐蝕能力最佳並耐高溫且可直接以火加熱,故適合
	作煉油設備與熱交換器 ①磷青銅 ②鋁青銅 ③砲銅 ④鎳青銅。
278	含錄 40~50% 之何種鎳-銅合金, 可作熱電偶溫度計的材料? ①青銅( Bronze)
	②康銅(Constantan) ③砲銅(Gun Metal) ④蒙納合金( Monel Metal) 。

279	含錄 67~70% 及鐵 1~3%之何種鎳-銅合金,對鹼液、海水、有機酸等具有很強的抵抗力, 是有名的耐蝕材料, 致在化工及食品工業上應用很多 ①康銅(Constantan) ②恆範鋼(Invar Steel) ③蒙納合金(Monel Metal) ④赫斯特合金(Hastelloy)。
280	下列何種塑膠的發泡物之隔熱性質佳,致可作為隔熱材料 ①聚乙烯 (PE) ②聚氯乙烯 (PVC) ③聚丙烯 (PP) ④聚苯乙烯 (PS) 。
281	下列何種塑膠的性質極為優異,不但可耐一切化學藥品的侵蝕,而且可在-200~250℃的溫度範圍內安全使用。目前工業用途主要作輸送管的墊圈(Gasket)、止洩帶(Tape sealer)、塔槽的防蝕裡襯;而家用品方面則可作為飯鍋、炒菜鍋及熨斗的表面塗層 ①聚四氟乙烯(PTFE) ②聚乙烯對苯二甲酸酯(PET) ③聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) ④聚乙酸乙烯酯(PVAc)。
282	下列各種纖維強化塑膠之材料中,何者常被用於製造網球拍、滑雪板及釣魚竿?① 玻璃纖維強化塑膠 ②碳纖維強化塑膠 ③硼纖維強化塑膠 ④玻璃纖維強化熱塑性塑
283	材料的應力(Stress)與應變(Strain)呈線性關係的極限稱為 ①抗拉強度 ②彈性限度 ③耐衝擊強度 ④疲勞強度
284	對材料施予一定的負荷(Load),以測定其長度隨時間而慢慢改變的試驗,是稱為 ①潛變試驗(Creep Test) ②疲乏試驗(Fatigue Test) ③拉伸試驗(Tension Test) ④硬度試驗(Hardness Test)。
285	下列何種金屬, 當在乾燥空氣中時表面會形成有保護作用的氧化膜, 所以在大氣中安定; 但在水中時則會和水中的 起反應產生 而遭受侵蝕 IMg ②Cu ③Ba ④Zn。
286	下列各種添加劑中,何者無法改善有機材料的劣化(Degradation)現象? ①抗氧化劑 ②可塑劑 ③強化劑 ④安定劑。
287	水質污染指標 COD 或 BOD,係代表水中之 ①有機物 ②無機鹽 ③懸浮物 ④重金屬 含量
288	利用離心力的原理, 將氣流中的粉塵等微粒加以去除的裝置是為 ①旋風分離器 ② 袋式集塵器 ③濕式洗滌器 ④靜電集塵器。
289	利用何種物質將有機性污染物加以分解的廢水處理法,稱為生物處理法? ①凝集劑 (Coagulant) ②二鉻酸鉀 ③石灰 ④活性污泥 。
290	以活性污泥法處理廢水時,須加入何種氣體? ①氮氣 ②氧氣 ③二氧化碳 ④硫化氫 。
291	以嫌氣性微生物處理豬糞, 餿水等有機物時,通常會產生何種氣體? ①H2 S ②C2 H4 ③CH4 ④NH3。
292	何種的除塵裝置在除去廢氣中的粉塵微粒時,亦可一併將廢氣中的有毒氣體(成分)加以溶解而除去?①靜電集塵器(Electrostatic Precipitator)②旋風分離器(Cyclone)③袋式集塵器(Bag Filter)④濕式洗滌器(Wet Scrubber)。
293	烃類(Hydrocarbon) 廢氣或揮發性有機物( Volatile Organic Compound),一般都採用何種的處理法來將它們除去 ①燃燒法(Incineration Proc ess) ②觸媒法( Catalytic Process) ③吸收法( Absorption Process) ④吸附法( Adsorption Process)。
294	下列各種處理法中, 何者是除去水中乳化之油脂的有效方法? ①沉澱法 (Precipitation) ②過濾法 (Filtration) ③空氣懸浮法 (Air Floatation) ④氣提法 (Stripping) 。

295	蒙特婁議定書是管制 ①有害廢棄物 ②毒性氣體 ③揮發性有機物 ④氟氯碳化物 。
	何種的光纖(Optical Fiber) 適合當作長距離的光傳遞之用 ①石英系光纖
296	(Quartz Optical Fiber) ②多成分系光纖 ③塑膠系光纖 ④橡膠系光纖。
	塑膠系光纖雖不適合長距離的光傳遞,但卻具有價格低廉及操作容易的優
	點。下列各項中何者是塑膠光纖的材料? ①聚乙烯 (PE) 和聚乙烯對苯二
297	甲酸酯(PET)②聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和聚苯乙烯(PS)③聚乙烯醇(
201	PVA)和聚四氟乙烯(PTFE) ④聚丙烯(PP)和丙烯(Acrylnit rile)、丁乙
	烯(Butadiene)及苯乙烯(Styrene)之共聚物(ABS 樹脂)。
	下列何種的撥水/撥油劑,將其塗佈在紡織品上時,可改變紡織品的特性,而使衣
298	物不易受汙或易於清洗,進而提高紡織品的價值? ①氟素 ②碳素
	③硼素 ④矽素 。
222	鈉離子的焰色為黃色,是因為鈉離子的何種性質使然? ①鈉離子可吸收黃色光 ②鈉
299	離子可發射黃色光 ③鈉離子可吸收黃色的補色光 ④鈉離子可發射黃色的補色光。
	肉眼所見的黃色布料具有何項性質? ①可吸收黃色光,而反射黃色的補色光 ②可吸
300	收黄色的補色光,而反射黄色光 ③可發射黄色光 ④可發射黄色的補色光。
301	下列何者易進入食物鏈而危害人體健康? ①汞 ②氨 ③酚 ④氯。
	靛藍染料 (Indigoid Dyestuff) 因不溶於水,染色時須先以還原劑反應成水溶性以
302	利纖維吸收,然後在晾乾時藉空氣的氧化使染料回復成不溶性, 此種染色法稱為 ①
	甕染 ②媒染 ③直接染 ④反應染
303	下列各種物質中,何種不屬於界面活性劑 ①肥皂 ②卵磷脂 ③沐浴乳 ④香蕉水。
304	高碘值的油脂適合作下列的何種用途? ①洗髮精 ②食用油 ③化妝品 ④油漆。
	十二烷基苯磺酸鈉( 簡稱 DBN) 是常用的洗衣粉成分, 有關其性質的敘述下列何項不
305	正確? ①是屬於陰離子性界面活性劑 ②它是為石油化學工業的製品 ③其分子內的
	烷基鏈若為有支鏈結構者,較易被細菌分解,稱為軟性清潔劑。④其洗淨力強且遇硬
306	我國核能廢料處理採用 ①水泥固化法 ②傾倒法 ③焚化法 ④堆肥法 。
	下列關於酵素(Enzyme)的敘述,何者錯誤 ①酵素反應具有多樣性,一種基質可同時
307	衍生多種化合物 ②酵素係衍生自微生物或動植物體的活細胞 ③ 酵素係一種蛋白質
	④酵素為一種生物催化劑。
308	下列各種酒中, 何者是蒸餾酒? ①紹興酒 ②啤酒 ③威士忌酒 ④葡萄酒。
309	啤酒為太眾化的酒類飲料,通常它是以何者為原料? ①高梁 ②大麥或黑麥 ③蕎麥
000	④糯米。
310	造紙過程常須添加白土 黏土等填料,其目的是在於 ①防止墨水滲散 ② 增加纖維
310	間的膠結力 ③防止纖維變質 ④減少紙張的透明度。
311	紡織業用來量度纖維的粗細, 大都以何者為單位? ①丹尼(Denier, D) ②磅
	③克拉 ④盘司。
312	丹尼(Denier)的意義是 9000 公尺的絲, 其重量為 ①1 毫克 ② 1 公克 ③1 仟克
	41 磅。
313	製造酚甲醛樹脂的成形品,一般大都採用下列何種加工法? ①射出成形法
	②擠壓成形法 ③壓縮成形法 ④壓延成形法。
01.4	具有優異的抗化學性、耐熱性、耐寒性、耐水性, 致常用作汽車高壓電線包覆、墊
314	圈、人造衛星耐寒及耐熱設備的橡膠是為 ①SBR 橡膠 ②矽橡膠
	③丁橡膠 ①紐普勒橡膠。
915	橡膠進行硫化(Vulcanization)的主要目的是為 ①增加耐候性、硬度及強度
315	②增加伸長率 ③增強其溶解度 ④使橡膠具熱塑性以利加工 。
	ARC 号一括树质原思的胡鹏, 英目七叶劫、对儿园口、对纸朝卫雷彻佐灿丛杜毗
316	ABS 是一種性質優異的塑膠, 兼具有耐熱、耐化學品、耐衝擊及電絕緣性的特點。 其中耐衝擊性的優點,是來自其成分中的何種單體? ①丙烯腈
910	
317	②丁二烯 ③苯乙烯 ④異戊二烯 。
911	下列哪一種聚合物具有最低的玻璃轉移溫度? ①ABS 塑膠 ②PVC 塑膠 ③ 耐綸 ④

318	<b>灾</b> 与 中 △ 昌 县 名 的 → 去 早 ① 与 与 ⑤ 与 与 ⑥ 与 与 。
318	空氣中含量最多的元素是 ①氧氣 ②氮氣 ③氫氣 ④氦氣 。 空氣中氧氣所佔的體積百分比約為 ①10 % ②21 % ③ 52 % ④ 79 % 。
กาล	至
320	所謂的標準狀況(Standard Condition), 其所足的壓力為 $1a$ IIII 而温度為 $10$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$
321	在標準狀況下, 16.0 g 的氧氣其體積為 ① 22.4 L ② 11.2 L ③ 32.0 L ④
	44.8 L
322	世
	工業上大量製氧是利用下列何種製程 ①KC103 加熱分解 ②H2 02 加熱分解
323	③HgO 加熱分解 ④液態空氣分離。
22.4	重水()可作為中子減速劑,請問重水中之氘(D)為下列何者之同位素 ①氧 ②矽 ③
324	氫 ④氦。
205	下列有關理想氣體之敘述,何者是錯的?①假設氣體間無吸引力②假設氣體為完全
325	彈性體 ③一般氣體在高溫低壓下可視為理想氣體 ④假設氣體分子所佔體積不可忽略
	波以耳定律(Boyle's law) 描述氣體的體積(V)與壓力(P)的關係, 下列敘述何者是
326	對的? ①P 對 V 作圖得一直線關係 ②P 與 RV 成正比 ③P 與 V 作圖得一平行於 V
	之直線 ④P 與 V 成反比 。
327	理想氣體方程式為 PV=nRT, 若 P=1.0atm, V=22.4 L, n=1.0 mol, T=273 K, 則
UΔI	R=? L-atm/ K- mol ①0.082 ②8.314 ③1.987 ④10.73 。
328	檢驗臭氧存在可用下列何種試紙? (1)pH 試紙 (2)碘化鉀澱粉試紙 (3)石蕊試紙 (4)廣用
	試紙。
329	液態空氣是在何種情況下製取的 ①低壓高溫 ②高壓高溫 ③高壓低溫 ④低壓低溫
330	下列何種氣體不適於用作填充燈泡? ①氫氣 ②氮氣 ③氧氣 ④氙氣 ○。
331	下列何者氣體最難被液化?①氫②氮③氧④氮/◇
332	造成大氣臭氧層之破洞,而使人類直接遭受紫外線光害者為下列何種化合物?①二氧
	化碳②氟氯碳化物③碳氫化合物④硫化物。
333	由於人類濫用能源揮霍資源造成大氣中二氧化碳累積過量,形成所謂的何種效應①
	蝴蝶效應②瓶頸效應③溫室效應④寒蟬效應。
334	通常將水之密度定為 1.00 g /cm3 作為參考密度時, 所採用之水溫為幾度 (°C)?
225	① 0.0 ②4.0 ③25 ④20 ①
335	用同種測定方法測定同一樣本,並反覆做無限次的測定, 數據分配的平均值與真值
336	之間一定有差異,這種差異的大小稱為 ①可靠度 ②精密度 ③測定度 ④準確度。
	欲以 100%雙氧水加入純水, 配製濃度為 30%的過氧化氫水溶液,用作傷口殺菌劑
337	時,此溶液中雙氧水與純水之比例為何? ①100g: 30g ②30 g:70 g ③50g: 50g
001	470 g: 70g •
000	下列有關合金之敘述,何者是錯的? ①18 K 金為合金 ② 24K 金表示為純金
338	③18K 金表示金含量為 18 % 4K 金具有質硬、光亮、多彩之特性。
339	下列何者不是碳的同素異形體? ①奈米碳管 ②金剛石 ③石墨 ④木炭。
	下列所示愛因斯坦之質能互變公式, 請問何者是對的? ①E = mc 2 ②E = m c- 2
340	③E = m2 c ④E = mc (E: 能量、m:質量、c:光速)。
9/1	下列有關原子質量數的計算, 何者是對的? 原子內 ①質子數+中子數 ②質子數+電
341	子數 ③電子數+中子數 ④電荷數+質子數+中子數 。
342	物質發生化學變化時,下列現象何者不存在? ①原子產生新鍵結 ②產生熱的變化
J4Z	③總體積增加或減少 ④密閉容器中總質量增加或減少 。
343	碳原子的莫耳質量為 $12g/mol$ ,則 $1$ 個碳原子之質量約為 $11x$ $1023$ $1020$ $1020$ $1020$
	x1023 g ③ 2x10− 23 g ④ 2x1023 g ∘
344	下列有關於 02 的敘述,何者是錯的? ①氧氣之分子量為 32g/ mol ②氧分子之莫
011	耳質量為(molar mass)32g/ mol ③氧原子之莫耳質量為 16g/ mol ④氧氣之克分子

345	氫氟酸溶液應用何種容器盛裝?①玻璃容器②鋼瓶③陶瓷容器④聚四氟乙烯塑膠密閉容器。
346	王水具有硝酸之強氧化性與氯離子之強配位能力, 可以溶解金、鉑。其中濃鹽酸與濃硝酸組成比例為何?①2:1②1:3③3:2④3:1。
347	所謂肥料之三要素為下列何者? ①Fe, Ca, Na ②P, Mg, Ca ③N, P, K ④0, N, C。
348	對於酸、鹼、鹽溶液性質之敘述,下列何者是錯的?①可以導電②大部分溶於水③分子中皆含有金屬元素④大多能產生水解反應。
349	馬口鐵(Tinplate) 是於鐵片表面上鍍上下列何種金屬 ①鍍銅 ②鍍鋅 ③鍍鋁 ④鍍錫 。
350	氯酸鉀加熱分解製造氧氣的反應中, 常加入二氧化錳是為了什麼原因?① 參與鍵結 反應 ②當作氧化劑 ③當作還原劑 ④當作觸媒 。
351	下列關於凝相之敘述中,何者正確? ①莫耳蒸發熱較大之液體,沸點較高 ②熔點較高者,莫耳蒸發熱必較大 ③定溫下液體之飽和蒸氣壓會隨容器體積之變小 而增大 ④純物質與溶液之沸點在一大氣壓時均維持一定 。
352	下列各溶液之濃度皆為 0.5%,則何者之凝固點最低? ①酚 ②甘油 ③葡萄糖 ④乙酸甲酯。
353	濃度均為 0.1 M 的下列四種溶液,何者之蒸氣壓最高? ①食鹽溶液 ②蔗糖溶液 ③ 硫酸鈉溶液 ④醋酸溶液 。
354	將 $15.95g$ 之無水硫酸銅溶於 $200g$ 的水中以形成溶液,該水溶液的凝固點經測得為 $-1.674^{\circ}$ C , 則硫酸銅的解離度為多少? $100\%$ $270\%$ $380\%$ $490\%$ 。
355	通電入下列各金屬離子水溶液中,若欲析出相同的重量, 則何者所耗的電量最大(Sn=119, Pb=207, Cn=52, Cu=64)? DSn2+ ②Pb2+ ③Cr3+ ④ Cu2+。
356	有核的原子模型是(Rutherford)首先提出,他所根據的事實是為下列何者 ①陰極射線的發現 ②α—粒子的散射實驗 ③密滴根(Millikan)的油滴實驗 ④同位素的
357	某元素在週期表的IIIA族,形成離子時含有電子 28 個,若其質量數為 7 0,則此元素之原子核內含有中子幾個? ①45 ②42 ③41 ④39 。
358	氫原子中,當電子由激發狀態回到基態時,可得到何種光譜? ①紫外光譜 ②吸收光譜 ③巴爾曼線系 ④可見光譜。
359	當氫的電子由 n=3 移至 n=1 時、所放出的頻率為下列何者(h=9.52 x10-14 kcal-sec/mole 光子)? ①2.95 x1015 ②3.65 x 1014 ③2.72x1012 ④3.72 x1011。
360	下列關於多電子原子能階的敘述中, 何項正確? ①與單電子原子的能階相同 ②有 1p, 2d, 3f 的軌域 ③4s 的能量一定比 3d 高 ④位能:4f>6s> 3d。
361	下列關於週期表的游離能變化之敘述中, 何項正確? ①氧的游離能大於氟②同週期元素由左向右遞增, Be>B,N>0 ③鹵素的游離能以碘最大 ④ 鈍氣的游離能以氡(Rn)最大 。
362	某元素之各游離能數據分別為: $E1 = 138$ , $E2 = 408$ , $E3 = 718$ , $E4 = 2810$ k cal/mole ,則該元素的價電子數有多少個? ①1 個 ② 2 個 ③3 個 ④4 個 。
363	下列關於共價鍵的敘述中,何項錯誤? ①兩原子各具半滿軌域,生成鍵時能量降低 ②兩原子接近時,排斥力大於吸引力 ③有可利用之價電子 ④有空軌域的原子可和價 軌域完全填滿的原子形成配位共價鍵 。
364	下列各選項中, 何者是兩原子形成化學鍵時的必要條件? ①接近時能量降低 ②皆有空的價軌域 ③皆有全滿的軌域 ④一個有半滿軌域, 另一個有全滿軌域。

365	下列有關碳原子形成化合物之可能混成軌域中,何項錯誤? ①石墨為 sp3 軌域 ②
	CH4 為 sp3 軌域 ③CO2 為 sp 軌域 ④乙烯為 sp2 軌域及π軌域。
366	在水分子中,氧的未共用電子對有多少對? ①一對 ②二對 ③三對 ④四對。
367	一組數據,共有 6 個,為 2, 9, 8, 6, 4, 10, 則其中位數為 ①6 ② 7 ③ 5
368	將所有資料由小到大排序後, 排在最中間的數,稱為 ①眾數 ②算術平均數 ③幾何
	平均數 ④中位數 。
369	乾冰中 分子的吸引力是為下列何者? ①共價鍵 ②離子鍵 ③凡得瓦力 ④ 離子性共
070	便鍵。
370	依國家標準規定,表示安全、衛生、救護之安全顏色為 ①白色 ②黑色 ③ 紅色 ④
371	管製圖中,σ代表標準差,把中心值加減幾個標準差,即得管製圖的管制上下限?
	①3 σ ② 5 σ ③2 σ ④ 4σ <b>A</b> HF <b>B</b> HC1 <b>C</b> HBr <b>D</b> HI 等鹵化氫之沸點由高而低的順序,正確的是為 ①
372	(A) B) C) D (2D) C) B) A (3D) C) A) B (A) D) C) B.
	CH4 (g) +202 (g) →C02 (g) +2H2 O(g) +210Kcal,在S. T.P. 下 2.24
373	L 之甲烷燃燒時會放出多少 Kcal 的熱量? ①16.8 ②21.0 ③42.0 ④105 。
	算術平均、中位數、眾數及幾何平均數是常見的四種平均值, 其中何者易受組中極
374	端的數據影響? ①算術平均 ②中位數 ③眾數 ④幾何平均數 。
	安裝閥於管線上時: ①需考慮流體方向 ②不必考慮流體方向 ③不必考慮操作時之
375	方便 ④不必考慮維修時之方便。
070	在 15℃下 450g 之 A 氣體,經 10 min 後剩下 410 g,若溫度升至 45℃時,則
376	450 g 之 A 氣體, 經 10 min 後將剩下多少 g? ①420 ② 130 ③280 ④320。
377	下列有關催化劑對反應之影響的選項中, 何者正確? ①僅增加正反應之速率 ②降
	低該反應之反應熱 ③改變反應的平衡狀態 ①提供新的反應途徑以改變能量障壁。
270	下列各條件中, 何者不會影響反應的速率? ①催化劑 ②活化能 ③反應熱
378	④反應物濃度( ) /
379	有關反應熱的大小與活化複體之位能的關係,下列何者正確? ①成正比②平方成正
010	比 ③平方根成及比 ④無關。
	温度升高時,一般化學反應之速率均會加快,其主要原因為下列何者?①物系中具
380	高能量之粒子增加 ②反應粒子之碰撞機率增加 ③參與瓶頸反應之粒子數增加 ④反
	應之活化能漸趨於降低。
201	有關影響反應之速率的「列敘述中,何者錯誤? ①温度愈高, 反應速率愈快 ②液
381	相反應中,壓力愈高, 反應速率愈快 ③活化能愈高, 反應速率愈慢 ④濃度愈高碰
	撞機會愈多, 反應速率愈快。 下列關於催化劑的敘述中,何者錯誤? ①催化劑可參與化學反應,而且本身不變 ②
382	催化劑可改變物系之平衡狀態。③催化劑可同時改變正、逆之反應的速率。④催化劑可
302	提供一條活化能較低之反應途徑。
0.5.	下列各選項中,何者對正反應之反應速率沒有影響? ①催化劑②溫度③生成物
383	之濃度 ④反應物的表面積。
00.4	正催化劑具有改變下列何項的功能? ①反應熱 ②平衡常數 ③反應機構 ④ 動能分
384	
	下列關於化學反應的敘述中, 何者錯誤? ①吸熱反應時, 增高溫度有利於反應之
385	完成 ②放熱反應時,降低溫度可使反應速率增大 ③催化劑可同時促進正、逆反應的
	反應速率 ④正、逆反應均須有足夠的活化能才能反應。
386	下列關於催化劑的敘述中,何者正確? ①催化劑可改變化學反應的活化能②催化劑
	可改變化學反應的反應熱 ③同一催化劑對不同化學反應的催化效果大致相同 ④任何
	化學反應均需依賴催化劑的參與才能發生 。
0.5-	在室溫下,某一化學反應已達平衡, 則下列各項的敘述中,何者正確? ① 反應物
387	已完全變成生成物 ②正逆雙方的反應均已停止 ③反應物與生成物之濃度相同 ④正
	逆雙方的反應速率相同 。

388	化學反應之平衡常數(K),會受下列何種因素之影響而發生改變? ①催化劑 ②濃度 ③壓力 ④溫度
389	氣相物系反應之平衡常數(K),會受下列何種因素之影響而發生改變? ①體積變化 ②壓力變化 ③濃度變化 ④溫度變化。
390	下列各選項中, 何者是氧化劑的特性? ①常放出電子 ②其自身的氧化數會增加 ③ 在氧化還原反應中常被還原 ④一定含有氧 。
391	下列關於氧化電位 $(E^{\circ}d)$ 的敘述, 何者正確? $(E^{\circ}d)$ 0 位越大是越強的氧化劑②可由 $(E^{\circ}d)$ 0 位推測反應之快慢 $(E^{\circ}d)$ 0 位大的較易獲得電子 $(E^{\circ}d)$ 0 时,代表該反應可自然發
392	下列之化合物, 何者的分子內不含有羥基的官能基? ①乳酸 ②甘油 ③苯二甲酸
393	下列之化合物, 何者可和硝酸銀的氨水溶液反應而析出銀? ①甲苯 ②乙二醇 ③丙醛 ④丁酮 。
394	下列之選項,何者可用來表示油脂之新鮮程度? ①酸價 ②碘價 ③皂化價④醯化價
395	油脂乃脂肪酸與何種醇類反應後所生成之酯類? ①甲醇 ②乙二醇 ③丙三醇 ④己六
396	油脂之分子量愈大, 則 ①酸價愈大 ②皂化價愈小 ③碘價愈大 ④酸價愈小
397	一般為加速溶液中之微細粒子的沉澱,以使溶液澄清而常用 ①攪拌器 ② 離心機 ③ 篩析 ④過濾 。
398	市售比重為 1.18, 濃度為 12 M 的濃鹽酸約含 HC1(HC1=36.5 ) ① 25~27%②35~37% ③55~57 % ④ 95~97% 。
399	可直接配製標準溶液以供作標定的酸是 19鹽酸 2草酸 3硫酸 4磷酸
400	使用移液管釋出試液時,下列操作何者錯誤? ①取下吸球 ②移液管保持垂直 ③尖端貼於燒杯玻壁 ④握住移液管釋出最後一滴。