



完成天安作業 幻象戰機復飛

文·圖 / 章寬

空軍第二聯隊日前在執行天安作業完畢、確維各項裝備妥善後，幻象2000-5型戰機順利復飛。其中，戰機能迅速復飛投入戰訓任務，仰賴修護補給大隊官兵憑藉專業技術分工，依技令規範確實盤查戰機發動機、燃油系統等部位，通盤完成特檢，使戰機得以迅速投入戰備，擔負捍衛領空重任。空軍司令部表示該型戰機已全面完成特檢，並對空（技）勤人員分別實施學（術）科及模擬機授課，確保各項裝備性能無虞、人員本職學能符合標準後，據以執行復飛作業。

因應日前幻象2000-5型戰機（機號二〇四七）失事意外，空軍司令部第一時間發布「天安作業」，針對該型戰機實施完整、全面特檢。不同於週期、飛行前檢查，天安作業著重失事肇因後，依飛行員歸詢情形決定特檢項目，尤以此次戰機動力失效，修補大隊官兵即依發動機、燃油系統等部位，先後檢查發動機傳動軸、燃油濾阻塞指示器、發電機電壓、燃油泵燈號指示、作用及彈射座椅等項，確維裝備妥善。

過程中，官兵打開機腹蓋板，檢查傳動軸螺桿與本體是否存在差異，接續檢查燃油濾阻塞指示器，若指示器跳出、顯露紅色指示線，則需進行油濾清潔。隨後由飛操分隊進行發電機電壓檢查，檢視電壓是否符合技令規範值，確保發電機供電正常。

此外，飛支分隊實施燃油泵燈號指示、作用檢查，官兵首先進行地面安全指令檢視，將空氣導片打開，並連接外部電源後啟動電門，藉由座艙內燈號檢視低壓燃油泵浦是否能有效作動，確使燃油供給至發動機無虞。另一方面，機務分隊官兵針對彈射座椅炸藥包、保險及安全插銷等，實施目視檢查，使飛行員得以因應各項突發狀況。

伴隨天安作業完畢，由聯隊長潘少將親自與飛行官同乘飛行。聯隊長潘少將與飛行官、地勤官兵一同進行飛行前檢查，隨後地勤人員協助飛行官著裝、戴上飛行頭盔，接續戰機開車，徐徐駛出機堡，並由地勤官兵監控飛操系、緊急燃油及鼻輪轉向等測試，檢測完畢後，地勤官兵即向座艙內飛行官敬禮，預祝飛行任務圓滿達成。

只見幻象2000-5型戰機於加溫坪完成起飛前檢查，隨即申請進跑道起飛，飛行官加大油門，發動機聲響徹跑道，並在後燃器滾滾火焰推動下迅速升空，再度投入我國空防任務，讓國人看見空軍矢志捍衛家園決心。



◎空軍第二聯隊在實施天安作業後，幻象戰機已復飛，由聯隊長潘少將親自與飛行官同乘飛行；不僅以實際行動激勵士氣，更驗證飛行能量無虞，向國人保證戰機安全可靠，可立即投入戰訓任務、保衛家園【照片由作者提供】。

迎接挑戰 重返藍天 飛官謝沛勳復飛



facebook



空軍第二聯隊幻象戰機飛官謝沛勳上尉前於九月十日實施夜航訓練時，遭遇戰機故障彈射跳傘，成功獲救生還。經過一連串學、術科訓練後，十月十五日擔任一架幻象雙座戰機的前座飛行員，展開第一次復飛訓練。

空軍司令部於臉書發布〈迎接挑戰，重返藍天〉影片，讓人看到中華民國飛行員的堅韌意志。影片中穿插謝上尉重新進行重量訓練、心輔面談及接受模擬機複訓等畫面。同時，謝上尉也藉由影片感謝教官、學長對他的支持，及家人也很尊重他繼續從事飛行工作的決定，「一切都還是這麼熟悉」他表示很高興能夠回到這個捍衛領空的崗位上。

歡迎謝上尉重返飛行線，繼續守護民主藍天。